

동향교								
NO	시험위치	탄산화 깊이 (mm)	실측 피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	평가 결과	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	경관년수
1	S03 바닥판	5.5	37.0	31.5	a	1.26	30년 초과	19
2	S11 바닥판	4.5	37.0	32.5	a	1.03	30년 초과	19
3	S14-G3 거더	2.5	63.0	60.5	a	0.57	30년 초과	19
4	A2 교대	11.0	55.0	44.0	a	2.52	30년 초과	19