

22. 대촌IC RAMP-D교

22.1 개요

22.2 자료수집 및 분석

22.3 정기안전점검 결과

22.4 시설물의 안전등급 지정

22.5 보수·보강 및 유지관리방안

22.6 종합결론 및 건의

22. 대촌IC RAMP-D교 정기안전점검

22.1 개요

22.1.1 시설물 현황

【표 II-22.1】 시설물 현황

시설물명	대촌IC RAMP-D교		시설물 번호	BR2018-0000520	
시설물 위치	용인시 처인구 남동 477-6		준공일자	2018년 11월 29일	
용 도	도로교량		시설물 규모	L=16.0m, B=6.4m	
구조형식	RC라멘		부대시설	-	
종 별	기타	전 차 안전등급	-	점검결과 안전등급	A
규모 및 제원 추가사항					
- 교 량 경 간 : 1 - 교 량 폭 : 6.4m, 편도1차로 - 교차시설물 : 남북대로					
시설물 위치도					
					

22.1.2 시설물 전경사진


	
측면	교면포장
	
교대(A1)	교대(A2)
	
바닥판	연석 및 난간

【사진 II-22.1】 시설물 전경사진

22.2 자료수집 및 분석

22.2.1 관련도면





【그림 II-22.2】 일반도
대촌IC RAMP-D교 - 6

22.2.2 설계도서

【표 II-22.2】설계도서 보유 현황

준공도서	■ 유, □ 무	시방서	■ 유, □ 무	구조계산서	■ 유, □ 무
지질조사서	■ 유, □ 무	실측도면	□ 유, □ 무, ■ 해당없음		
기타 설계도서 및 자료 현황	-				
자료명	분석 및 특이사항				
-	-				

22.2.3 전차 안전점검(안전점검 및 진단)

대상 시설물은 기타시설물로 FMS에 등재되어 있으며, 금회 정기안전점검을 최초로 실시하였다.

【표 II-22.3】점검이력

전차점검(1)	점검종류	점검일자	점검기관
	-	-	-
주요 결함 및 특이사항	-		

22.2.4 보수·보강 이력

시설물통합정보시스템(FMS) 확인결과, 보수·보강이력은 없는 것으로 확인되었다.

【표 II-22.4】점검이력

보수·보강	기간	보수·보강부위 및 내역	시공자
	-	-	-
사유 및 주요내용	-		

22.2.5 내진설계 여부

시설물통합정보시스템(FMS) 확인결과, 내진설계 적용유무 확인이 불명하였다.

22.3 정기안전점검 결과

22.3.1 정기점검표(체크리스트)

【표 II-22.5】 정기점검표(체크리스트)

구분	평가항목	점검결과		평가결과					
		점검자 의견	보수 필요 유무	a (10)	b (8)	c (5)	d (2)	e (0)	해당 없음
주요 시설	1.거더(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태	-	-						○
	2.바닥판(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태	상태양호	무	○					
	3.케이블 부재, 정착부 (정착구) 및 주변 손상상태	-	-						○
	4.교량받침(교좌장치) 및 주변 손상 상태	-	-						○
	5.교각(주탑 포함) 및 교대(날개벽 포함)의 균열 및 손상 상태	백태	유		○				
	6.기초의 세굴·침하 및 손상 상태	노출 없음	무	○					
일 반 시 설	7.교면포장(아스콘, 콘크리트)의 균열 및 손상 상태	상태양호	무	○					
	8.신축이음 본체 및 후타재의 손상 상태	-	-						○
	9.가로보 및 세로보의 균열 및 손상 상태	-	-						○
	10.배수시설(배수구, 배수관 등) 막힘 및 손상 상태	-	-						○
	11.강 부재의 도장 및 녹 발생 상태	-	-						○
	12.난간, 연석의 손상 상태	상태양호	무	○					
부 대 시 설	13.옹벽, 석축의 균열 및 손상 상태	-	-						○
	14.안전 및 기타시설(방음벽 등)의 손상 상태	-	-						○
	15.비탈면(사면, 절개지 등)의 배수 및 손상 상태	-	-						○
	16.점검로 등 손상 상태	-	-						○
평가결과		안전등급 : ■ A □ B □ C □ D □ E 긴급점검·진단 필요성 : □ 있음 ■ 없음 안전조치 필요성 : □ 있음 ■ 없음							
종합의견 및 특기사항		· 금회 정기안전점검 결과, 교대 백태가 조사되었고, 상태평가결과 A등급으로 양호한 상태로 평가되었다.							

22.3.2 부분별 점검결과

【표 II-22.6】부분별 점검결과

No.	부재	점검내용	발생원인	비고 (사진)
1	교대	백태	장기공용, 우수유입	1

22.3.3 주요 외관조사 사진

			
사진1	교대 백태	—	—

【사진 II-22.2】 외관조사 사진

22.3.4 기 점검 결과와 비교·분석

【표 II-22.7-1】 기 점검 결과와 비교

구분	결합 및 손상내용	단위	—		2025년 상반기		비 고 (▲, ▼)
			개소	물량	개소	물량	
교대	백태	m ²	—	—	1	0.15	— —

【표 II-22.7-2】 하자물량표

구분	결합 및 손상내용	단위	하자물량		비 고
			개소	물량	
교대	백태	m ²	1	0.15	—

22.4 시설물의 안전등급 지정

22.4.1 안전등급 평가

【표 II-22.8】 안전등급 평가표

구분	평가항목	평가결과					
		a (10)	b (8)	c (5)	d (2)	e (0)	해당 없음
주 요 시 설	1.거더(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태						○
	2.바닥판(RC 및 PSC / 강재 등)의 균열 및 손상 상태	○					
	3.케이블 부재, 정착부 (정착구) 및 주변 손상상태						○
	4.교량받침(교좌장치) 및 주변 손상 상태						○
	5.교각(주탑 포함) 및 교대(날개벽 포함)의 균열 및 손상 상태		○				
	6.기초의 세굴·침하 및 손상 상태	○					
주요시설 상태점수(X)		(10+8+10) / 3 = 9.33					
일 반 시 설	7.교면포장(아스콘, 콘크리트)의 균열 및 손상 상태	○					
	8.신축이음 본체 및 후타재의 손상 상태						○
	9.가로보 및 세로보의 균열 및 손상 상태						○
	10.배수시설(배수구, 배수관 등) 막힘 및 손상 상태						○
	11.강 부재의 도장 및 녹 발생 상태						○
	12.난간, 연석의 손상 상태	○					
일반시설 상태점수(Y)		(10+10) / 2 = 10.00					
부 대 시 설	13.옹벽, 석축의 균열 및 손상 상태						○
	14.안전 및 기타시설(방음벽 등)의 손상 상태						○
	15.비탈면(사면, 절개지 등)의 배수 및 손상 상태						○
	16.점검로 등 손상 상태						○
부대시설 상태점수(Z)		(-) / - = -					

22.4.2 안전등급 평가 결과

【표 II-22.9】 안전등급 평가 결과표

구 분	주요시설 (X)	일반시설 (Y)	부대시설 (Z)
상태점수	9.33	10.00	—
가중치	75	25	0
종합상태점수	$(9.33 \times 75 + 10.00 \times 25 + - \times 0) / 100 =$		9.50
안전등급	A		

22.4.3 기 점검과의 비교

【표 II-22.10】 기 점검과의 비교표

구 분	—	2025년 상반기 정기안전점검(금회)
상태점수	—	9.50
안전등급	—	A
비교결과	금회 3종으로 평가하는 최초의 정기안전점검으로 상태점수 9.50, 안전등급 A로 평가되었다.	

22.5 보수·보강 및 유지관리 방안

22.5.1 보수·보강 우선순위 및 개략공사비

【표 II-22.11】 개략공사비

구 분	손상내용	보수방안	손상 물량	보수 물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선 순위
-	-	-	-	-	-	-	-	-
개략 공사비 (천원)	구 분	1순위		2순위		3순위		
	순공사비	-		-		-		
	재경비 (순공사비의 50%)	-		-		-		
	합계	-		-		-		
개략공사비 총계(천원)		-						

주1) 표면처리공법은 균열길이 × 0.25m , 면적환산 적용.

주2) 보수물량은 손상물량에 50%를 할증하였음(개소당 물량은 할증 미적용).

주3) 적용된 공법 및 대가기준은 개략적인 비용을 산출하기 위한 것으로서 실제 보수시 별도의 설계를 통해 공법 및 대가를 산정해야 함.

22.5.2 유지관리 방안

정기안전점검 결과에 따라, 향후 유지관리 시 교량의 안전성, 사용성 및 내구성 차원에서 중점적으로 관찰하고 유의하여야 할 중점유지관리 항목을 설정하여 다음과 같이 제시하였다.

【표 II-22.12】중점유지관리 항목

구 분	손상사진	유지관리시 주안점	비고
교대		◇손상의 추가발생 여부 확인	

22.6 종합결론 및 건의

22.6.1 종합결론

2025년 상반기 정기안전점검 결과, 교대 백태 등의 손상이 조사되었다.

주요손상으로 교대 백태가 발생하였으며, 표면처리를 실시하여 구조물이 내구성 확보를 하는 유지관리가 필요하다.

위 사항을 고려하여 평가한 본 시설물의 안전등급은 “A등급” 으로 “양호” 한 상태로 평가되었다.

22.6.2 정밀안전점검 및 진단의 필요성

금회 정기안전점검 결과, 정밀안전점검 및 정밀안전진단의 필요성은 없는 것으로 판단된다.

22.6.3 유지관리 특별 요구사항

유지관리에 필요한 요구사항은 “【표 II-22.12】중점유지관리 항목”에 수록하였다.

22.6.4 기타건의사항

없음.