
16. 역동교

전 경



측면



교면포장



교대



바닥관하면



배수시설



설명판

역 동 교			
총 연 장	45.13m	교 폭	10.45m
설계하중	43.2 TON(DB-24)		
공사기간	2009년 3월 3일 - 2018년 11월 29일		
발 주 청	서울지방국토관리청	시 공 사	(주) 대우건설 한라산업개발(주)
설 계 사	(주) 한택기술	설계책임자	서 성 철
책임기술자	(주) 동일기술공사 정 오 원	공사관리자	김 조 일
현장대리인	(주) 대우건설 이 준 우	준공검사자	(주) 동일기술공사 최 동 남

손상사진

			
사진1	교면포장 파손	사진2	방호벽 균열(폭 0.3mm이상)
			
사진3	방호벽 표면열화	사진4	방호벽 굽힘
			
사진5	바닥판하면 박리	사진6	바닥판하면 박리


			
사진7	거더 파손	사진8	가로보 재료분리
			
사진9	신축이음 후타재 균열	사진10	신축이음 후타재 파손
			
사진11	신축이음 부식	사진12	신축이음 단차

	
사진13 교량받침 받침콘크리트 균열, 박락	사진14 교량받침 무수축물탈 박락
	
사진15 교량받침 플레이트 부식	사진16 교대 망상균열
	
사진17 교대 백태	사진18 교대 실란트 파손

			
사진19	교대 박리, 파손	사진20	교대 박리, 파손

