

동진1교

바닥판하면 손상현황

	
동진1교 바닥판하면 S1 콘크리트 박락 0.2/0.5	

교대 손상현황

	
동진1교 교대 A1 구체 수직균열 0.2/3.5	동진1교 교대 A1 구체 수직균열 0.2/3.5
	
동진1교 교대 A1 구체 실리콘 이격 L=4.0	동진1교 교대 A1 구체 우측면 콘크리트 박리 0.3*1.0
	
동진1교 교대 A1 흉벽 누수흔적 및 콘크리트 박리 0.3*2.0	동진1교 교대 A2 균열 0.2/2.0 -신규-