

시설물관리대장(수도)

시 설 물 번 호	WS2005-0000033
관 리 번 호	
시 설 물 명	우정조암배수지
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 화성시맑은물사업소
 소유자 : 화성시청 전화번호 : 031-5189-3025
 보관자 : _____

1. 기본현황

시설물번호		관리번호		시설물명		하천명		시설물분류							
						구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상				
WS2005-0000033				우정조암배수지		하천		1종시설물에 해당하지 않는 지방상수도	2종	상하수도	무				
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체		관리주체구분			소유자		소유자구분				
경기도	화성시	우정읍 조암리 146-2		화성시맑은물사업소	공공		민간		화성시청	공공		민간			
					중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업			중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업			
						V									
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일		하자담보책임 만료일		2. 상세제원		3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력		4. 보수·보강 이력		환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)		5. 첨부자료 목록	
		1992년 01월 01일				유		유		무				전경(3).JPG 전경(5).JPG	
설계기간				설계자		공사기간			시공자			총공사비(백만원)			
									-			0			
내진정보	내진설계 대상 유무			내진설계 적용 유무			적용내진설계기준			내진성능평가 실시 유무			내진보강 유무		
	불명			불명						불명			불명		
영21조대상	감리기간			감리자(책임감리원)			사업주체(발주자)			공사명			공사감독·공사관리관		
아니오							-								
기타 기본현황															
작성일				작성자				최종 수정일				최종 수정자			
2005년 02월 18일				화성시맑은물사업소 (인)				2019년 12월 23일				맑은물사업소			
비고															

2. 상세제원

시설물명	취수시설	취수장	정수장	가압장	배수지	수로터널	취수댐	수관교	관로시설
우정조암배수지	0 개	0 개	0 개	0 개	1 개	0 개	0 개	0 개	0 km

조절지 및 배 수 지				
명칭	시설용적	개수(지)	건축물연면적	부대시설
우정조암배수지	1355 m³	2	0 m²	
	주소	경기도 화성시 우정읍 조암리 146-2번지	관련정수장	

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
1	2024-07-01 ~ 2024-12-06	(주)신라이앤씨	4,114	- 배수지 1지 : 균열(0.3mm이상), 철근노출, 재료분리, 백태, 도장박리, 몰탈파손 - 배수지 2지 : 균열(0.3mm이상), 도장박리, 백태, 몰탈파손 - 유입밸브실 : 백태, 토사퇴적 - 유출밸브실 : 박리, 체수 - 유입유량계실 : 체수 - 유출유량계실 : 철근노출, 백태, 체수 - 제수밸브실 : 박락, 박락(모르타르) - 기계설비 : 관 부식, 차수불량 - 전기설비 : 상태양호 - 공중이용시설 : 상태양호 - 전기실 : 균열(0.3mm이상), 균열(0.5mm이상), 도장박리 - 포장부 : 포장부 균열, 포장부 파손 - 배수지 상부 : 상태양호 - 배수로 : 파손, 이물질 및 토사퇴적 - 웅스 : 상태양호 - 사면 : 침식 - 옹벽 : 균열(0.3mm이상), 재료분리, 파손	2024-12-26
	정기안전점검	이기우	양호	- 표면보수, 주입보수, 청소, 재도장, 단면보수, 단면보수(방청), 주의관찰	황건우

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기관명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
2					
	2024-04-08 ~ 2024-06-30	(주)신라이앤씨	4,620	- 배수지 1지 : 균열(0.3mm이상), 철근노출, 재료분리, 백태, 도장박리, 도장기포, 몰탈파손 - 배수지 2지 : 균열(0.3mm이상), 도장박리, 도장기포, 백태, 몰탈파손, 파손 - 유입밸브실 : 백태, 토사퇴적 - 유출밸브실 : 박리, 체수 - 유입유량계실 : 체수 - 유출유량계실 : 철근노출, 백태, 체수 - 제수밸브실 : 박락, 박락(모르타르) - 기계설비 : 관 부식, 차수불량 - 전기설비 : 상태양호 - 공중이용시설 : 사다리 부식 - 전기실 : 균열(0.3mm이상), 균열(0.5mm이상), 도장박리 - 포장부 : 포장부 균열, 포장부 파손 - 배수지 상부 : 상태양호 - 배수로 : 파손, 이물질 및 토사퇴적 - 웅스 : 상태양호 - 사면 : 침식 - 옹벽 : 균열(0.3mm이상), 재료분리, 파손	2024-08-05
	정기안전점검	이기우	양호	- 표면보수, 주입보수, 청소, 재도장, 단면보수, 단면보수(방청), 주의관찰	황건우
3	2023-07-01 ~ 2023-12-31	주식회사 금오시설안전	9,106	- 배수지 1지 : 도장박리, 백태, 재료분리, 차수불량 , 녹, 도장기포 - 배수지 2지 : 도장기포, 백태, 도장박리, 파손 - 유입 밸브실 : 백태, 토사퇴적 / 유출 밸브실 : 박리, 체수 / 유입 유량계실 : 체수 / 유출 유량계실 : 잡철물, 체수, 백태, 철근노출 / 전기실 : 균열(0.3mm미만), 균열(0.5mm이상), 누수흔적, 도장박리 - 기전설비 : 차수불량, 관부식, 볼트부식 - 배수지 외부입구 : 파손(모르타르), 균열(1.0mm이상) - 안전시설 :사다리 부식 / 포장부 : 포장균열, 포장파손(모르타르) / 배수로 : 배수로파손, 토사퇴적 / 펜스 : 상태양호 / 주변사면 : 침식 / 계비온 옹벽 : 상태양호 / 콘크리트 옹벽	2024-02-19
	정밀안전점검	김충희	B등급	- 재도장, 표면보수, 단면보수, 단면보수(방청), 주의관찰, 주입보수, 재설치(일식), 충전보수	유명희

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
				균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 균열(0.5mm이상), 들뜸, 재료분리, 전도, 철근노출, 콜트조인트 균열, 파손	
	정밀안전점검	김충희	B등급	- 재도장, 표면보수, 단면보수, 단면보수(방청), 주의관찰, 주입보수, 재설치(일식), 충전보수	유명희
4	2023-06-19 ~ 2023-06-30	주식회사 금오시설안전	3,830	- 배수지 1지 : 균열(0.3mm이상), 철근노출, 재료분리, 백태, 도장박리, 도장기포, 몰탈파손 - 배수지 2지 : 균열(0.3mm이상), 도장박리, 도장기포, 백태, 몰탈파손, 파손 - 유입밸브실 : 백태, 토사퇴적 - 유출밸브실 : 박리, 체수 - 유입유량계실 : 체수 - 유출유량계실 : 철근노출, 백태, 체수 - 기계설비 : 관 부식, 차수불량 - 전기설비 : 상태양호 - 공중이용시설 : 사다리 부식 - 포장부 : 포장부 균열, 포장부 파손 - 배수지 상부 : 상태양호 - 배수로 : 파손, 이물질 및 토사퇴적 - 웬스 : 상태양호 - 사면 : 침식	2023-08-02
	정기안전점검	김충희	양호	- 단면보수, 단면보수(방청), 재도장, 재설치, 표면보수, 청소, 주의관찰	유명희
5	2022-04-13 ~ 2022-12-31	(주)삼림엔지니어링	2,650	-배수지는 구조적 문제가 없고 안전성을 확보하고 있으나, 내구성 및 사용성 증진을 위해 일부 보수가 필요한 상태인 양호로 평가됨.	2023-01-27
	정기안전점검	이경재	양호	-배수지는 구조적인 문제는 없는 상태이나, 내구성 및 사용성 증진을 위하여 표면처리, 단면보수, 재도장 등을 적용하여 보수 조치가 필요함.	정재학

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기관명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
6	2022-04-13 ~ 2022-06-30	(주)상림엔지니어링	2,650	· 배수지는 구조적 문제가 없고 안전성을 확보하고 있으나, 내구성 및 사용성 증진을 위해 일부 보수가 필요한 상태인 양호로 평가됨.	2022-07-11
	정기안전점검	이경재	양호	· 배수지는 구조적인 문제는 없는 상태이나, 내구성 및 사용성 증진을 위하여 표면처리, 단면보수, 재도장 등을 적용하여 보수 조치가 필요함.	정재학
7	2021-07-01 ~ 2021-12-15	(재)한국건설품질연구원	8,255	-우정조암배수지는 1992년 준공 이후 현재까지 약 29년간 공용되고 있는 시설물임. -배수지 항내에서는 재료분리, 철근노출, 도장박리, 백태 등이 조사됨. -배수지 외부입구에서는 무근콘크리트 균열, 모르타르 파손이 조사됨. -유출입밸브실 및 유량계실에서는 백태, 박리, 철근노출, 체수 등이 조사됨. -기계설비에서는 관 및 볼트부식, 차수불량이 조사됨. -기타 안전시설(점검로)에서는 배수지 진입 사다리부식이 조사됨. -장내포장 및 배수로에서는 포장균열, 포장파손, 배수로 파손, 토사 및 이물질퇴적 등이 조사됨. -사면에서는 사면침식, 기타건축물에서는 균열, 도장박리, 철근노출, 누수흔적 등이 조사됨. -옹벽에서는 균열, 재료분리, 철근노출, 파손, 전도 등이 조사됨. -본 시설물의 안전등급은 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태”인 “B(양호)등급”으로 지정하였음.	2022-03-30
	정밀안전점검	주경석	B등급	-단면복구, 방청 후 단면복구, 표면처리, 주입공법, 충전공법, 사다리 재설치	이동훈
8	2021-05-04 ~ 2021-06-30	(재)한국건설품질연구원	3,137	우정조암배수지는 1992년 준공 이후 현재까지 약 29년간 공용되고 있는 시설물임. -배수지에서는 철근노출, 재료분리, 도장손상(기포, 박리), 백태 등이 조사됨. -유출입밸브실 및 유량계실에서는 재료분리, 철근노출, 백태, 체수 등이 조사됨. -기전설비에서는 관 부식, 차수불량이 조사됨. -본 시설물은 전반적으로 양호한 상태로 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태”인 “양호”로 평가하였음.	2021-10-25
	정기안전점검	주경석	양호	-단면보수, 방청 후 단면보수, 표면보수, 녹 제거 후 재도장 등	이동훈

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기관명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
9	2020-07-01 ~ 2020-12-09	(재)한국건설품질연구원	3,025	-우정조암배수지는 1992년 준공 이후 현재까지 약 28년간 공용되고 있는 시설물임. -배수지(항내)에서는 철근노출, 재료분리, 도장손상(기포, 박리), 백태 등이 조사됨. -유출입밸브실 및 유량계실에서는 재료분리, 철근노출, 백태, 체수 등이 확인됨. -기전설비에서는 관 부식, 차수불량이 조사됨. -본 시설물은 전반적으로 양호한 상태로 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인”인 “양호”로 평가하였음.	2021-01-20
	정기안전점검	윤석기	양호	-방청 후 단면보수, 표면보수, 주입보수, 녹 제거 후 재도장 등	이동훈
10	2020-03-25 ~ 2020-06-30	(재)한국건설품질연구원	3,025	-우정조암배수지는 1992년 준공 이후 현재까지 약 28년간 공용되고 있는 시설물임. -배수지(항내)에서는 철근노출, 재료분리, 도장손상(기포, 박리), 백태 등이 조사됨. -유출입밸브실에서는 재료분리, 철근노출, 백태, 체수 등이 확인됨. -기전설비에서는 관 부식, 차수불량이 조사됨. -본 시설물은 전반적으로 양호한 상태로 “보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인”인 “양호”로 평가하였음.	2020-07-29
	정기안전점검	윤석기	양호	-방청 후 단면보수, 표면보수, 주입보수, 녹 제거 후 재도장 등	이동훈
11	2019-07-01 ~ 2019-12-20	(주)한국구조물안전연구원	3,126	전회(2019년 상반기 점검)와 비교한 결과 전반적으로 비슷한 양상으로 신규 손상은 조사되지 않았고 백태, 기포, 박리, 파손 등의 일반적인 손상이 지속되고 있으며, 구조물의 안전성에 영향을 미칠만한 손상은 발생되지 않았다. 구조물의 내구성 및 수질 관리를 위하여 표면보수, 방수 방식보수, 단면복구가 필요할 것으로 사료되며, 향후 지속적인 점검을 통하여 손상확대 여부에 대한 확인이 필요하다. 우정배수지 평가결과, 주요 부재별 등급은 a~b등급으로 평가되었으며, 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “양호”로 평가되었다.	2020-01-13
	정기안전점검	이규엽	양호	보수 : 표면보수, 철근방청 후 단면복구, 방수 방식보수, 긴결재 제거 후 단면복구 등	김영문

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기관명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
12	2019-05-30 ~ 2019-06-30	(주)한국구조물안전연구원	3,130	- 백태, 재료분리, 철근노출, 방수도막박리, 기포, 간결재 미제거 등의 손상이 조사되었으며, 유출입 밸브실은 체수, 토사퇴적 등의 손상이 조사됨. - 배수지 내 배관 및 각종 밸브류는 양호한 상태로 조사됨. - 조사된 결함은 구조물의 내구성 증진 및 수질관리를 위하여 지속적인 점검을 통하여 유지관리 하는 것이 바람직할 것으로 판단됨. - 점검로는 양호한 상태로 지속적인 유지관리를 하는 것이 바람직할 것으로 판단됨. - 우정배수지의 평가결과, 주요 부재별 등급은 a~b등급으로 평가되었으며, 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 “양호”로 평가됨.	2019-07-29
	정기안전점검	이규엽	양호		김영문
13	2018-10-22 ~ 2018-12-18	영동이앤지(주)	7,264	1) 토목구조물 - 개구부주변 백태, 도장박리, 재료분리, 철근노출, 도장들뜸, 도장박락, 도장박리, 백태, 방수도장박리 - 웅벽 균열(0.3mm미만, 0.5mm이상), 재료분리, 철근노출	2019-01-03
	정밀안전점검	이장혁	A등급	· 표면보수, 도장보수, 단면보수, 단면보수(방청), 충전보수	이정인
14	2018-04-09 ~ 2018-06-20	한국시설건설단 주식회사	2,983	1) 토목구조물 - 배수지 내부 백태, 재료분리, 철근노출, 도장들뜸, 도장박리 등 2) 부속시설 - 균열, 재료분리	2018-07-05
	정기안전점검	안찬오	양호	· 표면처리, 단면보수, 단면보수+방청, 재도장, 주입보수 등	이남성
15	2017-11-03 ~ 2017-12-22	(재)한국재난연구원	2,835	1. 본 대상 시설물에 대한 외관조사결과, 1지의 경우 상부슬래브에 철근노출, 개구부 주변 백태, 재료분리, 벽체 및 하부슬래브에 도장들뜸 등의 결함과 2지의 경우 상부슬래브에 백태, 벽체에 도장들뜸, 고정철물 미제거 등이 조사되었다. 또한 웅벽에 균열, 시공이음, 철근노출, 재료분리 손상이 조사되었다. 2. 상기 언급된 손상 대부분은 현재 구조적안전성에 미치는 영향은 거의 없을 것으로 판단되며 시설물의 사용성 및 내구성의 확보를 위해 적절한 보수조치 및 지속적인 주의관찰이 권고된다.	2017-12-28
	정기안전점검	박길순	양호	주입보수, 단면복구, 재도장	김재율

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
16					
16	2017-04-20 ~ 2017-06-30	솔루션이엔씨 주식회사	3,264	본 과업대상 시설물인 우정배수지에 대한 정기안전점검결과, 1호지의 경우 천장슬래브에 철근노출, 개구부 주변 백태, 재료분리, 백태, 바닥에 도장들뜸 손상이 조사되었으며, 2호지의 경우 천장슬래브에 백태, 벽체에 고정철물 미제거, 기둥에 백태 손상이 조사되었다. 또한 웅벽에 균열, 시공이음, 철근노출, 재료분리 손상이 조사되었다. 상기 언급한 결함 및 손상 부는 공용기간 증가에 따른 자연적 노후화로 인하여 발생한 결함이나 각 구조물의 내구성 및 안전성에 미치는 영향은 미비할 것으로 판단된다. 다만 현재의 양호한 상태를 장기간 유지하기 위해서는 예폭시수지주입, 방청 및 단면복구, 표면처리 등의 보수처리가 권고된다.	2017-07-05
	정기안전점검	조윤기	양호	- 예폭시수지주입, 방청 및 단면복구, 단면복구(T=50), 단면복구(T=20), 방수도장	홍영삼
17	2016-12-22 ~ 2016-12-22	자 체수행	0	특이사항 없음.	2017-01-23
	정기안전점검	이상헌	양호	특이사항 없음.	이상헌
18	2016-02-02 ~ 2016-02-02	자 체수행	0	특이사항없음	2016-02-15
	정기안전점검	최호범,진소라	양호	특이사항없음	서민석
19	2015-11-19 ~ 2015-11-19	자 체수행	0	특이사항 없음	2016-06-12
	정기안전점검	한광규, 진소라	양호	특이사항 없음	이상헌

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기관명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
20	2015-09-01 ~ 2016-01-03	애지건설주식회사	5,024	과업대상 시설물인 우정배수지는 1992년에 준공되어 약23년간 사용중인 상수도 시설물로 시설용량은 일 1,355㎥/일, 총 2지로 구성되어 있다. 상태평가 결과 “문제점이 없는 최상의 상태” 인 A(우수)등급으로 평가되었으며 조사결과 배수지는 전반적으로 양호한 상태이며 시설물의 안전성에 영향을 주는 구조적 손상은 조사되지 않았으며, 1지 배수지 상부슬래브에 철근노출 및 배수지내 콘크리트 웅벽에 발생한 균열, 재료분리 등의 손상은 향후 내구성 확보 차원의 보수가 필요하며 점검 결과에 따라 효과적인 유지관리를 실시한다면 시설물의 공용에는 지장이 없을 것으로 판단된다.	2016-05-13
	정밀안전점검	박현근	A등급	표면처리, 주입보수, 단면보수(방청), 철물제거	김경자
21	2015-05-14 ~ 2015-05-14	자체수행	0	특이사항없음	2015-09-23
	정기안전점검	한광규,채재환	양호	무	서민석
22	2014-12-16 ~ 2014-12-16	자체수행	0	특이사항없음	2015-01-23
	정기안전점검	최성수,홍명표	양호	무	서민석
23	2014-05-13 ~ 2014-05-13	자체수행	0	특이사항 없음	2014-06-30
	정기안전점검	김석규, 오신영	양호	무	오신영
24	2013-11-29 ~ 2013-12-28	(주)신우기술	4,031	배수지- 백태 및 철근노출, 도장박리 등/ 유출입밸브실-균열 및 재료분리	2017-03-21
	정밀안전점검	최호천	B등급	표면처리 및 철근방청, 재도장, 조적벽체 및 바닥 몰탈 콘크리트 재시공 등	장병일

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
25	2013-07-01 ~ 2013-07-01	자체수행	0	특이사항 없음	2014-02-10
	정기안전점검	오신영	보통	무	오신영
26	2013-06-24 ~ 2013-06-28	자체수행	0	특이사항 없음	2013-08-22
	정기안전점검	임재양, 김민국	보통	무	김민국
27	2012-12-24 ~ 2012-12-28	자체수행	0	특이사항 없음	2013-01-03
	정기안전점검	임재양, 김민국	보통	무	김민국
28	2012-06-04 ~ 2012-06-08	자체수행	0	특이사항 없음	2012-06-11
	정기안전점검	김민국	양호	무	김민국
29	2012-01-16 ~ 2012-01-20	자체수행	0	특이사항 없음	2012-01-18
	정기안전점검	김민국	보통	무	김민국

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
30	2011-03-02 ~ 2011-06-03	중앙크리텍(주)	4,175	균열/재료분리/누수, 철근노출, 도장박리 등	2011-07-04
	정밀안전점검	전영서	B등급	표면처리, 주입보수, 단면복구, 방수재도장 등	최유성
31	2010-08-16 ~ 2010-08-20	자체수행	0	특이사항없음	2010-10-04
	정기안전점검	윤승건	양호	-	윤승건
32	2010-03-15 ~ 2010-03-19	자체수행	0	특이사항없음	2010-03-23
	정기안전점검	홍성은	양호	-	홍성은
33	2009-09-11 ~ 2009-09-21		1,000	법면침하	2009-10-08
	정기안전점검	전부연	양호	법면보수	오제홍
34	2009-03-27 ~ 2009-04-03		20,000	양호	2009-06-03
	정기안전점검	전부연	양호	양호	전부연

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
35	2008-11-26 ~ 2008-12-19	(주)케이아이티	1,235	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위한 일부의 보수가 필요한 상태	2009-01-05
	정밀안전점검	강주영	B등급	콘크리트 단면복구, 철근노출방청, 백태보수, 균열주입, 표면처리공법 등	배준일
36	2008-04-19 ~ 2008-04-29		7,000	구조물 점검	2008-12-23
	정기안전점검	전부연	양호	보호망 설치	전부연
37	2007-11-28 ~ 2007-12-05		10,000	법면일부 슬라이딩	2007-12-31
	정기안전점검	전부연	양호	법면 보수	전부연
38	2007-06-12 ~ 2007-06-15		0	시설물 점검	2007-12-31
	정기안전점검	전부연	양호	무	전부연
39	2006-12-01 ~ 2006-12-28	(주)케이아이티	917	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	2007-02-07
	정밀안전점검	김종문	B등급	콘크리트단면복구, 철근노출방청, 백태보수, 균열주입, 표면처리공법 등	배준일

4. 안전점검 및 정밀안전진단 이력

번 호	점검 · 진단기간	점검 · 진단기간명	비용(천원)	주요 점검 · 진단결과	승인일
	점검 · 진단구분	점검 · 진단 책임기술자	상태등급	주요 보수보강(안)	작성자(인)
40	2006-06-01 ~ 2006-06-30		0	이상없음	2006-11-09
	정기안전점검	김강석	양호	무	김강석
41	2005-11-22 ~ 2005-12-16	엔이티엔지니어링(주)	694	지내 단면보수로 인한 전반적으로 건전한 보통의 상태	2005-12-23
	정기안전점검	박희준	보통	주의관찰, 정기점검	이흥관
42	2005-04-13 ~ 2005-05-20	한국시설기술(주)	800	지내 상부슬래브는 피복두께 부족에 의한 전반적인 철근배근 간격이 육안으로 확인 가능한 상태로서 사용성 및 내구년한 증대를 위한 적절한 조치가 요구된다.	2005-08-16
	정기안전점검	강 주 영	보통	콘크리트 단면복구, 철근노출방청, 백태보수, 균열주입, 표면처리공법	배 준 일
43	2004-09-01 ~ 2004-12-09	한국시설기술(주)	1,439	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	2005-02-18
	정밀안전점검	강주영	B등급	콘크리트단면복구, 철근노출방청, 백태보수, 균열주입, 표면처리공법 등	배 준 일

6. 보수·보강이력

번 호	공사기간	부위	공사내역	설계자	시공자	공사감독	승인일
	공사구분			공사비(천원)	책임기술자		작성자(인)

조회된 데이터가 없습니다.

전경사진



정 · 측면, 기타사진

