
16. 역동교

전 경



측면



교면포장



교대



바닥판하면



신축이음



설명판

역 동 교			
총 연 장	45.13m	교 폭	10.72m
설 계 하 중	43.2 TON (DB-24)		
공 사 기 간	2009년 3월 3일 ~ 2018년 11월 29일		
발 주 청	서울지방국토관리청	시 공 사	(주)대우건설 한라산업개발(주)
설 계 사	동남이엔씨(주)	설 계 책임자	이 기 선
책임기술자	(주)동원기술자	공 사 관리관	김 조 영
현장대리인	(주)대우건설	현 장 관리	이 동 권
	이 동 권	준공검사자	(주)동원기술자
			최 동 영

손상사진

			
사진1	교면포장 파손	사진2	전회
			
사진3	방호벽 표면열화	사진4	전회
			
사진5	바닥판하면 박리	사진6	전회

			
사진7	거더 파손	사진8	전회
			
사진9	신축이음 후타재 파손, 균열	사진10	전회
			
사진11	신축이음 단차, 부식	사진12	전회

			
사진13	교량받침 무수축물탈 박락	사진14	전회
			
사진15	교량받침 받침콘크리트 균열, 박락, 플레이트 부식	사진16	전회
			
사진17	교대 망상균열	사진18	전회

			
사진19	교대 박리, 파손	사진20	전회
			
사진21	교대 실란트 파손	사진22	전회
			
사진23	교대 실란트 파손	사진24	전회

