
21. 안터교

전 경



측면



교면포장



교대



신축이음



교량받침






교명판

안 터 교			
출 연 장	30.12m	교 폭	10.45m
설 계 하 중	43.2 TON(DB-24)		
공 사 기 간	2009년 3월 3일 ~ 2018년 11월 29일		
발 주 청	서울지방국토관리청	시 공 사	(주) 대우건설 한화산업개발(주)
설 계 사	(주) 한대기술	설 계 특 임 자	서 성 열
해 임 기 술 자	(주) 동원기술공사	공 사 관 리 자	김 종 일
현 장 대 리 원	(주) 대우건설	준 공 검 사 자	(주) 동원기술공사
	이 동 우		이 동 우

손상사진

			
사진1	교면포장 균열	사진2	방호벽 표면열화
			
사진3	바닥판하면 균열(폭 0.3mm미만)	사진4	전회
			
사진5	바닥판하면 파손	사진6	전회

			
사진7	거더 파손	사진8	전회
			
사진9	교량받침 무수축물탈 균열(폭 0.3mm미만)	사진10	전회
			
사진11	교량받침 플레이트 부식	사진12	전회

			
사진13	교대 균열(폭 0.3mm미만)	사진14	전회
			
사진15	교대 박리	사진16	전회
			
사진17	교대 누수흔적	사진18	교대 수목