

1. 부항교(상행선) 정기안전점검 실시결과 요약표

구분	금회 정기안전점검 (2025 하반기)	조치 필요사항	비고
교면포장	상태양호	-	-
배수시설	상태양호	-	-
닌간 및 연석	상태양호	주의관찰	-
신축이음	후타재 균열	주의관찰	-
교량받침	플레이트 부식 받침물탈 균열, 파손 받침콘크리트 균열	균열보수 재도장	-
바닥판	균열(폭 0.3mm미만), 백태	균열보수	-
거더	인양홀 파손	주의관찰	-
가로보	균열(폭 0.3mm미만) 박리, 재료분리	주의관찰	-
교대	균열(폭 0.3mm내,외), 누수흔적, 채수흔적, 긁힘, 백태, 표면열화	균열보수	-
교각	균열(폭 0.3mm미만) 파손, 재료분리, 긁힘	균열보수	-
기초	점검불가	-	-
점검시설	상태양호	-	-

2. 부향교(하행선) 정기안전점검 실시결과 요약표

구분	금회 정기안전점검 (2025 하반기)	조치 필요사항	비고
교면포장	상태양호	—	—
배수시설	상태양호	—	—
닌간 및 연석	상태양호	—	—
신축이음	후타재 균열, 본체 토사퇴적, 하부누수, 후타재파손	주의관찰	—
교량받침	플레이트 부식, 반침몰탈 균열, 반침콘크리트 균열	재도장 균열보수	—
바닥판	균열(폭 0.3mm미만), 철근노출, 파손, 백태, 망상균열, 잡철물노출	균열보수	—
거더	인양홀 파손	주의관찰	—
가로보	균열(폭 0.3mm내,외), 재료분리, 백태, 잡철물 미제거	주의관찰	—
교대	균열(폭 0.3mm내,외), 누수흔적 균함, 백태, 표면열화	균열보수	—
교각	균열(폭 0.3mm미만), 파손 재료분리, 균함	균열보수	—
기초	점검불가	—	—
점검시설	교대 계단부 블록파손	주의관찰	—

3. 오향교 정기안전점검 실시결과 요약표

구분	금회 정기안전점검 (2025 하반기)	조치 필요사항	비고
교면포장	상태양호	—	—
배수시설	상태양호	—	—
닌간 및 연석	균열(폭 0.3mm내,외) 차량충돌흔적, 백태	주의관찰	—
신축이음	하부누수, 후타재 균열, 파손 본체 토사퇴적	주의관찰	—
교량받침	플레이트 부식 받침몰탈 균열, 파손, 박리, 박락	재도장 균열보수	—
바닥판	균열(폭 0.3mm미만), 백태, 파손, 망상균열	균열보수	—
거더	균열(폭 0.3mm내,외), 파손	주의관찰	—
가로보	균열(폭 0.3mm내,외), 균열부백태 파손, 박락, 재료분리	주의관찰	—
교대	균열(폭 0.3mm내,외), 망상균열 백태, 누수흔적, 토사퇴적	균열보수	—
교각	균열(폭 0.3mm내,외), 잡철물노출 박리, 박락, 굽힘, 재료분리, 망상균열	균열보수	—
기초	점검불가	—	—
점검시설	상태양호	주의관찰	—

4. 백마터널(상) 정기안전점검 실시결과 요약표

구분	금회 정기안전점검(2025 하반기)	조치 필요사항	비고
갯문	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
라이닝	균열, 타일탈락	균열보수 타일보수	—
배수상태	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
접속터널	균열	균열보수	—
옹벽	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
비탈면	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
공동구	공동구 덮개파손	주의관찰	—
공중이 이용하는 부위	난간파손, 긴급전화 파손	정비	—
인접구조물	—	—	—
근접시공여부	—	—	—
주변환경	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
노면	국부적인 파손, 균열	주의관찰	—
조명	전반적으로 상태양호	주의관찰	—

5. 백마터널(하) 정기안전점검 실시결과 요약표

구분	금회 정기안전점검(2025 하반기)	조치 필요사항	비고
갯문	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
라이닝	균열, 박락, 타일탈락	균열보수 타일보수	—
배수상태	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
접속터널	균열	균열보수	—
옹벽	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
비탈면	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
공동구	공동구 덮개파손	주의관찰	—
공중이 이용하는 부위	난간파손	정비	—
인접구조물	—	—	—
근접시공여부	—	—	—
주변환경	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
노면	국부적인 파손, 균열	주의관찰	—
조명	전반적으로 상태양호	주의관찰	—

6. 광주1터널(상행선) 정기안전점검 실시결과 요약표

구분	금회 정기안전점검(2025 하반기)	조치 필요사항	비고
갯문	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
라이닝	균열, 타일탈락, 누수흔적, 백태	균열보수 타일보수	—
배수상태	이물질 퇴적	정비	—
접속터널	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
옹벽	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
비탈면	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
공동구	덜개 파손	주의관찰	—
공중이 이용하는 부위	양호	주의관찰	—
인접구조물	—	—	—
근접시공여부	—	—	—
주변환경	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
노면	균열, 파손	주의관찰	—
조명	전반적으로 상태양호	주의관찰	—

7. 광주1터널(하행선) 정기안전점검 실시결과 요약표

구분	금회 정기안전점검(2025 하반기)	조치 필요사항	비고
갯문	전반적으로 상태양호	주의관찰	-
라이닝	균열, 백태	균열보수	-
배수상태	이물질퇴적	정비	-
접속터널	-	-	-
옹벽	전반적으로 상태양호	주의관찰	-
비탈면	전반적으로 상태양호	주의관찰	-
공동구	덮개파손	주의관찰	-
공중이 이용하는 부위	양호	주의관찰	-
인접구조물	-	-	-
근접시공여부	-	-	-
주변환경	전반적으로 상태양호	주의관찰	-
노면	균열, 파손	주의관찰	-
조명	전반적으로 상태양호	주의관찰	-

8. 광주2터널(상행선) 정기안전점검 실시결과 요약표

구분	금회 정기안전점검(2025 하반기)	조치 필요사항	비고
갯문	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
라이닝	균열, 박락, 타일탈락	균열보수 타일보수	—
배수상태	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
접속터널	—	—	—
옹벽	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
비탈면	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
공동구	덮개파손	주의관찰	—
공중이 이용하는 부위	양호	주의관찰	—
인접구조물	—	—	—
근접시공여부	—	—	—
주변환경	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
노면	국부적인 균열, 파손	주의관찰	—
조명	전반적으로 상태양호	주의관찰	—

9. 광주2터널(하행선) 정기안전점검 실시결과 요약표

구분	금회 정기안전점검(2025 하반기)	조치 필요사항	비고
갯문	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
라이닝	균열, 백태, 누수흔적	균열보수	—
배수상태	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
접속터널	—	—	—
옹벽	균열, 백태	균열보수	—
비탈면	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
공동구	본체 균열, 덮개파손	균열보수	—
공중이 이용하는 부위	양호	주의관찰	—
인접구조물	—	—	—
근접시공여부	—	—	—
주변환경	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
노면	균열, 파손	주의관찰	—
조명	전반적으로 상태양호	주의관찰	—

10. 광주4터널(상행선) 정기안전점검 실시결과 요약표

구분	금회 정기안전점검(2025 하반기)	조치 필요사항	비고
갯문	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
라이닝	균열(폭0.3mm미만, 이상), 망상균열 박락, 긁힘, 타일탈락, 타일파손	균열보수 타일보수	—
배수상태	균열(폭0.3mm미만, 이상), 파손	균열보수	—
접속터널	균열(폭0.3mm미만, 이상)	균열보수	—
옹벽	균열(폭0.3mm미만)	균열보수	—
비탈면	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
공동구	균열(폭0.3mm미만, 이상) 파손, 덮개파손	균열보수	—
공중이 이용하는 부위	양호	주의관찰	—
인접구조물	—	—	—
근접시공여부	—	—	—
주변환경	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
노면	균열(폭0.3mm미만, 이상), 망상균열 파손	주의관찰	—
조명	전반적으로 상태양호	주의관찰	—

11. 광주4터널(하행선) 정기안전점검 실시결과 요약표

구분	금회 정기안전점검(2025 하반기)	조치 필요사항	비고
갯문	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
라이닝	균열(폭0.3mm미만, 이상), 망상균열 백태, 박락, 타일균열, 타일탈락	균열보수 타일보수	—
배수상태	균열(폭0.3mm미만, 이상), 파손	균열보수	—
접속터널	균열(폭0.3mm미만, 이상)	균열보수	—
옹벽	조인트부 누수, 실런트 열화, 백태	실란트처리	—
비탈면	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
공동구	균열(폭0.3mm미만, 이상) 파손, 덮개파손	균열보수	—
공중이 이용하는 부위	양호	주의관찰	—
인접구조물	—	—	—
근접시공여부	—	—	—
주변환경	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
노면	균열(폭0.3mm미만, 이상), 망상균열 파손	주의관찰	—
조명	전반적으로 상태양호	주의관찰	—

12. 광주5터널(상행선) 정기안전점검 실시결과 요약표

구분	금회 정기안전점검(2025 하반기)	조치 필요사항	비고
갯문	균열(폭0.3mm미만), 토사유실	주의관찰	—
라이닝	균열(폭0.3mm미만, 이상) 망상균열 백태, 박락, 타일균열, 타일탈락	균열보수 타일보수	—
배수상태	균열(폭0.3mm미만), 파손	균열보수	—
접속터널	전반적으로 상태양호	균열보수	—
옹벽	균열(폭0.3mm미만)	균열보수	—
비탈면	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
공동구	균열(폭0.3mm미만), 덮개파손	균열보수	—
공중이 이용하는 부위	양호	주의관찰	—
인접구조물	—	—	—
근접시공여부	—	—	—
주변환경	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
노면	균열(폭0.3mm이상), 망상균열 박리, 파손	주의관찰	—
조명	전반적으로 상태양호	주의관찰	—

13. 광주5터널(하행선) 정기안전점검 실시결과 요약표

구분	금회 정기안전점검(2025 하반기)	조치 필요사항	비고
갯문	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
라이닝	균열(폭0.3mm미만, 이상), 백태 망상균열, 박락, 누수(스며있음)	균열보수	—
배수상태	균열(폭0.3mm미만)	균열보수	—
접속터널	전반적으로 상태양호	균열보수	—
옹벽	재료분리 및 철근노출	균열보수	—
비탈면	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
공동구	균열(폭0.3mm미만), 덮개파손	균열보수	—
공중이 이용하는 부위	양호	주의관찰	—
인접구조물	—	—	—
근접시공여부	—	—	—
주변환경	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
노면	균열(폭0.3mm미만, 이상), 망상균열 박리, 파손	주의관찰	—
조명	전반적으로 상태양호	주의관찰	—

14. 봉헌터널 상행선 정기안전점검 실시결과 요약표

구분	금회 정기안전점검(2025 하반기)	조치 필요사항	비고
갯문	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
라이닝	균열(폭 0.3mm미만), 망상균열, 백태 조인트부 파손, 철근피복 부족	균열보수	—
배수상태	배수구 막힘, 균열	정비, 균열보수	—
접속터널	—	—	—
옹벽	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
비탈면	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
공동구	균열(폭 0.3mm미만), 덮개파손	균열보수	—
공중이 이용하는 부위	양호	주의관찰	—
인접구조물	—	—	—
근접시공여부	—	—	—
주변환경	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
노면	균열(폭 0.3mm이상), 파손	주의관찰	—
조명	전반적으로 상태양호	주의관찰	—

15. 봉현터널 하행선 정기안전점검 실시결과 요약표

구분	금회 정기안전점검(2025 하반기)	조치 필요사항	비고
갯문	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
라이닝	균열(폭 0.3mm내,외), 망상균열, 백태 조인트부 파손, 재료분리, 타일탈락	균열보수 타일보수	—
배수상태	배수구 막힘	정비	—
접속터널	—	—	—
옹벽	균열부 백태	균열보수	—
비탈면	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
공동구	균열(폭 0.3mm내,외), 덮개파손	균열보수	—
공중이 이용하는 부위	양호	주의관찰	—
인접구조물	—	—	—
근접시공여부	—	—	—
주변환경	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
노면	균열(폭 0.3mm이상), 파손	주의관찰	—
조명	전반적으로 상태양호	주의관찰	—

16. 정개터널 상행선 정기안전점검 실시결과 요약표

구분	금회 정기안전점검(2025 하반기)	조치 필요사항	비고
갯문	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
라이닝	균열(폭 0.3mm이상), 망상균열, 백태 박락, 파손, 잡철물 노출 타일 들뜸, 타일 탈락	균열보수 타일보수	—
배수상태	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
접속터널	균열(폭 0.3mm이상)	균열보수	—
옹벽	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
비탈면	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
공동구	균열(폭 0.3mm이상) 파손, 덮개파손	균열보수	—
공중이 이용하는 부위	양호	주의관찰	—
인접구조물	—	—	—
근접시공여부	—	—	—
주변환경	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
노면	포장균열, 박리, 박락, 파손 조인트 고무재 탈락	주의관찰	—
조명	전반적으로 상태양호	주의관찰	—

17. 정개터널 하행선 정기안전점검 실시결과 요약표

구분	금회 정기안전점검(2025 하반기)	조치 필요사항	비고
갯문	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
라이닝	균열 (폭 0.3mm이상), 망상균열 박리, 박락, 백태, 철근노출 타일 들뜸, 파손, 탈락	균열보수 타일보수	—
배수상태	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
접속터널	균열	균열보수	—
옹벽	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
비탈면	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
공동구	균열(폭 0.3mm이상) 파손, 덮개파손	균열보수	—
공중이 이용하는 부위	양호	주의관찰	—
인접구조물	—	—	—
근접시공여부	—	—	—
주변환경	전반적으로 상태양호	주의관찰	—
노면	포장 균열, 박리, 파손 조인트 고무재 파손	주의관찰	—
조명	전반적으로 상태양호	주의관찰	—

