

01-01 계바위교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 아산시 안주면 해암리 434-1	시설물 규모	연장 50.0m, 폭 24.3m, 4차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 상태양호 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만, 이상), 망상균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만), 파손 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만) - 신축이음 유간 이물질퇴적 - 교면포장 포장 균열(0.3mm미만) - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 균열(0.3mm미만) - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 정비, 청소			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교면포장 균열, 교대 균열(0.3mm 이상) 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-02 곡교천1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별	1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 아산시 신창면 산곡리 303-15	시설물 규모	연장 450.0m, 폭 24.3m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 망상균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만) - 거더 균열부백태(0.3mm미만), 파손 - 가로보 균열(0.3mm이상) - 교대 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 균열부백태(0.3mm미만) - 교각 균열(0.3mm이상), 파손 - 교량받침 무수축물탈/반침콘크리트 균열(0.3mm미만), 무수축물탈 파손, 반침콘크리트 잡철노출, 편기 - 신축이음 후타재균열(0.3mm미만), 유간 이물질퇴적, 하부 고무재 덮개 탈락, 차수판 볼트탈락 - 교면포장 균열(0.3mm미만), 망상균열(0.3mm미만) - 배수시설 배수관 시공불량 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 굽힘 - 점검시설 상태양호				
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 정비, 청소, 재설치, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 교면포장 균열, 거더 파손, 가로보 균열, 하부구조 균열(0.3mm 이상), 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

01-03 공세교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종류	도로교량	종별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 아산시 안주면 공세리 410-1	시설물 규모	연장 140.0m, 폭 31.9m, 6차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 박리, 표면불량 및 철근노출 - 거더 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만), 파손, 잡철물 - 가로보 파손 및 철근노출 - 교대 균열(0.3mm미만), 망상균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 균열부백태(0.3mm미만), 접합부 이격/충분리, 실란트 갈라짐 - 교각 균열(0.3mm미만), 망상균열(0.3mm미만), 파손, 표면불량 - 교량받침 무수축물탈/받침콘크리트 균열(0.3mm미만), 무수축물탈 파손 - 신축이음 후타재균열(0.3mm미만), 유간 이물질퇴적 - 교면포장 망상균열(0.3mm미만) - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만), 접속부 파손 - 점검시설 상태양호				
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 방청, 정비, 청소, 실란트 충전				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 상부구조 파손, 철근노출, 교대 균열(0.3mm이상, 교각 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

01-04 광시1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별	1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 예산군 광시면 광시리 773-1	시설물 규모	연장 150m, 폭 14.4m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 상태양호 - 거더 균열부백태(0.3mm미만) - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 균열부백태(0.3mm미만) - 교각 균열(0.3mm이상), 망상균열(0.3mm미만), 파손 - 교량받침 상태양호 - 신축이음 후타재균열(0.3mm미만), 본체 부식, 유간 이물질퇴적 - 교면포장 망상균열(0.3mm미만), 접속부 파손 - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 균열부백태(0.3mm미만), 방음벽 유리파손 - 점검시설 상태양호				
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 정비, 청소, 재설치, 재도장				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 거더 균열부백태, 교대 균열(0.3mm이상), 교각 균열(0.3mm이상), 파손 - 진전 여부확인						
- 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

01-05 구룡천교(익산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 청양군 남양면 용두리 160-2	시설물 규모	연장 100.0m, 폭 12.3m, 2차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열부백태(0.3mm미만) - 거더 상태양호 - 가로보 백태 - 교대 균열(0.3mm미만), 망상균열(0.3mm미만), 파손 - 교각 충분리 - 교량받침 무수축물탈/받침콘크리트 균열(0.3mm미만) - 신축이음 후타재균열(0.3mm미만), 본체 부식, 유간 이물질퇴적 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 균열부백태(0.3mm미만) - 점검시설 상태양호				
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 재도장, 정비, 청소, 재설치				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 바닥판 균열부백태(0.3mm미만), 교대 균열(0.3mm미만), 파손, 교각 충분리 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

01-06 구룡천교(평택) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 청양군 남양면 용두리 160-2	시설물 규모	연장 100.0m, 폭 12.7m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열부백태(0.3mm미만) - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 망상균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만) - 교각 상태양호 - 교량받침 받침콘크리트 파손 - 신축이음 본체 부식, 유간 이물질퇴적 - 교면포장 접속부 파손, 마모 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 충분리 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 재도장, 정비, 재설치			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교면포장 접속부 파손, 바닥판하면 균열부백태(0.3mm미만), 교대 균열(0.3mm미만) - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-07 구봉3교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	종별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 부여군 구룡면 구봉리 693-11	시설물 규모	연장 55.0m, 폭 14.4m, 4차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 재료분리 - 거더 층분리 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 균열부백태(0.3mm미만), 층분리, 파손, 누수흔적, 실란트 파손, 접속부 용벽 블록 이격, 법면 토사유실 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 받침콘크리트 층분리, 박락, 재료분리, 받침콘크리트 잡철물노출, 볼트체결불량, 탄성패드 롤오버 - 신축이음 후타재균열(0.3mm미만), 후타재 박리, 본체 부식, 유간 이물질퇴적 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 배수구 변형, 배수구 막힘 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 파손, 접속부 파손, 층분리, 접속부 단차 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 재도장, 실란트 충전, 정비, 청소, 재설치, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 거더 층분리, 교대 균열(0.3mm이상), 교량받침 탄성패드 롤오버, 방호벽 접속부 단차 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-08 군량천교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	종별1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 청양군 청양읍 군량리 160-14	시설물 규모	연장 200.0m, 폭 14.4m, 4차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 망상균열(0.3mm미만) - 거더 백태, 파손, 충분리 - 가로보 재료분리 - 교대 균열(0.3mm미만, 이상), 재료분리 - 교각 균열(0.3mm미만), 망상균열(0.3mm미만), 철근노출, 하부 자재적치, 폐기물적치 - 교량받침 플레이트 부식, 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 재료분리, 받침콘크리트 충분리, 재료분리, 스토퍼 협착 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 파손, 유간 이물질퇴적 - 교면포장 포장 망상균열 - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 충분리, 방음벽 유리파손 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 방청, 정비, 청소, 재설치, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 거더 파손, 충분리, 교대 균열(0.3mm이상) 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-09 권관2교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종류	도로교량	종별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		경기도 평택시 현덕면 권관리 474	시설물 규모	연장 50.0m, 폭 21.6m, 6차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 망상균열(0.3mm미만) - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만, 이상), 누수흔적 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 받침콘크리트 재료분리 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 파손, 유간 이물질퇴적 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 박락 - 점검시설 상태양호				
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 정비, 청소				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 망상균열, 교대 균열(0.3mm이상), 신축이음 후타재 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

01-10 노전천교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 예산군 광시면 노전리 산 51-5	시설물 규모	연장 250.0m, 폭 14.4m, 4차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 고무판 탈락 - 거더 상태양호 - 가로보 재료분리 - 교대 균열(0.3mm미만, 이상), 망상균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만), 백태, 이격 - 교각 균열(0.3mm미만), 파손 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 박락, 받침콘크리트 파손, 재료분리 - 신축이음 후타개 균열(0.3mm미만), 본체 부식, 유간 이물질퇴적 - 교면포장 포장 파손, 접속부 파손 - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만), 파손, 접속부 균열, 백태, 방음벽 유리파손 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 실란트 충전, 정비, 재설치, 청소			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 교대 균열(0.3mm이상), 이격, 교각 파손, 교량받침 받침콘크리트 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-11 대반천교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		경기도 평택시 안중읍 삼정리 137-21	시설물 규모	연장 150.0m, 폭 24.3m, 4차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 상태양호 - 거더 파손, 층분리, 재료분리 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만), 백태 - 교각 균열(0.3mm미만), 굽힘 - 교량받침 상태양호 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 유간 이물질퇴적 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만, 이상), 굽힘 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 정비, 청소			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 거더 파손, 층분리, 하부구조 균열(0.3mm미만), 백태 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-12 대양1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종류	도로교량	종별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 부여군 은산면 대양리 44-6	시설물 규모	연장 100.0m, 폭 14.4m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 상태양호 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만, 이상), 망상균열(0.3mm미만), 박락, 누수흔적, 법면 보호블럭 이격 - 교각 상태양호 - 교량받침 탄성패드 롤오버 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 망상균열(0.3mm미만), 본체 부식, 하부누수, 유간 이물질퇴적 - 교면포장 접속슬래브 이격 - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 망상균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만), 철근노출, 접속부 균열부백태(0.3mm미만), 접속부 단차 - 점검시설 상태양호				
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 방청, 정비, 청소, 재설치, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 교대 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만, 이상), 박락, 교량받침 롤오버 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

01-13 대정교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종류	도로교량	종별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 아산시 선장면 대정리 405-1	시설물 규모	연장 50.0m, 폭 14.4m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 망상균열(0.3mm미만) - 거더 상태양호 - 가로보상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만, 이상), 망상균열(0.3mm미만), 재료분리, 철근노출, 집수정 미설치 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 파손 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 유간 이물질퇴적, 차수판 볼트탈락 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 배수구 막힘, 배수관 누수 - 방호벽 방호벽 균열(0.3mm미만, 이상), 파손, 접속부 파손, 철근노출 - 점검시설 상태양호				
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 방청, 정비, 청소, 재설치, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 망상균열, 교대 균열(0.3mm이상), 철근노출, 방호벽 철근노출 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

01-14 덕목육교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		경기도 평택시 현덕면 덕목리 산 37-8	시설물 규모	연장 50.0m, 폭 12.9m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 상태양호 - 거더 균열(0.3mm미만), 망상균열(0.3mm미만), 층분리 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만) - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 받침콘크리트 균열(0.3mm미만) - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 유간 이물질퇴적 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만) - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 정비, 청소, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 거더 균열(0.3mm미만), 층분리, 교대 균열(0.3mm미만) 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-15 도고천교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	종별1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 아산시 도고면 신언리 742-2	시설물 규모	연장 190.0m, 폭 14.4m, 4차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥관하면 상태양호 - 거더 백태, 박락 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만), 백태 - 교각 균열(0.3mm미만), 패콘크리트 퇴적 - 교량받침 플레이트 부식, 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 받침콘크리트 망상균열(0.3mm미만), 재료분리, 탄성패드 롤오버, 거푸집 미제거 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 파손, 하부누수, 유간 이물질퇴적 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 배수구 막힘, 배수관 파손, 누수 - 방호벽 균열부백태(0.3mm미만) - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 재도장, 정비, 청소, 재설치, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 거더 박락, 하부구조 균열(0.3mm미만), 교량받침 탄성패드 롤오버 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-16 도대천교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		경기도 평택시 현덕면 기산리 532-7	시설물 규모	연장 150.0m, 폭 24.3m, 4차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 망상균열(0.3mm미만) - 거더 백태 - 가로보 상태양호 - 교대 백태 - 교각 균열(0.3mm미만) - 교량받침 플레이트 부식, 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 파손, 받침콘크리트 균열(0.3mm미만), 철근노출 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 본체 부식, 유간 이물질퇴적 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열부백태(0.3mm미만) - 점검시설 안전바 미설치			
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 방청, 재도장, 정비, 청소			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열, 교각 균열, 교량받침 받침콘크리트 철근노출 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-17 도흥천2교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 아산시 안주면 해암리 190-15	시설물 규모	연장 50.0m, 폭 24.3m, 4차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 파손 - 거더 균열(0.3mm미만), 백태 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 망상균열(0.3mm미만) - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만) - 신축이음 유간 이물질퇴적 - 교면포장 포장 패임 - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 굽힘 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 아스콘패칭, 정비, 청소			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 파손, 거더 균열(0.3mm미만), 교대 균열(0.3mm미만) 등 - 진진 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-18 둔터골천교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 예산군 웅봉면 평촌리 72-7	시설물 규모	연장 50.0m, 폭 14.4m, 4차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만, 이상), 망상균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만), 박리 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만) - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 받침콘크리트 재료분리, 탄성패드 롤오버 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 표면박리, 본체 부식, 유간 이물질퇴적, 하부 고무재 파손 - 교면포장 포장 망상균열, 접속부 파손 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 접속부 충분리 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 재도장, 정비, 청소			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열(0.3mm이상), 교량받침 탄성패드 롤오버 등 - 진전 여부확인					
- 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-19 마사천교(익산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 예산군 광시면 산대리 산 11-7	시설물 규모	연장 310.0m, 폭 12.7m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만) - 거더 백태, 층분리 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 파손 - 교각 균열(0.3mm미만, 이상) - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 박락, 받침콘크리트 파손, 층분리 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 본체 부식 - 교면포장 포장 망상균열, 접속부 열화 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만, 이상), 균열부백태(0.3mm미만), 방음벽 변형/유리파손 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 재도장, 정비			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 거더 층분리, 교대 파손, 교각 균열(0.3mm이상), 교량받침 받침콘크리트 파손, 층분리 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-20 마사천교(평택) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 예산군 광시면 산대리 산 11-7	시설물 규모	연장 300.0m, 폭 12.7m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 망상균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만) - 거더 충분리, 파손 - 가로보 상태양호 - 교대 균열부백태(0.3mm미만) - 교각 균열(0.3mm미만, 이상), 균열부백태(0.3mm미만), 충분리, 박리, 굽힘 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 파손 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만) - 교면포장 상태양호 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만, 이상), 균열부백태(0.3mm미만), 방음벽 유리파손/탈락 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 정비			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 거더 충분리, 파손, 교각 균열(0.3mm이상) 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-21 매암천교(익산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 청양군 남양면 용두리 산 30-81	시설물 규모	연장 55.0m, 폭 12.3m, 2차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 망상균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만) - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 망상균열(0.3mm미만) - 교량받침 상태양호 - 신축이음 유간 이물질퇴적 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 방호벽 균열부백태(0.3mm미만), 파손 - 점검시설 상태양호				
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 정비, 청소				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 망상균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만), 교대 망상균열(0.3mm미만) 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

01-22 매암천교(평택) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 청양군 남양면 용두리 산 30-81	시설물 규모	연장 55.0m, 폭 12.3m, 2차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열부백태(0.3mm미만) - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 망상균열(0.3mm미만) - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만) - 신축이음 채움재 파손, 유간 이물질퇴적 - 교면포장 포장 마모 - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 방호벽 파손 - 점검시설 상태양호				
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 정비, 청소, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열부백태(0.3mm미만), 교대 균열(0.3mm미만), 신축이음 채움재 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

01-23 무한천1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 홍성군 장곡면 천태리 689-6	시설물 규모	연장 150.0m, 폭 24.3m, 4차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만) - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만, 이상), 균열부백태(0.3mm이상) - 교각 상태양호 - 교량받침 상태양호 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 유간 이물질퇴적 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만), 접속부 충분리 - 점검시설 점검시설 미설치			
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 정비, 청소			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 교대 균열(0.3mm이상) 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-24 무한천2교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 예산군 신암면 두곡리 524-1	시설물 규모	연장 461.0m, 폭 24.3m, 4차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 백태, 박락 - 거더 균열(0.3mm미만) - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만) - 교각 망상균열(0.3mm미만), 파손, 재료분리 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 파손, 받침콘크리트 재료분리, 철근노출, 받침덮개 미제거 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만) - 교면포장 포장 균열, 마모 - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 파손, 박락 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 방청, 정비, 청소			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 박락, 거더 균열(0.3mm미만), 하부구조 균열(0.3mm미만), 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-25 봉암천교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종 류	도로교량	종 별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 청양군 남양면 금정리 661-6	시설물 규모	연장 50.0m, 폭 24.9m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 망상균열/백태(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만) - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 박리, 재료분리, 폐자재 적치 - 교량받침 상태양호 - 신축이음 유간 이물질퇴적 - 교면포장 포장 균열, 마모, 파손, 접속부 망상균열, 마모, 파손 - 배수시설 배수구 식생 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 파손, 접속부 충분리 - 점검시설 상태양호				
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 정비, 청소				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 교대 균열(0.3mm미만), 박리, 교면포장 균열 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

01-26 삼원들천교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별	1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 아산시 인주면 냉정리 산 66-11	시설물 규모	연장 100.0m, 폭 24.3m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열/누수흔적(0.3mm미만), 망상균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만) - 거더 재료분리, 파손 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만) - 교각 충분리 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 파손, 받침콘크리트 균열(0.3mm미만), 받침 편기 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 파손, 유간 이물질퇴적 - 교면포장 포장 균열(0.3mm미만) - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 균열(0.3mm미만) - 점검시설 상태양호				
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 정비, 청소, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 거더 파손, 교각 충분리, 교량받침 받침편기 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

01-27 수목2교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 부여군 규암면 수목리 422-3	시설물 규모	연장 60.0m, 폭 24.3m, 4차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열부백태(0.3mm미만) - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만), 파손, 층분리, 폐자재 적치 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 받침콘크리트 균열(0.3mm미만), 파손, 잡철물노출 - 신축이음 후타재 파손, 본체 부식, 단차, 유간 이물질퇴적 - 교면포장 접속부 균열 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만) - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 재도장, 정비, 청소, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열부백태, 교대 균열, 파손, 교량받침 받침콘크리트 파손, 잡철물노출 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-28 수목천1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 부여군 규암면 수목리 499-6	시설물 규모	연장 105.0m, 폭 24.7m, 4차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만), 파손 - 거더 충분리 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만), 백태, 파손, 철근노출, 토사유실 - 교각 균열(0.3mm미만) - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 파손, 반침콘크리트 균열(0.3mm미만), 충분리, 재료분리, 잡철물노출 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 하부누수, 유간 이물질퇴적 - 교면포장 포장 박리, 망상균열 및 백태 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만) - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 정비, 청소			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 파손, 거더 충분리, 교대 파손, 철근노출, 교량받침 반침콘크리트 잡철물노출 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-29 승지물천교(익산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 예산군 대흥면 교촌리 산 6-36	시설물 규모	연장 180.0m, 폭 12.7m, 4차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만 이상), 망상균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만), 파손, 층분리, 철근노출 - 거더 파손 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만) - 교각 파손, 재료분리, 균열 - 교량받침 플레이트 부식, 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 파손, 받침콘크리트 재료분리 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 파손, 표면박리, 본체 부식, 하부누수, 유간 이물질퇴적 - 교면포장 포장 망상균열, 접속부 표면열화 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만, 이상), 균열부백태(0.3mm미만), 접속부 파손 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 방청, 재도장, 정비, 청소			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열(0.3mm이상), 철근노출, 거더 파손, 교각 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-30 승지물천교(평택) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 예산군 대흥면 교촌리 산 6-36	시설물 규모	연장 180.0m, 폭 12.3m, 4차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 파손 - 거더 파손 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 파손, 이물질퇴적 - 교각 균열(0.3mm미만), 굽힘 - 교량받침 무수축물탈 파손, 받침콘크리트 층분리 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 본체 부식, 유간 이물질퇴적 - 교면포장 포장 망상균열 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 파손 및 철근노출, 접속부 층분리 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 방청, 재도장, 정비, 청소			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 파손, 거더 파손, 하부구조 균열(0.3mm미만), 파손, 방호벽 파손 및 철근노출 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-31 신석2교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 예산군 오가면 신석리 3-48	시설물 규모	연장 55.0m, 폭 24.7m, 4차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 망상균열, 층분리 - 거더 재료분리 - 가로보 재료분리 - 교대 균열(0.3mm미만) - 교량받침 무수축물탈 파손, 받침콘크리트 재료분리 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 층분리, 유간 이물질퇴적 - 교면포장 접속부 파손, 층분리 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 층분리 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 아스콘팻칭, 청소			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 층분리, 교량받침 파손, 재료분리 등 - 진전 여부확인					
- 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-32 신업천교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 아산시 전장면 군덕리 288-2	시설물 규모	연장 50.0m, 폭 24.5m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 망상균열, 층분리 - 거더 상태양호 - 가로보 재료분리 - 교대 균열(0.3mm미만, 이상), 균열부백태, 백태, 파손, 층분리 - 교량받침 무수축물탈 층분리, 스토퍼 간섭 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 이물질퇴적 - 교면포장 접속부 파손 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 방호벽 재균열(0.3mm미만), 균열부백태, 파손 - 점검시설 상태양호				
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 아스콘팻칭, 청소, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열, 교대 균열, 파손, 교량받침 스토퍼간섭 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

01-33 신영육교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종류	도로교량	종별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		경기도 평택시 포승읍 신영리 87-13	시설물 규모	연장 50.0m, 폭 11.4m, 2차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 망상균열, 균열부백태, 백태, 누수흔적 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 망상균열 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 파손 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 층분리, 이물질퇴적 - 교면포장 포장 패임, 포장 망상균열, 이물질퇴적, 접속부 포장 균열 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 접속부 파손 - 점검시설 상태양호				
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 아스콘팻칭, 청소, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열, 교대 망상균열, 교량받침 무수축물탈 파손, 신축이음 층분리 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

01-34 안중IC R-A2교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		경기도 평택시 안중읍 삼정리 402	시설물 규모	연장 50.0m, 폭 12.9m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 균열부백태 - 거더 균열(0.2mm미만) - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 망상균열 - 교량받침 무수축물탈 파손 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 이물질퇴적, 부식 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 균열부백태 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 아스콘팻칭, 청소, 재도장			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열, 거더 균열, 교대 균열, 망상균열, 교량받침 무수축물탈 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-35 양사1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종 류	도로교량	중 별 1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	746	안전등급 양호
시설물 위치		충청남도 청양군 비봉면 양사리 501-13	시설물 규모	연장 150.0m, 폭 24.7m, 4차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 상태양호 - 거더 상태양호 - 가로보 충분리 - 교대 균열(0.3mm미만, 이상) - 교각 균열(0.3mm미만), 파손 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 받침콘크리트 재료분리 - 신축이음 이물질퇴적 - 교면포장 포장균열(0.3mm미만), 접속부 마모 및 열화 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 균열부백태, 재료분리, 방음벽유리파손 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 아스콘팻칭, 부분재포장, 재설치, 청소			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교량받침 무수축물탈 균열, 교대 균열, 교각 균열, 파손, 가로보 충분리 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-36 온직1교(익산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 청양군 남양면 온직리 산 121-4	시설물 규모	연장 110.0m, 폭 12.4m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 백태 - 거더 파손 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만, 이상), 망상균열 - 교각 균열(0.3mm미만) - 교량받침 상태양호 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 이물질퇴적, 부식 - 교면포장 접속부 마모, 파손 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만, 이상), 균열부백태, 백태, 방음벽유리파손 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 아스콘팻칭, 재포장, 재설치, 청소			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교대 균열, 교각 균열, 신축이음 본체 부식, 거더 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-37 온직1교(평택) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 청양군 남양면 온직리 산 121-4	시설물 규모	연장 110.0m, 폭 12.1m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 백태, 층분리 - 거더 층분리 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만) - 교각 균열(0.3mm미만), 망상균열 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 받침콘크리트 균열(0.3mm미만) - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 파손, 본체 부식, 이물질퇴적 - 교면포장 포장 균열, 접속부 파손 - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 균열(0.3mm미만) - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 아스콘팻칭, 재포장, 재설치, 청소			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교대 균열, 교각 균열, 신축이음 본체 부식, 거더 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-38 온직천교(익산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 청양군 남양면 온직리 877-1	시설물 규모	연장 150.0m, 폭 12.4m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열부백태 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 망상균열, 재료분리 - 교각 상태양호 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 받침콘크리트 균열(0.3mm미만), 파손, 재료분리 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 이물질퇴적, 부식 - 교면포장 포장 망상균열, 접속부 파손 - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 파손, 균열부백태, 방음벽 유리 파손 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 아스콘팻칭, 부분재포장, 청소, 재설치			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교대 균열, 재료분리, 교량받침 받침콘크리트 파손, 신축이음 본체 부식 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-39 온직천교(평택) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 청양군 남양면 온직리 877-1	시설물 규모	연장 140.0m, 폭 12.4m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 벌집, 화재흔적 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 망상균열 - 교각 상태양호 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 받침콘크리트 균열(0.3mm미만), 백태, 스토퍼 협착 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 이물질퇴적, 부식 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 균열(0.3mm미만, 이상) - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 청소, 재도장			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교대 망상균열, 바닥판 균열, 교량받침 스토퍼 협착 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-40 용천교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종류	도로교량	종별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 청양군 비봉면 용천리 산 70-8	시설물 규모	연장 105.0m, 폭 24.5m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만) - 거더 파손 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만 이상), 백태, 파손, 균열부백태, 법면보호블럭 침하, 법면유실 - 교각 상태양호 - 교량받침 무수축물탈 박락, 받침콘크리트 재료분리 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 파손, 층분리, 이물질퇴적, 부식 - 교면포장 접속부 균열부백태 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만) - 점검시설 상태양호				
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 재도장, 성토채움, 청소				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 교대 균열, 파손, 법면유실, 교량받침 무수축물탈 박락, 신축이음 후타재 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

01-41 월곡2교(익산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 예산군 오가면 월곡리 45-1	시설물 규모	연장 120.2m, 폭 14.4m, 2차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 상태양호 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 상태양호 - 교각 상태양호 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 받침콘크리트 균열(0.3mm미만) - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 이물질퇴적, 부식 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 상태양호 - 점검시설 상태양호				
주요 보수보강		표면처리, 재도장, 청소				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 교량받침 무수축물탈, 받침콘크리트 균열, 신축이음 후타재 균열, 본체 부식 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

01-42 월곡2교(평택) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 예산군 오가면 월곡리 45-1	시설물 규모	연장 120.2m, 폭 14.4m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 망상균열 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 백태 - 교각 상태양호 - 교량받침 상태양호 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 이물질퇴적, 부식 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 상태양호 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 재도장, 청소			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열, 망상균열, 교대 균열, 신축이음 후타재 균열, 본체 부식 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-43 월곡3교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 예산군 오가면 월곡리 96-37	시설물 규모	연장 50.8m, 폭 42.3m, 4차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 상태양호 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 균열부백태, 백태 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만) - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 층분리, 이물질퇴적, 부식 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 외측파손 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 재도장, 청소			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교대 균열, 균열부백태, 교량받침 무수축물탈 균열, 후타재 층분리, 본체 부식 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-44 월선2교(익산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 아산시 영인면 월선리 273-5	시설물 규모	연장 180.0m, 폭 16.0m, 3차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 균열부백태, 백태, 파손 - 거더 균열(0.2mm이상), 파손, 박락, 재료분리 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 균열부백태, 파손 및 철근노출, 누수흔적 - 교각 균열(0.3mm미만, 이상), 망상균열, 파손 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 파손, 반침콘크리트 망상균열, 재료분리, 플레이트 부식, 볼트 부식 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 이물질퇴적 - 교면포장 포장 균열(0.3mm미만, 이상), 포장 망상균열 - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 상태양호 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 단면보수(방청), 아스콘팻칭, 부분재포장, 청소, 재도장			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교대 파손 및 철근노출, 교각 파손, 바닥판하면 파손, 거더 균열 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-45 월선2교(평택) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 아산시 영인면 월전리 273-5	시설물 규모	연장 175.0m, 폭 15.7m, 3차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 망상균열, 층분리 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 박락 - 교각 균열(0.3mm미만), 균열부백태, 파손 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 파손, 단면불량, 받침콘크리트 균열(0.3mm미만). 플레이트 부식 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 이물질퇴적, 신축이음 하부누수 - 교면포장 포장 균열(0.3mm미만), 포장 망상균열 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 접속부 굽힘 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 아스콘팻칭, 부분재포장, 청소, 재도장			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교대 박락, 교각 파손, 바닥판하면 층분리, 받침 무수축물탈 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-46 은사천교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 예산군 광지면 은사리 63	시설물 규모	연장 50.0m, 폭 24.5m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 망상균열, 균열부백태 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 망상균열, 백태, 파손 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 박락 - 신축이음 상태양호 - 교면포장 포장 균열(0.3mm미만), 포장 파손, 접속부 파손 - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 파손, 방음벽 유리 파손 - 점검시설 상태양호				
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 아스콘패칭, 청소, 재설치				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 교대 균열, 파손, 바닥판 균열부백태, 받침 무수축물탈 박락 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

01-47 은산천1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 부여군 은산면 오변리 456-2	시설물 규모	연장 100.0m, 폭 24.7m, 4차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 상태양호 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 토사유실 - 교각 상태양호 - 교량받침 탄성패드 롤오버 - 신축이음 이물질퇴적, 고무재 열화 - 교면포장 포장 균열(0.3mm미만), 포장 망상균열, 접속부 파손, 접속부 균열(0.3mm이상) - 배수시설 배수구 막힘, 배수관 시공불량 - 방호벽 균열(0.3mm미만, 이상) - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 아스콘패칭, 부분재포장, 청소, 재설치, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교대 토사유실, 신축이음 고무재열화, 받침 탄성패드 롤오버 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-48 장별교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종류	도로교량	종별	1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 부여군 은산면 장별리 569-6	시설물 규모	연장 135.0m, 폭 24.3m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 상태양호 - 거더 망상균열 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 균열부백태, 백태 - 교각 상태양호 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 받침콘크리트 균열(0.3mm미만), 철근노출 - 신축이음 고무재 파손 - 교면포장 포장 균열(0.3mm미만), 망상균열, 파손, 마모 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 균열부백태, 교명판 파손 - 점검시설 상태양호				
주요 보수보강		표면처리, 단면보수(방청), 아스콘팻칭, 부분재포장, 재설치, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 교대 균열, 균열부백태, 받침콘크리트 철근노출, 신축이음 고무재 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

01-49 장수1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	교량	종 류	도로교량	종 별	1종
준공일	2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 평택시 현덕면 권관리 산 20-6	시설물 규모	연장 156.0m, 폭 24.3m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 망상균열, 파손 및 철근노출 - 거더 상태양호 - 강 아치 상태양호 - 가로보 균열부백태, 백태, 누수흔적, 박락 - 교대 날개벽 접속부 실란트 파손, 이격, 누수흔적 - 교각 균열(0.3mm미만), 망상균열, 균열부백태, 누수흔적, 토사유실 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 망상균열, 파손, 반침콘크리트 균열(0.3mm미만), 재료분리, 층분리 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 이물질퇴적 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 배수관 누수 - 방호벽 균열(0.3mm미만 이상), 접속부 실란트 파손, 방음벽 유리 파손 - 점검시설 점검문 협착			
주요 보수보강		표면처리, 단면보수(방청), 아스콘팻칭, 부분재포장, 재설치, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교대 접속부 이격, 교각 균열, 토사유실, 가로보 균열부백태, 받침 무수축물탈 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-50 장승1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종류	도로교량	종별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 청양군 청양읍 장승리 573-11	시설물 규모	연장 50.0m, 폭 24.72m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 상태양호 - 거더 망상균열 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 균열부백태, 백태 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 받침콘크리트 재료분리, 탄성패드 롤오버 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 부식, 이물질퇴적, - 교면포장 접속부 망상균열, 접속부 마모 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 균열부백태 - 점검시설 상태양호				
주요 보수보강		표면처리, 단면트보수, 재포장, 재도장, 정비, 재설치, 청소				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 거더 망상균열, 교대 균열, 교면포장 망상균열, 교량받침 고무재 롤오버 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

01-51 장승천교(익산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별	1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 청양군 청양읍 장승리 산 4-7	시설물 규모	연장 90.0m, 폭 12.36m, 2차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 박락, 재료분리 - 거더 망상균열 - 가로보 재료분리 - 교대 균열(0.3mm미만), 파손 - 교대 상태양호 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 파손 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 이물질퇴적, 부식 - 교면포장 접속부 파손 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만) - 점검시설 상태양호				
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 재도장, 정비, 청소, 재설치				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 박락, 거더 망상균열, 교대 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

01-52 장승천교(평택) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별	1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 청양군 청양읍 장승리 산 4-7	시설물 규모	연장 90.0m, 폭 12.36m, 2차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 파손, 누수흔적 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만) - 교각 상태양호 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 파손, 받침콘크리트 파손, 재료분리, 재료분리 및 철근노출 - 신축이음 이물질퇴적, 부식 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만) - 점검시설				
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 방청, 재도장, 정비, 청소, 재설치				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 파손, 교대 균열(0.3mm미만), 교량받침 받침콘크리트 재료분리 및 철근노출 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

01-53 평택호2교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	784	안전등급양호
시설물 위치		경기도 평택시 현덕면 권관리 564-21	시설물 규모	연장 890.0m, 폭 31.5~32.89m, 6차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 균열부백태 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 상태양호 - 교각 상태양호 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 받침콘크리트 재료분리, 표면박리, 플레이트 부식 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 이물질퇴적, 차수판 볼트탈락 - 교면포장 균열(0.3mm미만), 망상균열, 접속부 포트홀 - 배수시설 배수관 연결고리 탈락, 이음부 탈락, 접합부 누수 - 방호벽 균열(0.3mm미만, 이상), 균열부백태, 시공미흡 및 철근노출, 방음벽 유리파손 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 방청, 재도장, 패칭보수, 정비, 청소, 재설치			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 교면포장 균열, 방호벽 시공미흡 및 철근노출 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-54 포송JCT R-A교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		교량	종류	도로교량	중별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급양호
시설물 위치		경기도 평택시 포송읍 희곡리 54-1	시설물 규모	연장 50.0m, 폭 21.9m, 3차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 파손, 층분리 - 거더 파손, 층분리 - 가로보 상태양호 - 교대 균열부백태(0.3mm미만), 누수흔적, 층분리, 박락 및 철근노출 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 고무재 롤오버 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 후타재 파손, 부식, 이물질퇴적, 하부 고무재 파손 - 교면포장 포장 망상균열 - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.3mm미만), 균열(1.0mm이상), 파손, 접속부 이격 및 파손 - 점검시설 상태양호			
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 방청, 재도장, 정비, 청소			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 파손, 층분리, 거더 파손, 교대 층분리, 박락 및 철근노출, 교량받침 고무재 롤오버 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

01-55 학성천교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종류	도로교량	종별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 아산시 선장면 선창리 520-1	시설물 규모	연장 50.0m, 폭 14.4m, 4차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만), 망상균열 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 망상균열 - 교량받침 무수축물탈 균열(0.3mm미만), 망상균열, 층분리, 파손, 받침콘크리트 재료분리 - 신축이음 상태양호 - 교면포장 포장 균열(0.3mm미만), 포장 망상균열, 접속부 균열(0.3mm이상) - 배수시설 상태양호 - 방호벽 균열(0.5mm이상) - 점검시설 상태양호				
주요 보수보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 재포장				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 균열(0.3mm미만), 교대 균열(0.3mm이상), 교량받침 무수축물탈 층분리, 파손, 교면포장 균열 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

01-56 현덕JCT R-D교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		교량	종류	도로교량	종별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	746	안전등급	양호
시설물 위치		경기도 평택시 현덕면 권관리 산 46-2	시설물 규모	연장 50.0m, 폭 7.2m, 1차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 파손 - 거더 상태양호 - 가로보 상태양호 - 교대 균열(0.3mm미만), 망상균열 - 교량받침 게이지 설치불량, 받침콘크리트 파손 - 신축이음 후타재 균열(0.3mm미만), 후타재 파손, 부식, 이물질퇴적 - 교면포장 상태양호 - 배수시설 배수구 막힘 - 방호벽 균열(0.3mm미만) - 점검시설 상태양호				
주요 보수보강		표면처리, 단면보수, 재도장, 정비, 청소				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 파손, 교대 균열(0.3mm미만), 교량받침 받침콘크리트 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

02-01 남양1터널(익산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		터널	종류	도로터널	중별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 청양군 남양면 온직리 산 47-10	시설물 규모	연장 640.0m, 폭 7.0m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 갭문 상태양호 - 라이닝 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 균열(0.5mm이상), 균열부백태(0.3mm미만), 충분리 - 배수시설 측구 파손 - 접속터널(연락갱, 횡갱 등) 상태양호 - 옹벽 상태양호 - 절토사면 토사퇴적 - 공동구 상태양호 - 주변환경 상태양호 - 노면(포장부) 상태양호 - 조명시설 상태양호 - 기타시설 상태양호			
주요 보수·보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 정비, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열(0.5mm이상), 충분리, 절토사면 토사퇴적 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

02-02 남양1터널(평택) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		터널	종류	도로터널	중별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 청양군 남양면 온직리 산 47-10	시설물 규모	연장 650.0m, 폭 7.0m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 갭문 중점 배수로 토사퇴적 - 라이닝 보수부 재균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm미만), 층분리 - 배수시설 상태양호 - 접속터널(연락갱, 횡갱 등) 상태양호 - 옹벽 상태양호 - 절토사면 토사유실, 옹벽 하부 누수 및 토사유실 - 공동구 덮개 파손 - 주변환경 상태양호 - 노면(포장부) 포장 파손 - 조명시설 상태양호 - 기타시설 상태양호			
주요 보수·보강		표면처리, 단면보수, 되메우기 및 녹생토, 정비, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 라이닝 층분리, 절토사면 토사유실, 옹벽 하부 누수 및 토사유실 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

02-03 남양2터널(익산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		터널	종류	도로터널	중별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 청양군 남양면 대봉리 산 1-3	시설물 규모	연장 344.0m, 폭 7.0m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 갭문 상태양호 - 라이닝 균열(0.3mm미만), 균열(0.5mm이상), 굽힘, 박락 - 배수시설 상태양호 - 옹벽 상태양호 - 절토사면 상태양호 - 공동구 상태양호 - 주변환경 상태양호 - 노면(포장부) 망상균열 - 조명시설 상태양호 - 기타시설 상태양호			
주요 보수·보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열(0.5mm이상), 노면(포장부) 망상균열 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

02-04 남양2터널(평택) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		터널	종류	도로터널	중별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 청양군 남양면 대봉리 산 1-3	시설물 규모	연장 329.0m, 폭 7.0m, 2차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 갭문 상태양호 - 라이닝 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 백업제 탈락 - 배수시설 상태양호 - 옹벽 상태양호 - 절토사면 침식 - 공동구 덮개 파손 - 주변환경 상태양호 - 노면(포장부) 상태양호 - 조명시설 상태양호 - 기타시설 상태양호				
주요 보수·보강		표면처리, 주입보수, 녹생토, 정비, 주의관찰 등				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열(0.3mm이상), 절토사면 침식 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

02-05 대흥2터널(익산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		터널	종류	도로터널	종별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 예산군 대흥면 교촌리 산 7-117	시설물 규모	연장 470.0m, 폭 7.2m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 갭문 상태양호 - 라이닝 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 박리, 층분리 - 배수시설 상태양호 - 접속터널(연락갱, 횡갱 등) 상태양호 - 절토사면 침식 - 공동구 균열(0.3mm미만) - 주변환경 상태양호 - 노면(포장부) 포장 균열, 포장 파손 - 조명시설 상태양호 - 기타시설 상태양호			
주요 보수·보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 녹생토, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열(0.3mm이상), 층분리, 절토사면 침식 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

02-06 대흥2터널(평택) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		터널	종류	도로터널	종별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 예산군 대흥면 교촌리 산 7-117	시설물 규모	연장 470.0m, 폭 7.2m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 갭문 상태양호 - 라이닝 균열(0.3mm미만), 보수부 재균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 박리, 층분리 - 배수시설 측구 균열 - 접속터널(연락갱, 횡갱 등) 상태양호 - 절토사면 상태양호 - 공동구 균열(0.3mm미만), 층분리 - 주변환경 상태양호 - 노면(포장부) 포장 파손 - 조명시설 상태양호 - 기타시설 상태양호			
주요 보수·보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 라이닝 층분리, 절토사면 토사유실, 옹벽 하부 누수 및 토사유실 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

02-07 봉수산터널(익산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		터널	종류	도로터널	중별1종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 예산군 광시면 신대리 256-8	시설물 규모	연장 4,275.0m, 폭 7.2m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 갭문 상태양호 - 라이닝 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 균열(0.5mm이상), 반원형 균열(0.3mm미만), 반원형 균열(0.3mm이상), 반원형 균열(0.5mm이상), 망상균열, 균열부백태(0.3mm미만), 백태, 누수흔적, 박리, 층분리 - 배수시설 측구 균열, 측구 파손 - 접속터널(연락갱, 횡갱 등) 상태양호 - 절토사면 토사유실 - 공동구 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 파손, 덮개 파손 - 주변환경 상태양호 - 노면(포장부) 포장 균열, 포장 파손, 포장 열화, 포장 마모 - 조명시설 상태양호 - 기타시설 상태양호			
주요 보수·보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 되메우기 및 녹생토, 정비, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 라이닝 반원형 균열(0.5mm이상), 층분리, 절토사면 토사유실 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

02-08 봉수산터널(평택) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	터널	종 류	도로터널	종 별	1종
준공일	2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치	충청남도 예산군 광시면 신대리 256-8	시설물 규모	연장 4,286.0m, 폭 7.2m, 2차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 갭문 상태양호 - 라이닝 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 균열(0.5mm이상), 보수부 재균열(0.3mm이상), 균열/누수흔적(0.3mm이상), 균열부백태(0.3mm미만), 백태, 누수흔적 및 백태, 박리, 파손, 층분리, 보수부 층분리 - 배수시설 측구 균열, 측구 파손, 누수흔적 - 접속터널(연락갱, 횡갱 등) 상태양호 - 절토사면 토사유실 - 공동구 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 굽힘, 덮개 망실 - 주변환경 상태양호 - 노면(포장부) 포장 균열, 포장 파손 - 조명시설 상태양호 - 기타시설 상태양호			
주요 보수·보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 되메우기 및 녹생토, 정비, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 라이닝 층분리, 절토사면 토사유실 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

02-09 비봉터널(익산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		터널	종류	도로터널	중별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 청양군 청양읍 청수리 산 102-3	시설물 규모	연장 399.0m, 폭 7.0m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 갭문 상태양호 - 라이닝 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 층분리 - 배수시설 상태양호 - 절토사면 토사유실, 1소단배수로 망상균열 - 공동구 덮개 파손 - 주변환경 상태양호 - 노면(포장부) 포장 파손 - 조명시설 상태양호 - 기타시설 상태양호			
주요 보수·보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 되메우기 및 녹생토, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열(0.3mm이상), 층분리, 절토사면 토사유실 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

02-10 비봉터널(평택) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		터널	종류	도로터널	중별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 청양군 청양읍 청수리 산 102-3	시설물 규모	연장 394.0m, 폭 7.0m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 갭문 상태양호 - 라이닝 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 층분리 - 배수시설 상태양호 - 절토사면 침식 - 공동구 덮개 파손 - 주변환경 상태양호 - 노면(포장부) 포장 파손 - 조명시설 상태양호 - 기타시설 상태양호			
주요 보수·보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 녹생토, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열(0.3mm이상), 층분리, 절토사면 침식 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

02-11 오리울생태터널(익산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		터널	종류	도로터널	중별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 부여군 은산면 오번리 산 54-1	시설물 규모	연장 100.0m, 폭 7.0m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 갭문 상태양호 - 라이닝 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만) - 배수시설 상태양호 - 절토사면 배수로 토사퇴적 - 주변환경 상태양호 - 노면(포장부) 상태양호 - 조명시설 상태양호 - 기타시설 상태양호			
주요 보수·보강		표면처리, 정비, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만) 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

02-12 오리울생태터널(평택) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	터널	종 류	도로터널	종 별	2중
준공일	2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치	충청남도 부여군 은산면 오번리 산 54-1	시설물 규모	연장 100.0m, 폭 7.0m, 차선		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 갭문 상태양호 - 라이닝 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만) - 배수시설 상태양호 - 절토사면 배수로 토사퇴적, 침식 - 주변환경 상태양호 - 노면(포장부) 상태양호 - 조명시설 상태양호 - 기타시설 상태양호			
주요 보수·보강		표면처리, 정비, 녹생토, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만), 절토사면 침식 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

02-13 은산1터널(익산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		터널	종류	도로터널	종별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 부여군 은산면 경둔리 358-4	시설물 규모	연장 684.0m, 폭 7.2m, 2차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 갭문 상태양호 - 라이닝 균열(0.3mm이상), 균열(0.5mm이상), 백태 및 누수흔적, 층분리 - 배수시설 상태양호 - 접속터널(연락갱, 횡갱 등) 상태양호 - 옹벽 상태양호 - 절토사면 상태양호 - 공동구 덮개 파손 - 주변환경 상태양호 - 노면(포장부) 포장 파손 - 조명시설 상태양호 - 기타시설 상태양호				
주요 보수·보강		주입보수, 단면보수, 주의관찰 등				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열(0.5mm이상), 백태 및 누수흔적, 층분리 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

02-14 은산1터널(평택) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		터널	종류	도로터널	중별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 부여군 은산면 경둔리 358-4	시설물 규모	연장 669.0m, 폭 7.2m, 2차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 갭문 상태양호 - 라이닝 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 균열(0.5mm이상), 균열 및 누수흔적, 백태, 층분리, 박락 - 배수시설 상태양호 - 접속터널(연락갱, 횡갱 등) 상태양호 - 절토사면 상태양호 - 공동구 덮개 파손, 공동구 파손 - 주변환경 상태양호 - 노면(포장부) 포장 파손 - 조명시설 상태양호 - 기타시설 상태양호				
주요 보수·보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 주의관찰 등				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열(0.5mm이상), 균열 및 누수흔적, 층분리 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

02-15 은산2터널(익산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		터널	종류	도로터널	종별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 부여군 은산면 오번리 616-8	시설물 규모	연장 344.0m, 폭 7.0m, 2차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 갭문 상태양호 - 라이닝 균열(0.3mm미만), 충분리 - 배수시설 상태양호 - 절토사면 상태양호 - 공동구 덮개 파손 - 주변환경 상태양호 - 노면(포장부) 포장 파손 - 조명시설 상태양호 - 기타시설 상태양호				
주요 보수·보강		표면처리, 단면보수, 주의관찰 등				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열(0.3mm미만), 충분리 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

02-16 은산2터널(평택) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		터널	종류	도로터널	중별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 부여군 은산면 오번리 616-8	시설물 규모	연장 334.0m, 폭 7.0m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 갭문 상태양호 - 라이닝 균열(0.3mm이상), 충분리 - 배수시설 상태양호 - 절토사면 상태양호 - 공동구 덮개 파손 - 주변환경 상태양호 - 노면(포장부) 포장 파손 - 조명시설 상태양호 - 기타시설 상태양호			
주요 보수·보강		표면처리, 단면보수, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열(0.3mm이상), 충분리 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

02-17 은산3터널(익산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		터널	종류	도로터널	중별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 부여군 은산면 장벌리 산 29-18	시설물 규모	연장 494.0m, 폭 7.0m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 갭문 상태양호 - 라이닝 균열(0.3mm미만), 층분리 - 배수시설 상태양호 - 옹벽 상태양호 - 절토사면 토사유실 - 공동구 덮개 파손 - 주변환경 상태양호 - 노면(포장부) 포장 파손 - 조명시설 상태양호 - 기타시설 상태양호			
주요 보수·보강		표면처리, 단면보수, 되메우기 및 녹생토, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 라이닝 층분리, 절토사면 토사유실 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

02-18 은산3터널(평택) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈	
공동수급		독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁	
시설물구분		터널	종 류	도로터널	종 별 2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급 양호
시설물 위치		충청남도 부여군 은산면 장벌리 산 29-18	시설물 규모	연장 494.0m, 폭 7.0m, 2차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 갭문 상태양호 - 라이닝 균열(0.3mm미만), 균열(0.5mm이상), 층분리 - 배수시설 상태양호 - 옹벽 상태양호 - 절토사면 상태양호 - 공동구 상태양호 - 주변환경 상태양호 - 노면(포장부) 포장 파손, 포장 패임, 포장 마모 - 조명시설 상태양호 - 기타시설 상태양호			
주요 보수·보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 재포장, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열(0.5mm이상), 노면(포장부) 포장 마모 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

02-19 팔봉산터널(익산) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		터널	종류	도로터널	중별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 예산군 웅봉면 평촌리 산 12-5	시설물 규모	연장 209.0m, 폭 7.2m, 2차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 갭문 상태양호 - 라이닝 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 층분리, 박락 - 배수시설 측구 균열 - 절토사면 상태양호 - 공동구 상태양호 - 주변환경 상태양호 - 노면(포장부) 포장 파손 - 조명시설 상태양호 - 기타시설 상태양호				
주요 보수·보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 주의관찰 등				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열(0.3mm이상), 층분리 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

02-20 팔봉산터널(평택) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		터널	종류	도로터널	중별	2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 예산군 웅봉면 평촌리 산 12-5	시설물 규모	연장 239.0m, 폭 7.2m, 2차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 갭문 상태양호 - 라이닝 균열(0.3mm미만), 균열(0.3mm이상), 층분리 - 배수시설 측구 균열 - 절토사면 침식 - 공동구 상태양호 - 주변환경 상태양호 - 노면(포장부) 포장 균열, 포장 파손 - 조명시설 상태양호 - 기타시설 상태양호				
주요 보수·보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 되메우기 및 녹생토, 주의관찰 등				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 라이닝 균열(0.3mm이상), 층분리, 절토사면 침식 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

03-01 각기부옹벽 (STA.5+330~5+478)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역		점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사		대표자	이 수 훈	
공동수급	독자수행 100%		계약 방법	일반경쟁	
시설물구분	옹벽		종 류	도로옹벽	종 별 2종
준공일	2024년 12월 09일		점검금액 (천원)	745	안전등급 양호
시설물 위치	충청남도 청양군 남양면 온지리 산 50-2		시설물 규모	연장 144.0m, 높이 6.0m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 지표면 노출부위(전면부 등) 파손, 캔블럭 파손, 탈락 - 기초지반 상태양호 - 배수시설 토사퇴적 - 주변영향 인자 상부 토사유실, 표층유실			
주요 보수·보강		단면보수, 되메우기 및 녹생토살포, 정비, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 지표면 노출부위(전면부 등) 캔블럭 탈락, 주변영향 인자 상부 토사유실, 표층유실 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

03-02 보강토옹벽(온직1교 시점)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역		점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사		대표자	이 수 훈	
공동수급	독자수행 100%		계약 방법	일반경쟁	
시설물구분	옹벽		종 류	도로옹벽	중 별2중
준공일	2024년 12월 09일		점검금액 (천원)	745	안전등급양호
시설물 위치	충청남도 청양군 남양면 온직리 579		시설물 규모	연장 157.0m, 높이 10.1m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 지표면 노출부위(전면부 등) 블록 균열, 블록 들뜸, 블록 백태 - 기초지반 상태양호 - 배수시설 상태양호 - 주변영향 인자 상부 도로 포장마모			
주요 보수·보강		표면처리, 단면보수, 재포장, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 지표면 노출부위(전면부 등) 블록 균열, 주변영향 인자 상부 도로 포장마모 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

03-03 보강토옹벽(장별교 중점)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈	
공동수급		독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁	
시설물구분		옹벽	종 류	도로옹벽	중 별 2종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급 양호
시설물 위치		충청남도 부여군 은산면 장별리 산 31-5	시설물 규모	연장 165.0m, 높이 13.9m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 지표면 노출부위(전면부 등) 블록 균열, 블록 백태, 블록 파손 - 기초지반 상태양호 - 배수시설 상태양호 - 주변영향 인자 상태양호			
주요 보수·보강		표면처리, 단면보수, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 지표면 노출부위(전면부 등) 블록 균열, 블록 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

03-04 콘크리트옹벽 (STA.4+280~4+520)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	옹벽	종 류	도로옹벽	종 별	2종
준공일	2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치	충청남도 홍성군 장곡면 천태리 산 2-23	시설물 규모	연장 240.0m, 높이 10.8m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 지표면 노출부위(전면부 등) 조인트 균열(0.3mm이상), 재료분리, 백태, 층분리 - 기초지반 상태양호 - 배수시설 상태양호 - 주변영향 인자 상태양호			
주요 보수·보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 제도장, 토사채움, 정비, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 지표면 노출부위(전면부 등) 조인트 균열(0.3mm이상), 층분리 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

03-05 패널식옹벽(STA.5+040~5+277.5)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	옹벽	종 류	도로옹벽	종 별	2종
준공일	2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치	충청남도 홍성군 장곡면 천대리 36-33	시설물 규모	연장 237.5m, 높이 20.0m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 지표면 노출부위(전면부 등) 박락, 백태, 조인트 누수, 충분리, 파손 - 기초지반 기초부 세굴(경미) - 배수시설 배수관 이음부 누수 - 주변영향 인자 상태양호			
주요 보수·보강		표면처리, 단면보수, 되메우기, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 지표면 노출부위(전면부 등) 조인트 누수, 충분리, 기초지반 세굴, 배수시설 배수관 이음부 누수 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-01 절토사면 (R-H STA.0+140~0+500)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		절토사면	종류	도로사면	종별	2종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 예산군 오가면 월곡리 산 59-2	시설물 규모	연장 360.0m, 높이 40.0m		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 표층유실, 세굴 등 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 소단배수로 파손 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호				
주요 보수·보강		녹생토, 단면보수, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 사면부 표층유실, 세굴, 소단배수로 파손 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

04-02 절토사면 (STA.0+236~0+500)
정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	절토사면	종류	도로사면	종별	2종
준공일	2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 평택시 현덕면 권관리 산 29-1	시설물 규모	연장 264.0m, 높이 32.3m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 상태양호 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 소단배수로 균열 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		주입보수, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 소단배수로 균열 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-03 절토사면 (STA.0+770~1+460)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈	
공동수급		독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁	
시설물구분		절토사면	종 류	도로사면	중 별2
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 부여군 은산면 오변리 산 60-1	시설물 규모	연장 690.0m, 높이 39.0m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 세굴 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		녹생토, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 사면부 세굴 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-04 절토사면 (STA.0+940~1+400)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	절토사면	종 류	도로사면	종 별	2종
준공일	2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치	충청남도 예산군 웅봉면 증곡리 71-1	시설물 규모	연장 460.0m, 높이 36.0m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 표층유실 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 소단배수로 토사퇴적 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		녹생토, 청소, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 사면부 표층유실 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-05 절토사면 (STA.0+950~1+370)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈	
공동수급		독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁	
시설물구분		절토사면	종 류	도로사면	중 별2
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 부여군 구룡면 구룡리 산 47-1	시설물 규모	연장 420.0m, 높이 34.7m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 녹생토유실 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 소단배수로 균열, 망상균열 등 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		균열보수, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 사면부 녹생토유실, 소단배수로 균열, 망상균열 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-06 절토사면 (STA.1+470~2+220)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	절토사면	종 류	도로사면	종 별	2종
준공일	2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치	충청남도 예산군 오가면 신장리 819-5	시설물 규모	연장 750.0m, 높이 40.0m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 표층유실 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		녹생토, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 사면부 표층유실 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-07 절토사면 (STA.1+590~2+110)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		절토사면	종류	도로사면	중별2중
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 부여군 구룡면 구룡리 산 15-13	시설물 규모	연장 520.0m, 높이 33.2m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 표층유실 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 소단배수로 균열, 망상균열, 토사퇴적 등 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		균열보수, 청소, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 사면부 표층유실, 소단배수로 균열, 망상균열 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-08 절토사면 (STA.2+660~2+800)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	절토사면	종 류	도로사면	종 별	2종
준공일	2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치	충청남도 부여군 은산면 장벌리 산 35-6	시설물 규모	연장 140.0m, 높이 30.0m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 상태양호 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 각 부위별 신규 손상 발생 여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-09 절토사면 (STA.2+710~3+050)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈	
공동수급		독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁	
시설물구분		절토사면	종 류	도로사면	중 별2
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 부여군 규암면 수목리 산 55-19	시설물 규모	연장 340.0m, 높이 35.0m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 상태양호 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 소단배수로 균열 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		표면처리, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 소단배수로 균열 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-10 절토사면 (STA.2+890~3+464)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		절토사면	종류	도로사면	중별2종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 아산시 인주면 도흥리 산 5-12	시설물 규모	연장 574.0m, 높이 43.0m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 표층유실, 이완암 및 뜬돌 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 슛크리트 마감미흡 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		녹생토, 슛크리트, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 사면부 표층유실, 이완암 및 뜬돌, 슛크리트 마감미흡 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-11 절토사면 (STA.3+200~3+480)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈	
공동수급		독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁	
시설물구분		절토사면	종 류	도로사면	중 별2
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 부여군 은산면 장별리 산 29-13	시설물 규모	연장 280.0m, 높이 33.0m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 상태양호 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 각 부위별 신규 손상 발생 여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-12 절토사면 (STA.3+550~3+890)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈	
공동수급		독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁	
시설물구분		절토사면	종 류	도로사면	중 별2
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 청양군 청양읍 정좌리 산 3-15	시설물 규모	연장 340.0m, 높이 44.0m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 상태양호 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 각 부위별 신규 손상 발생 여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-13 절토사면 (STA.4+110~4+320)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	절토사면	종 류	도로사면	종 별	2종
준공일	2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치	충청남도 부여군 규암면 수목리 산 42-6	시설물 규모	연장 210.0m, 높이 31.3m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 상태양호 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 각 부위별 신규 손상 발생 여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-14 절토사면 (STA.4+230~4+650)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈	
공동수급		독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁	
시설물구분		절토사면	종 류	도로사면	중 별2
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 홍성군 장곡면 천태리 산 2-23	시설물 규모	연장 420.0m, 높이 53.0m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 상태양호 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 각 부위별 신규 손상 발생 여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-15 절토사면 (STA.4+270~4+548)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈	
공동수급		독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁	
시설물구분		절토사면	종 류	도로사면	중 별2
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 아산시 인주면 냉정리 산 66-16	시설물 규모	연장 278.0m, 높이 44.0m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 상태양호 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 각 부위별 신규 손상 발생 여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-16 절토사면 (STA.4+530~5+030)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	절토사면	종 류	도로사면	종 별	2종
준공일	2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치	충청남도 청양군 청양읍 군량리 96-1	시설물 규모	연장 500.0m, 높이 32.0m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 표층유실(임시보수) - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		녹생토, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 사면부 표층유실(임시보수) - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-17 절토사면 (STA.4+800~5+130)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁	
시설물구분		절토사면	종 류	도로사면	종 별 2종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급 양호
시설물 위치		충청남도 부여군 은산면 경두리 산 56-9	시설물 규모	연장 330.0m, 높이 33.4m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 상태양호 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 각 부위별 신규 손상 발생 여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-18 절토사면 (STA.5+050~5+395)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈	
공동수급		독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁	
시설물구분		절토사면	종 류	도로사면	중 별2
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 예산군 광시면 노전리 산 52-1	시설물 규모	연장 345.0m, 높이 56.0m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 상태양호 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 각 부위별 신규 손상 발생 여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-19 절토사면 (STA.5+430~5+710)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		절토사면	종류	도로사면	중별2종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 예산군 웅봉면 평촌리 178-10	시설물 규모	연장 280.0m, 높이 37.3m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 상태양호 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 슛크리트 파손 - 배수처리시설 : 소단배수로 균열(0.3mm이상), 낙석퇴적 등 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		주입보수, 단면보수, 청소, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 슛크리트 파손, 소단배수로 균열, 낙석퇴적 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-20 절토사면 (STA.5+440~6+316)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁	
시설물구분		절토사면	종 류	도로사면	중 별2
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 아산시 인주면 냉정리 산 35-3	시설물 규모	연장 876.0m, 높이 50.0m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 토사유실 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 슛크리트 내부공동 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		녹생토, 그라우팅 주입, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 사면부 토사유실, 슛크리트 내부공동 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-21 절토사면 (STA.5+668~6+330)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		절토사면	종류	도로사면	중별2
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 아산시 영인면 월선리 산 65-7	시설물 규모	연장 662.0m, 높이 52.0m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 상태양호 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 각 부위별 신규 손상 발생 여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-22 절토사면 (STA.6+220~6+860)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	절토사면	종 류	도로사면	종 별	2종
준공일	2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치	충청남도 아산시 선장면 군덕리 7-14	시설물 규모	연장 640.0m, 높이 32.7m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 상태양호 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 각 부위별 신규 손상 발생 여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-23 절토사면 (STA.6+300~6+810)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		절토사면	종류	도로사면	중별2종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 아산시 선장면 군덕리 12-23	시설물 규모	연장 500.0m, 높이 39.4m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 표층유실 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		녹생토, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 사면부 표층유실 - 진전여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-24 절토사면 (STA.7+110~7+530)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	절토사면	종 류	도로사면	종 별	2종
준공일	2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치	충청남도 청양군 청양읍 청수리 368-1	시설물 규모	연장 420.0m, 높이 39.0m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 표층유실 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 앵커캡 탈락 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		녹생토, 정비, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 사면부 표층유실, 앵커캡 탈락 - 진전여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-25 절토사면 (STA.7+430~8+150)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		절토사면	종류	도로사면	중별2종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 예산군 광시면 광사리 산 11-5	시설물 규모	연장 720.0m, 높이 35.0m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 세굴 및 표층유실 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 슛크리트 누수 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		녹생토, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 사면부 세굴 및 표층유실, 슛크리트 누수 - 진전여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-26 절토사면 (STA.7+610~7+840)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	절토사면	종 류	도로사면	종 별	2종
준공일	2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치	충청남도 부여군 은산면 홍산리 산 49-6	시설물 규모	연장 230.0m, 높이 31.4m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 상태양호 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 각 부위별 신규 손상 발생 여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-27 절토사면 (STA.8+050~8+340)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	절토사면	종 류	도로사면	종 별	2종
준공일	2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치	충청남도 부여군 은산면 홍산리 산 62-4	시설물 규모	연장 290.0m, 높이 40.0m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 표층유실 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 사면부 표층유실 - 진전여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-28 절토사면 (STA.8+340~8+750)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	절토사면	종 류	도로사면	종 별	2종
준공일	2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치	충청남도 부여군 은산면 홍산리 산 66-1	시설물 규모	연장 410.0m, 높이 40.3m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 표층유실 - 사면부 : 상태양호 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 소단배수로 균열, 망상균열, 파손 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		균열보수, 단면보수, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 상부 자연사면 표층유실, 소단배수로 균열, 망상균열, 파손 - 진전여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-29 절토사면 (STA.8+830~9+150)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	절토사면	종 류	도로사면	종 별	2종
준공일	2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치	충청남도 예산군 광시면 신대리 산 17-3	시설물 규모	연장 320.0m, 높이 34.0m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 표층유실 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 소단배수로, 망상균열 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		균열보수, 슛크리트, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 사면부 표층유실, 소단배수로 망상균열 - 진전여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-30 절토사면 (STA.8+830~9+210)
정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		절토사면	종류	도로사면	종별 2종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급 양호
시설물 위치		충청남도 예산군 광시면 산대리 산 17-3	시설물 규모	연장 380.0m, 높이 42.0m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 평면파괴 - 사면하부 : 낙석퇴적 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		숏크리트, 청소, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 사면부 평면파괴, 사면하부 낙석퇴적 - 진전여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-31 절토사면 (STA.8+880~9+650)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급	독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분	절토사면	종류	도로사면	종별	2종
준공일	2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치	충청남도 아산시 선장면 신동리 산 26-6	시설물 규모	연장 770.0m, 높이 49.0m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 표층유실 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 소단배수로 토사퇴적, 체수 등 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		녹생토, 청소, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 사면부 표층유실, 소단배수로 토사퇴적, 체수 - 진전여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-32 절토사면 (STA.8+920~9+650)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	절토사면	종 류	도로사면	종 별	2종
준공일	2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치	충청남도 아산시 선장면 신동리 산 27-1	시설물 규모	연장 730.0m, 높이 35.8m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 상태양호 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 소단배수로 체수 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 소단배수로 체수 - 진전여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-33 절토사면 (STA.9+130~9+490)

정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		절토사면	종류	도로사면	중별2종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 청양군 비봉면 용천리 산 56-3	시설물 규모	연장 360.0m, 높이 34.0m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 세굴 - 사면부 : 표층유실 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 슛크리트 들뜸(이격) - 배수처리시설 : 소단배수로 균열, 파손 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		주입보수, 단면보수, 녹생토, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 사면부 세굴, 표층유실, 슛크리트 들뜸(이격), 소단배수로 균열, 파손 - 진전여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-34 절토사면(부여 JCT R-B 0+750~0+970,우측) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈	
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁	
시설물구분		절토사면	종류	도로사면	중별2종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액(천원)	745	안전등급양호
시설물 위치		충청남도 부여군 은산면 내지리 산 22-44	시설물 규모	연장 220.0m, 높이 31.5m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 표층유실 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 소단배수로 망상균열, 산마루측구 파손 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		균열보수, 단면보수, 녹생토, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 사면부 표층유실, 소단배수로 균열, 산마루측구 파손 - 진전여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-35 절토사면(영인IC R-A STA.0+420~0+811,진입) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역		점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사		대표자	이수훈	
공동수급	독자수행 100%		계약 방법	일반경쟁	
시설물구분	절토사면		종 류	도로사면	종 별 2종
준공일	2024년 12월 09일		점검금액 (천원)	745	안전등급 양호
시설물 위치	충청남도 아산시 영인면 월선리 347-13		시설물 규모	연장 391.0m, 높이 35.0m	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 상태양호 - 사면하부 : 상태양호 - 보호·보강시설 : 상태양호 - 배수처리시설 : 상태양호 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 각 부위별 신규 손상 발생 여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

04-36 절토사면(영인IC R-A STA.0+660~0+840,진출) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명		서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이수훈		
공동수급		독자수행 100%	계약방법	일반경쟁		
시설물구분		절토사면	종류	도로사면	종별	2종
준공일		2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치		충청남도 아산시 영인면 월선리 347-18	시설물 규모	연장 440.0m, 높이 43.0m		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 상태양호 - 사면하부 : 낙석퇴적 - 보호·보강시설 : 슛크리트 파손 - 배수처리시설 : 소단배수로 망상균열, 파손, 토사퇴적, 산마루측구 파손, 재료분리 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호				
주요 보수·보강		표면처리, 단면보수, 정비, 주의관찰				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 슛크리트 파손, 소단배수로 망상균열, 파손, 산마루측구 파손 - 진전여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

04-37 절토사면(청양IC STA.0+030~0+490) 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	서부내륙고속도로 2026년 시설물 정기안전점검 용역	점검기간	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	서부내륙고속도로 주식회사	대표자	이 수 훈		
공동수급	독자수행 100%	계약 방법	일반경쟁		
시설물구분	절토사면	종 류	도로사면	종 별	2종
준공 일	2024년 12월 09일	점검금액 (천원)	745	안전등급	양호
시설물 위치	충청남도 청양군 청양읍 군량리 8-4	시설물 규모	연장 460.0m, 높이 58.0m		
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 상부 자연사면 : 상태양호 - 사면부 : 토사유실(임시보수), 세굴 및 토사유실 - 사면하부 : 토사퇴적 - 보호·보강시설 : 슛크리트 이격, 파손, 격자블럭 박리, 앵커 강선노출 - 배수처리시설 : 소단배수로 균열, 파손, 토사퇴적, 시공불량, 산마루측구 배면 토사유실 - 이격거리내 시설 : 상태양호 - 공중이 이용하는 부위 : 상태양호			
주요 보수·보강		표면처리, 주입보수, 단면보수, 청소, 배수로 재시공, 방청, 정비, 녹생토, 주의관찰			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이 상 훈	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정 지 운	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장 진 원	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황 상 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서 동 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손 기 영	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양 주 윤	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전 희 균	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이 석 진	2026. 04. 24 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 사면 세굴 및 토사유실, 슛크리트 이격, 파손, 격자블럭 박리, 앵커 강선노출, 소단배수로 균열, 파손, 산마루측구 배면 토사유실 - 진전여부 확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					