

남전교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황									
용역명		비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정기안전점검		점검기간		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30			
관리주체명		화성도시고속도로(주)		대표자		이영주			
공동수급		독자수행 100%		계약방법		수의계약			
시설물구분		교량		종류		도로교량	<table><tr><th>종별</th><td>기타</td></tr></table>	종별	기타
종별	기타								
준공일		2017년 06월 30일		점검금액(천원)		-	<table><tr><th>안전등급</th><td>양호</td></tr></table>	안전등급	양호
안전등급	양호								
시설물위치		경기도 화성시 비봉면 삼화리 1788-1		시설물규모		연장 22.4m, 폭 38.9m, 왕복 4차선			
나. 점검 실시결과 현황									
중대한 결함 등	중대한 결함	- 없음							
	공중이용하는 부위에 결함	- 없음							
점검 주요결과		- 바닥판하면 : 녹발생 - 교대 : 균열(0.3mm미만), 백태, 재료분리 - 기초 : 확인불가(매립) - 교면포장 : 상태양호 - 배수시설 : 상태양호 - 난간 및 연석 : 균열(0.3mm이상)							
주요 보수·보강		- 표면처리, 단면보수, 단면보수(방청) 등							
다. 책임(참여)기술자 현황									
구분		성명		과업 참여기간		기술등급			
책임기술자		이상훈		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자			
참여기술자		정지운		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자			
		장진원		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자			
		황상운		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자			
		서동진		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자			
		손기영		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		중급기술자			
		양주운		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자			
		전희균		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자			
		이석진		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자			
라. 참고사항									
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 녹발생, 교대 백태 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음									

비봉교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명	비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정기안전점검		점검기간	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	화성도시고속도로(주)		대표자	이영주		
공동수급	독자수행 100%		계약방법	수의계약		
시설물구분	교량		종류	도로교량	종별	기타
준공일	2017년 06월 30일		점검금액 (천원)	-	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 화성시 비봉면 양노리 810-25		시설물 규모	연장 22.4m, 폭 50.0m, 왕복 4차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함 등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 : 상태양호 - 교대 : 균열(0.3mm미만), 날개벽 백태, 날개벽 옹벽 파손 - 기초 : 확인불가(매립) - 교면포장 : 상태양호 - 배수시설 : 상태양호 - 난간 및 연석 : 상태양호				
주요 보수보강		- 표면처리, 단면보수 등				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 교대 날개벽 백태, 옹벽 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

양노3교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명	비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정기안전점검		점검기간	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	화성도시고속도로(주)		대표자	이영주		
공동수급	독자수행 100%		계약방법	수의계약		
시설물구분	교량		종류	도로교량	종별	기타
준공일	2017년 06월 30일		점검금액 (천원)	-	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 화성시 비봉면 양노리 810-25		시설물 규모	연장 11.2m, 폭 32.3m, 왕복 4차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함 등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 : Precast Arch부 미세균열 - 교대 : 상태양호 - 기초 : 확인불가(매립) - 교면포장 : 상태양호 - 배수시설 : 상태양호 - 난간 및 연석 : 상태양호				
주요 보수보강		- 표면처리 등				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 Precast Arch부 미세균열 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

양노4교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명	비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정기안전점검		점검기간	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	화성도시고속도로(주)		대표자	이영주		
공동수급	독자수행 100%		계약방법	수의계약		
시설물구분	교량		종류	도로교량	종별	기타
준공일	2017년 06월 30일		점검금액(천원)	-	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 화성시 비봉면 양노리 산18-6		시설물 규모	연장 40.0m, 폭 26.1m, 왕복 4차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함 등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 : 상태양호 - 거더 : 상태양호 - 가로보 및 세로보 : 상태양호 - 교대 : 마감불량, 백태 - 교량받침 : 상태양호 - 신축이음 : 신축이음 하부 누수, 후타재 균열 - 기초 : 확인불가(매립) - 교면포장 : 상태양호 - 배수시설 : 상태양호 - 난간 및 연석 : 상태양호 - 점검시설 : 상태양호				
주요 보수보강		- 표면처리, 단면보수, 유도배수관 설치, 주의관찰 등				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 교대 마감불량, 신축이음 신축이음 하부 누수 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

개무교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정기안전점검		점검기간	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명	화성도시고속도로(주)		대표자	이영주	
공동수급	독자수행 100%		계약방법	수의계약	
시설물구분	교량		종류	도로교량	종별 기타
준공일	2017년 06월 30일		점검금액 (천원)	-	안전등급 양호
시설물 위치	경기도 화성시 비봉면 쌍학리 855-1		시설물 규모	연장 15.820m, 폭 55.0m, 왕복 4차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함 등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 : Precast Arch 하부 보수부 재균열 - 교대 : 파손, 누수흔적 - 기초 : 확인불가(매립) - 교면포장 : 상태양호 - 배수시설 : 상태양호 - 난간 및 연석 : 균열(0.3mm이상), 방음벽 유리 파손			
주요 보수보강		- 표면처리, 단면보수, 재설치, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분	성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자	이상훈	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자	정지운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	장진원	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	황상운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	서동진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
	손기영	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
	양주운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	전희균	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
	이석진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교대 누수흔적, 바닥판하면 Precast Arch 하부 보수부 재균열 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

내리교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명	비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정기안전점검		점검기간	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	화성도시고속도로(주)		대표자	이영주		
공동수급	독자수행 100%		계약방법	수의계약		
시설물구분	교량		종류	도로교량	종별	기타
준공일	2017년 06월 30일		점검금액(천원)	-	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 화성시 봉담읍 내리 808-1		시설물 규모	연장 15.0m, 폭 52.0m, 왕복 4차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함 등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 : Precast BOX 측면 균열, 균열 및 누수흔적, 박락 - 교대 : 파손, 실란트 열화 - 기초 : 확인불가(매립) - 교면포장 : 상태양호 - 배수시설 : 상태양호 - 난간 및 연석 : 중분대 균열(0.3mm이상)				
주요 보수보강		- 표면처리, 단면보수, 실란트 재시공 등				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분		성명	과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 측면 박락, 균열 및 누수흔적 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

원평교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황							
용역명		비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정기안전점검	점검기간		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명		화성도시고속도로(주)	대표자		이영주		
공동수급		독자수행 100%	계약방법		수의계약		
시설물구분		교량	종류		도로교량	종별	기타
준공일		2017년 06월 30일	점검금액(천원)		—	안전등급	양호
시설물 위치		경기도 화성시 봉담읍 내리 823-5	시설물 규모		연장 45.0m, 폭 21.07m, 왕복 4차선		
나. 점검 실시결과 현황							
중대한 결함 등	중대한 결함	— 없음					
	공중이 이용하는 부위에 결함	— 없음					
점검 주요결과		— 바닥판하면 : 상태양호 — 거더 : 상태양호 — 가로보 및 세로보 : 상태양호 — 교대 : 표면박리, 백태 — 교량받침 : 받침콘크리트 잡철근 노출 — 신축이음 : 부식, 이물질 퇴적 — 기초 : 확인불가(매립) — 교면포장 : 망상균열 — 배수시설 : 상태양호 — 난간 및 연석 : 상태양호 — 점검시설 : 상태양호					
주요 보수·보강		— 표면처리, 단면보수, 단면보수(방청), 재도장, 정비, 주의관찰 등					
다. 책임(참여)기술자 현황							
구분		성명		과업 참여기간		기술등급	
책임기술자		이상훈		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
참여기술자		정지운		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		장진원		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		황상운		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		서동진		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자	
		손기영		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		중급기술자	
		양주운		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		전희균		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
		이석진		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자	
라. 참고사항							
— 차기 중점점검부위 : 교대 표면박리, 백태, 교면포장 망상균열 등 — 진전 여부확인 — 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음							

백학IC1교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황						
용역명	비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정기안전점검		점검기간	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		
관리주체명	화성도시고속도로(주)		대표자	이영주		
공동수급	독자수행 100%		계약방법	수의계약		
시설물구분	교량		종류	도로교량	종별	기타
준공일	2017년 06월 30일		점검금액(천원)	-	안전등급	양호
시설물 위치	경기도 화성시 비봉면 양노리 228-4		시설물 규모	연장 40.0m, 폭 7.9m 1차선		
나. 점검 실시결과 현황						
중대한 결함 등	중대한 결함	- 없음				
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음				
점검 주요결과		- 바닥판하면 : 상태양호 - 거더 : 상태양호 - 가로보 및 세로보 : 상태양호 - 교대 : 표면박리 - 교량받침 : 받침콘크리트 잡철물 미제거 - 신축이음 : 상태양호 - 기초 : 확인불가(매립) - 교면포장 : 상태양호 - 배수시설 : 배수로 연석 파손 - 난간 및 연석 : 상태양호				
주요 보수보강		- 단면보수, 단면보수(방청), 주의관찰 등				
다. 책임(참여)기술자 현황						
구분	성명	과업 참여기간		기술등급		
책임기술자	이상훈	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자		
참여기술자	정지운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자		
	장진원	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자		
	황상운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자		
	서동진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자		
	손기영	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		중급기술자		
	양주운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자		
	전희균	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자		
	이석진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자		
라. 참고사항						
- 차기 중점점검부위 : 교대 표면박리, 교량받침 받침콘크리트 잡철물 미제거 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음						

천천IC2교 정기안전점검 결과표

가. 일반현황					
용역명	비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정기안전점검		점검기간	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30	
관리주체명	화성도시고속도로(주)		대표자	이영주	
공동수급	독자수행 100%		계약방법	수의계약	
시설물구분	교량		종류	도로교량	종별 기타
준공일	2017년 06월 30일		점검금액 (천원)	-	안전등급 양호
시설물 위치	경기도 화성시 매송면 천천리 7-6		시설물 규모	연장 15.0m, 폭 24.77m, 1차선	
나. 점검 실시결과 현황					
중대한 결함 등	중대한 결함	- 없음			
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음			
점검 주요결과		- 바닥판하면 : 상태양호 - 교대 : 재료분리, 델리네이트 파손 - 기초 : 확인불가(매립) - 교면포장 : 길어깨 망상균열, 하부도로 포장 길어깨 균열 - 배수시설 : 상태양호 - 난간 및 연석 : 상태양호			
주요 보수보강		- 단면보수, 재설치, 주의관찰 등			
다. 책임(참여)기술자 현황					
구분		성명	과업 참여기간		기술등급
책임기술자		이상훈	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
참여기술자		정지운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		장진원	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		황상운	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		서동진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자
		손기영	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		중급기술자
		양주윤	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		전희균	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
		이석진	2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자
라. 참고사항					
- 차기 중점점검부위 : 교면포장 길어깨 망상균열, 하부도로 포장 길어깨 균열 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음					

녹지연결로 정기안전점검 결과표

가. 일반현황									
용역명		비봉~매송간 도시고속도로 2026년 상반기 정기안전점검		점검기간		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30			
관리주체명		화성도시고속도로(주)		대표자		이영주			
공동수급		독자수행 100%		계약방법		수의계약			
시설물구분		교량		종류		도로교량	<table><tr><th>종별</th><td>기타</td></tr></table>	종별	기타
종별	기타								
준공일		2017년 06월 30일		점검금액(천원)		-	<table><tr><th>안전등급</th><td>양호</td></tr></table>	안전등급	양호
안전등급	양호								
시설물위치		경기도 화성시 효행구 봉담읍 내리 산13-6		시설물규모		연장 15.0m, 폭 30.0m, 왕복 4차선			
나. 점검 실시결과 현황									
중대한 결함 등	중대한 결함	- 없음							
	공중이 이용하는 부위에 결함	- 없음							
점검 주요결과		- 바닥판하면 : 누수(스며있음), 누수흔적, 실란트 미시공 및 누수흔적 - 교대 : 균열(0.3mm미만), 균열부백태(0.3mm미만), 층분리, 옹벽 기초부 파손, 옹벽 블록 균열, 파손, 백태, 누수흔적 - 기초 : 확인불가(매립) - 교면포장 : 상태양호 - 배수시설 : 상태양호 - 난간 및 연석 : 상태양호							
주요 보수보강		- 표면처리, 단면보수, 유도배수관 설치, 실란트 시공, 주의관찰 등							
다. 책임(참여)기술자 현황									
구분		성명		과업 참여기간		기술등급			
책임기술자		이상훈		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자			
참여기술자		정지운		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자			
		장진원		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자			
		황상운		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자			
		서동진		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		특급기술자			
		손기영		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		중급기술자			
		양주운		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자			
		전희균		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자			
		이석진		2026. 06. 22 ~ 2026. 06. 30		초급기술자			
라. 참고사항									
- 차기 중점점검부위 : 바닥판하면 누수(스며있음), 누수흔적, 실란트 미시공 및 누수흔적, 교대 층분리, 옹벽 기초부 파손, 옹벽 블록 균열, 파손 등 - 진전 여부확인 - 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 : 없음									