



반발경도


Type-1 12년 sta40 상부슬래브




Type-1 12년 sta40 좌측벽체




Type-2 32년 Sta.340 상부슬래브




Type-2 32년 Sta.340 우측벽체




Type-3 12년 sta 880 상부슬래브




Type-3 12년 sta880 우측벽체




Type-4 12년 sta1150 좌측벽체




Type-4 22년 sta1235 좌측벽체




Type-5 22년 sta1410 상부슬래브




Type-5 32년 sta1430 좌측벽체




Type-6 62년 sta1480 상부슬래브




Type-6 22년 sta1480 우측벽체




Type-7 1면 sta 1695 좌측벽체




Type-7 3면 sta 1950 우측벽체




Type-8 5면 sta 2115 상부슬래브




Type-8 1면 sta 2115 좌측벽체




Type-9 3면 sta 2450 상부슬래브




Type-9 1면 sta 2470 좌측벽체




Type-10 3년 sta2490 상부층개보




Type-10 6년 sta2490 우측벽제




Type-11 2년 sta2535 우측벽제




Type-11 1년 sta2750 우측벽제



Type-12 2년 sta2860 좌측벽제



Type-12 2년 sta2860 우측벽제



탄산화시험

[illegible]