

[삼랑진IC2교] 구조별 상태평가 결과표

개별 교량명 : 삼랑진IC2교															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
STBox[S1/A1]	STBOX교	a	b	a	b	a	c	b	b	b	q	a	a	a	a
STBox[S2/P1]	STBOX교	a	a	a	b	a	b	x	b	c	q	a	a	a	x
STBox[S3/P2]	STBOX교	b	a	b	a	a	c	c	b	c	q	a	a	x	a
STBox[A2]	STBOX교								b	c	q		a		x
평균		0.133	0.133	0.133	0.167	0.100	0.333	0.300	0.200	0.350	N/A	0.100	0.100	0.100	0.100
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	2	2	2	1
(평균X가중치)/가중치합		0.024	0.027	0.007	0.012	0.003	0.007	0.027	0.018	0.070	N/A	0.002	0.002	0.002	0.001
1. 환산결함도 점수 =															0.201
2. 상태평가 결과 =															B

[삼랑진IC2교] 구조별 상태평가 결과표

교 랑 명 :	삼랑진IC2교						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
삼랑진IC2교	0.201	B	130	2	260	1.000	0.201
합계(Σ)			130		260	1	0.201
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.201
2. 상태평가 결과 =							B