

[홍산2교(대구)] [PSC I형교] 결과표

개별교량명 : 홍산2교(대구)															
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재				받침	하부구조		내구성 요소			
번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
<i>PSC[S1/A1]</i>	<i>PSC I형교</i>	b	a	b	b	a	b	b	b	b	Q	a	a	N/A	N/A
<i>PSC[S2/P1]</i>	<i>PSC I형교</i>	a	b	a	b	a	b	N/A	b	b	Q	N/A	a	N/A	N/A
<i>PSC[S3/P2]</i>	<i>PSC I형교</i>	a	b	a	b	a	b	N/A	b	b	Q	N/A	a	N/A	N/A
<i>PSC[S4/P3]</i>	<i>PSC I형교</i>	a	b	a	b	a	b	b	b	b	Q	a	a	N/A	N/A
<i>PSC[S5/P4]</i>	<i>PSC I형교</i>	a	a	a	b	a	b	N/A	b	b	Q	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>PSC[A2]</i>	<i>PSC I형교</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	b	b	b	Q	N/A	N/A	N/A	N/A
평균		0.120	0.160	0.120	0.200	0.100	0.200	0.200	0.200	0.200	N/A	0.100	0.100		
가중치		18	20	5	7	3	2	9	9	20	N/A	4	3		
(평균X가중치)/가중치합		0.022	0.032	0.006	0.014	0.003	0.004	0.018	0.018	0.040	N/A	0.004	0.003	0.000	0.000
1. 환산결함도 점수 =														0.164	
2. 상태평가 결과 =														B	

[흥산2교(대구)] [PSC I형교] 결과표

교 랑 명 :	홍산2교(대구)						
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
홍산2교(대구)	0.164	B	270	2	540	1.000	0.164
합계(Σ)			270		540	1	0.164
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.164
2. 상태평가 결과 =							B