



KEY - PLAN



P9(원주방향)



P8(여주방향)



S9 SLAB 하면

현황 조사 결과표

번호	위치, 구조 (구분명)	수상영향 W(mm,m)	수상규모			사건 번호	비고
			L(m)	개소	적(m ³ ,EA)		
1	슬라브 하부	균열	0.1	0.7	1	0.70	
2	슬라브 하부	균열	0.1	0.6	1	0.60	
3	슬라브 하부	균열	0.1	0.5	1	0.50	
4	슬라브 하부	균열	0.1	1.8	1	1.80	
5	슬라브 하부	균열	0.1	0.6	1	0.60	
6	슬라브 하부	균열	0.1	0.4	4	1.60	
7	슬라브 하부	배치	0.5	1.0	1	0.50	
8	슬라브 하부	배치	0.5	2.0	1	1.00	
9	슬라브 하부	균열	0.1	0.5	1	0.50	
10	슬라브 하부	균열	0.1	1.5	1	1.50	
11	슬라브 하부	균열	0.1	0.3	1	0.30	
12	슬라브 하부	균열	0.1	1.6	1	1.60	
13	슬라브 하부	균열	0.1	0.7	1	0.70	
14	슬라브 하부	균열	0.1	2.0	1	2.00	
15	슬라브 하부	균열	0.1	0.6	1	0.60	
16	슬라브 하부	균열	0.1	0.5	1	0.50	
17	슬라브 하부	균열	0.1	0.3	1	0.30	