




(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 상면 S6



손상량표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량		
1	배수구막힘			6	6.00	ea
2	간열부파괴	1.30	18	23.40	m	
3	간열부파괴	1.30	15	19.50	m	
4	토사침적	0.5	30.00	1	15.00	m ²
5	아스콘균열	2.50	1	2.50	m	
6	아스콘 양상균열	1.0	2.00	1	2.00	m ²
7	아스콘 균열	5.0	1	5.00	m	
8	아스콘 양상균열	1.0	1.5	1	1.50	m ²
9	아스콘 균열	2.0	2	4.00	m	
10	철근노출	0.1	0.1	1	0.01	m ²
11	아스콘 균열	10.0	1	10.00	m	
12	아스콘 균열	1.8	3	5.40	m	
13	아스콘 양상균열	2.50	3.2	1	8.00	m ²
14	파손	0.2	0.3	1	0.06	m ²
15	차수반 이상치			2	2.00	ea
16	방호벽 신축이음 탈락			1	1.00	ea
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						



영역명	(구)남한강교 정기점검	발주처	경기도여주시	용역사	(주)명성엔지니어링	도면명	바닥판 상면 S6	도면	06
-----	--------------	-----	--------	-----	------------	-----	-----------	----	----