




(구)남한강교 외관조사망도 바닥판 상면 S8



손상 현황 표

번호	손상 내용	손상 규모			단위	비고
		폭	길이	수량	수량	
1	간월부벽면		1.30	16	20.90	m
2	배수구리함			3	3	ea
3	아스콘 간월		30.00	1	30.00	m
4	아스콘 간월		1.00	4	4.00	m
5	아스콘 간월		30.00	1	30.00	m
6	간월부벽면		1.30	21	27.30	m
7	아스콘 간월		1.00	4	4.00	m
8	아스콘 양상간월	2.00	8.00	1	16.00	m ²
9	아스콘 간월	6.50	6.50	1	6.50	m
10	토사면적	0.5	30.00	1	15.00	m ²
11	아스콘 양상간월	1.5	2.00	1	3.00	m ²
12	아스콘 간월		5.2	1	5.20	m
13	아스콘 간월		0.5	1	0.50	m
14	아스콘 양상간월	1.00	5.0	1	5.00	m ²
15	철근노출	0.1	0.4	1	0.04	m ²
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						



영역명	(구)남한강교 정기점검	발주처	경기도여주시	용역사	(주)명성엔지니어링	도면명	바닥판 상면 S8	도면	08
-----	--------------	-----	--------	-----	------------	-----	-----------	----	----