



가섭교(하림교)

바닥판 하면 손상현황도

A1 ~ A2(S1)




범례			
균열	철근노출	강재부식	백태
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌출	미세망상



하림리

① 백태 및 열화 1.0x10.0x8ea



가산리