


상품새마을3교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)


KEY PLAN

명품리 ←




→ 송현리

범례			
	균열		철근노출
	강재부식		백태
	누수		파손
	박락		열화
	재료분리		토사퇴적
	돌출		미세망상



송현리



명품리