


상품새마을3교

바닥판 상면 손상현황도

P1 ~ A2(S2)


KEY PLAN

명품리 ←




→ 송현리

범례			
균열	철근노출	강재부식	벽대
누수	파손	박락	열화
재료분리	토사퇴적	돌움	미세망상



송현리



명품리