


운 암 교

바닥판 상면 손상현황도

P2 ~ A2(S3)


KEY PLAN

도전리 ←



→ 신남리

범례




신남리



④ 유간부 토사퇴적
L=10.5

⑤ 후타재 균열
0.3/0.3x2ea



도전리