


장풍제2교

바닥판 상면 손상현황도

A1 ~ P1(S1)



KEY PLAN

후포리 ←




→ 장풍리

범례



장풍리



① 유간부 토사퇴적
L=11.0



후포리