

하남역CY장 옹벽 하자물량표

구분	손상내용	손상물량			비고
		개소	물량	단위	
철근콘크리트옹벽	균열(0.3mm미만)	4	8.00	m	하자
	균열(0.3mm이상)	3	3.00	m	하자
	들뜸	3	0.18	m ²	하자
	실란트 파손	1	3.00	m	하자
보강토옹벽	박락	11	0.21	m ²	하자
	들뜸	7	0.70	m ²	하자
	보수부들뜸	2	0.06	m ²	하자
	누수흔적	3	0.75	m ²	하자
	식생	13	13.00	EA	-
부대시설	방음벽 흡음재 탈락	8	8.00	EA	하자
	방음벽 판넬 파손	5	5.00	EA	하자