


01. 오송1교(T2)

1.전경사진



교량 상부 전경



교량 측면 전경



거터 내부 전경



받침장치 전경



하부구조 전경 (1)



하부구조 전경 (2)

2. 현황사진



위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-1
내용	이물질퇴적	--, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-1-1

위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-1
내용	뒷개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-1-2



위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-1
내용	뒷개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-1-3

위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-2
내용	뒷개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-2-1



위치	오송1교(T2)	연석	도면번호	HK-오송1교(T2)-2
내용	뒷개설치불량	--, --, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-2-2

위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-2
내용	뒷개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-2-3

									
위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-2	위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-2
내용	뒷개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-2-4	내용	뒷개설치불량	--, --, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-2-5
									
위치	오송1교(T2)	연석	도면번호	HK-오송1교(T2)-3	위치	오송1교(T2)	연석	도면번호	HK-오송1교(T2)-3
내용	박락	0.6m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-3-1	내용	박락	0.3m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-3-2
									
위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-3	위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-3
내용	뒷개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-3-3	내용	박리	0.5m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-3-4

									
위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-3	위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-4
내용	덮개설치불량	--, --, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-3-5	내용	균열부백태	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-4-1
									
위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-4	위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-5
내용	덮개파손	--, --, 6EA	연번	HK-오송1교(T2)-4-2	내용	덮개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-5-1
									
위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-5	위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-5
내용	덮개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-5-2	내용	덮개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-5-3

위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-6	위치	오송1교(T2)	도상	도면번호	HK-오송1교(T2)-6
내용	뒷개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-6-1	내용	방수층들뜸	1m, 4.2m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-6-2

위치	오송1교(T2)	연석	도면번호	HK-오송1교(T2)-6	위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-6
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-6-3	내용	뒷개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-6-4

위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-7	위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-7
내용	뒷개파손	--, --, 3EA	연번	HK-오송1교(T2)-7-1	내용	뒷개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-7-2



									
위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-7	위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-7
내용	뒤통개파손	--, --, 2EA	연번	HK-오송1교(T2)-7-3	내용	뒤통개파손	--, --, 2EA	연번	HK-오송1교(T2)-7-4
									
위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-8	위치	오송1교(T2)	보도부	도면번호	HK-오송1교(T2)-8
내용	뒤통개파손	--, --, 2EA	연번	HK-오송1교(T2)-8-1	내용	뒤통개설치불량	--, --, 2EA	연번	HK-오송1교(T2)-8-2
									
위치	오송1교(T2)	바닥판하면	도면번호	HK-오송1교(T2)-9	위치	오송1교(T2)	바닥판하면	도면번호	HK-오송1교(T2)-9
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-9-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-9-2


				#					
위치	오송1교(T2)	바닥판하면	도면번호	HK-오송1교(T2)-10	위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-10
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-10-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-10-2
				#					
위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-11	위치	오송1교(T2)	바닥판하면	도면번호	HK-오송1교(T2)-11
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-11-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-11-2
				#					
위치	오송1교(T2)	바닥판하면	도면번호	HK-오송1교(T2)-12	위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-12
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-12-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송1교(T2)-12-2

				#					
위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-12	위치	오송1교(T2)	바닥판하면	도면번호	HK-오송1교(T2)-13
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-12-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-13-1

				#					
위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-13	위치	오송1교(T2)	바닥판하면	도면번호	HK-오송1교(T2)-14
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-13-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-14-1

				#					
위치	오송1교(T2)	바닥판하면	도면번호	HK-오송1교(T2)-14	위치	오송1교(T2)	거더외부	도면번호	HK-오송1교(T2)-14
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-14-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-14-3

									
위치	오송1교(T2)	거더외부	도면번호	HK-오송1교(T2)-14	위치	오송1교(T2)	거더외부	도면번호	HK-오송1교(T2)-14
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-14-4	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-14-5
									
위치	오송1교(T2)	바닥판하면	도면번호	HK-오송1교(T2)-15	위치	오송1교(T2)	상부슬래브	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-15-1	내용	망상균열 3m, 3m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-1
									
위치	오송1교(T2)	상부슬래브	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2)	상부슬래브	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 3EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 5m, 5EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-3

									
위치	오송1교(T2)	상부슬래브	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2)	상부슬래브	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 13m, 5EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 25m, 6EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-5

									
위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2)	상부슬래브	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.3m, 3EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-6	내용	망상균열 0.8m, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-7

									
위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-8	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.4m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-9

위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-10	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-11


위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-12	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.8m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-13

위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-14	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 2EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-15

									
위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-16	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-17

									
위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.4m, 4EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-18	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-19



									
위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-20	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 3EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-21





위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-22	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-23



위치	오송1교(T2) 우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2) 우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA	연번	HK-오송1교(T2)-17-24	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-17-25




위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA			연번	HK-오송1교(T2)-17-26	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.6m, 1EA		




									
위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	망상균열	0.8m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-17-28	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.8m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-17-29
									
위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-17-30	내용	망상균열	0.3m, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-17-31
									
위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	망상균열	0.3m, 1m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-17-32	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-17-33

위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-34	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-35
위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-36	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-37
위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-38	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.6m, 2EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-39

									
위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2)	바닥슬래브	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 5m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-40	내용	이물질퇴적 0.3m, 5m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-41

									
위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-42	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-43

									
위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-17	위치	오송1교(T2)	상부슬래브	도면번호	HK-오송1교(T2)-18
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-17-44	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-1

									
위치	오송1교(T2)	상부슬래브	도면번호	HK-오송1교(T2)-18	위치	오송1교(T2)	상부슬래브	도면번호	HK-오송1교(T2)-18
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 5m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-3
									
위치	오송1교(T2)	상부슬래브	도면번호	HK-오송1교(T2)-18	위치	오송1교(T2)	상부슬래브	도면번호	HK-오송1교(T2)-18
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 6m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-5
									
위치	오송1교(T2)	상부슬래브	도면번호	HK-오송1교(T2)-18	위치	오송1교(T2)	상부슬래브	도면번호	HK-오송1교(T2)-18
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 20m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 15m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-7

				#					
위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-18	위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-18
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-8	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-9

				#					
위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-18	위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-18
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-10	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-11

				#					
위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-18	위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-18
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-12	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-13


				# 					
위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-18	위치	오송1교(T2)	배수시설	도면번호	HK-오송1교(T2)-18
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-14	내용	배수관손상 --, --, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-15

				# 					
위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-18	위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-18
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 2EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-16	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 2EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-17


				# 					
위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-18	위치	오송1교(T2)	상부슬래브	도면번호	HK-오송1교(T2)-18
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-18	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-19

									
위치	오송1교(T2)	상부슬래브	도면번호	HK-오송1교(T2)-18	위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-18
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 23m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-20	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 23m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-21
									
위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-18	위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-18
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.3m, 4EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-22	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-23
									
위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-18	위치	오송1교(T2)	상부슬래브	도면번호	HK-오송1교(T2)-19
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-18-24	내용	망상균열 4m, 23m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-19-1

									
위치	오송1교(T2)	상부슬래브	도면번호	HK-오송1교(T2)-19	위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-19
내용	망상균열	5m, 23m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-19-2	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.3m, 4EA	연번	HK-오송1교(T2)-19-3	
									
위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-19	위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-19
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-19-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-19-5		
									
위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-19	위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-19
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-19-6	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.3m, 3EA	연번	HK-오송1교(T2)-19-7		

				# 					
위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-19	위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-19
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-19-8	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-19-9
				# 					
위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-19	위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-19
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-19-10	내용	균열(0.3mm이상) 0.8mm, 1.5m, 2EA		연번	HK-오송1교(T2)-19-11
				# 					
위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-19	위치	오송1교(T2)	바닥슬래브	도면번호	HK-오송1교(T2)-19
내용	균열(0.3mm이상) 0.6mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-19-12	내용	체수 2m, 6m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-19-13

									
위치	오송1교(T2)	바닥슬래브	도면번호	HK-오송1교(T2)-19	위치	오송1교(T2)	배수시설	도면번호	HK-오송1교(T2)-19
내용	체수	1.5m, 1.5m, 2EA	연번	HK-오송1교(T2)-19-14	내용	배수관손상	--, 2.5-, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-19-15
									
위치	오송1교(T2)	바닥슬래브	도면번호	HK-오송1교(T2)-19	위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-19
내용	체수	2m, 1m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-19-16	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-19-17
									
위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-19	위치	오송1교(T2)	우벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-19-18	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-19-19


									
위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-19	위치	오송1교(T2)	좌벽체	도면번호	HK-오송1교(T2)-19
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-19-20	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 2EA		연번	HK-오송1교(T2)-19-21

									
위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-20	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-20
내용	망상균열	0.8m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-20-1	내용	망상균열	0.6m, 1m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-20-2

									
위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-20	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-20
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-20-3	내용	망상균열 0.8m, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-20-4


									
위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-21	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-21
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-21-1	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-21-2


									
위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-21	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-21
내용	균열(0.3mm이상) 0.4mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-21-3	내용	균열(0.3mm이상) 0.4mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-21-4

									
위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-21	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-21
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-21-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-21-6

									
위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-22	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-22
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-22-1	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-22-2

									
위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-22	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-22
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-22-3	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-22-4

									
위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-23	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-23
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-23-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-23-2

									
위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-23	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-23
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA			연번	HK-오송1교(T2)-23-3	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.5m, 3EA		

									
위치	오송1교(T2)	배수시설	도면번호	HK-오송1교(T2)-23	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-23
내용	배수관손상 --, --, 1EA			연번	HK-오송1교(T2)-23-5	내용	누수오염 0.8m, 2m, 1EA		

									
위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-23	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-24
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA			연번	HK-오송1교(T2)-23-7	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.8m, 4EA		

위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-24	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-24
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-24-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-24-3

위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-24	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-24
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.7m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-24-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 2EA		연번	HK-오송1교(T2)-24-5

위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-24	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-25
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-24-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.3m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-25-1

									
위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-25	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-25
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-25-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-25-3


									
위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-25	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-25
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-25-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-25-5

									
위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-26	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-26
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-26-1	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-26-2

									
위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-26	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-27
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-26-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 3EA		연번	HK-오송1교(T2)-27-1

									
위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-27	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-27
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송1교(T2)-27-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 6EA		연번	HK-오송1교(T2)-27-3

									
위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-27	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-27
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-27-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-27-5

									
위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-28	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-28
내용	망상균열	0.6m, 1m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-28-1	내용	망상균열	0.8m, 1m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-28-2
									
위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-28	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-29
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 5EA	연번	HK-오송1교(T2)-28-3	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-29-1
									
위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-29	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-29
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-29-2	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-29-3

위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-29	위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-30
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-29-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 2EA		연번	HK-오송1교(T2)-30-1

위치	오송1교(T2)	격벽	도면번호	HK-오송1교(T2)-30	위치	오송1교(T2)	받침장치	도면번호	HK-오송1교(T2)-31
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 2EA		연번	HK-오송1교(T2)-30-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.1m, 3EA		연번	HK-오송1교(T2)-31-1

위치	오송1교(T2)	받침장치	도면번호	HK-오송1교(T2)-32	위치	오송1교(T2)	기둥	도면번호	HK-오송1교(T2)-32
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.2m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-32-1	내용	망상균열 1m, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-32-2

									
위치	오송1교(T2)	코핑	도면번호	HK-오송1교(T2)-33	위치	오송1교(T2)	코핑	도면번호	HK-오송1교(T2)-33
내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-33-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-33-2


									
위치	오송1교(T2)	기둥	도면번호	HK-오송1교(T2)-33	위치	오송1교(T2)	코핑	도면번호	HK-오송1교(T2)-33
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-33-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-33-4

									
위치	오송1교(T2)	코핑	도면번호	HK-오송1교(T2)-35	위치	오송1교(T2)	코핑	도면번호	HK-오송1교(T2)-36
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-35-1	내용	재료분리	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-36-1

									
위치	오송1교(T2)	코핑	도면번호	HK-오송1교(T2)-36	위치	오송1교(T2)	기둥	도면번호	HK-오송1교(T2)-36
내용	재료분리	0.7m, 0.7m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-36-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-36-3

									
위치	오송1교(T2)	기둥	도면번호	HK-오송1교(T2)-36	위치	오송1교(T2)	기둥	도면번호	HK-오송1교(T2)-36
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-36-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-36-5



									
위치	오송1교(T2)	코핑	도면번호	HK-오송1교(T2)-36	위치	오송1교(T2)	기둥	도면번호	HK-오송1교(T2)-36
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 3EA	연번	HK-오송1교(T2)-36-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.1m, 3EA	연번	HK-오송1교(T2)-36-7



위치	오송1교(T2)	받침장치	도면번호	HK-오송1교(T2)-36	위치	오송1교(T2)	기둥	도면번호	HK-오송1교(T2)-36
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.1m, 2EA		연번	HK-오송1교(T2)-36-8	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-36-9



위치	오송1교(T2)	기둥	도면번호	HK-오송1교(T2)-36	위치	오송1교(T2)	코핑	도면번호	HK-오송1교(T2)-36
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송1교(T2)-36-10	내용	망상균열	1m, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-36-11



위치	오송1교(T2) 코핑	도면번호	HK-오송1교(T2)-37	위치		도면번호	
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송1교(T2)-37-1	내용		연번	