

06. 오송2교(T1)

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-1	HK-오송2교(T1)-1-1	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-1	HK-오송2교(T1)-1-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-2	HK-오송2교(T1)-2-1	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-5	HK-오송2교(T1)-5-1	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-6	HK-오송2교(T1)-6-1	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-6	HK-오송2교(T1)-6-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-7	HK-오송2교(T1)-7-1	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-7	HK-오송2교(T1)-7-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-8	HK-오송2교(T1)-8-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-9	HK-오송2교(T1)-9-1	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-9	HK-오송2교(T1)-9-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-11	HK-오송2교(T1)-11-1	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-11	HK-오송2교(T1)-11-2	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-11	HK-오송2교(T1)-11-3	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-12	HK-오송2교(T1)-12-1	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-13	HK-오송2교(T1)-13-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-13	HK-오송2교(T1)-13-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-14	HK-오송2교(T1)-14-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-14	HK-오송2교(T1)-14-2	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-14	HK-오송2교(T1)-14-3	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-14	HK-오송2교(T1)-14-4	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-15	HK-오송2교(T1)-15-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-16	HK-오송2교(T1)-16-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-17	HK-오송2교(T1)-17-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-17	HK-오송2교(T1)-17-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-18	HK-오송2교(T1)-18-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-21	HK-오송2교(T1)-21-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-21	HK-오송2교(T1)-21-2	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-22	HK-오송2교(T1)-22-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-23	HK-오송2교(T1)-23-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-24	HK-오송2교(T1)-24-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-24	HK-오송2교(T1)-24-2	16상

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-25	HK-오송2교(T1)-25-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-26	HK-오송2교(T1)-26-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-29	HK-오송2교(T1)-29-1	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-32	HK-오송2교(T1)-32-1	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-33	HK-오송2교(T1)-33-1	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-33	HK-오송2교(T1)-33-2	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-36	HK-오송2교(T1)-36-1	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-37	HK-오송2교(T1)-37-1	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-37	HK-오송2교(T1)-37-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-39	HK-오송2교(T1)-39-1	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-40	HK-오송2교(T1)-40-1	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-41	HK-오송2교(T1)-41-1	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-41	HK-오송2교(T1)-41-2	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-42	HK-오송2교(T1)-42-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-42	HK-오송2교(T1)-42-2	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-43	HK-오송2교(T1)-43-1	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-44	HK-오송2교(T1)-44-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-44	HK-오송2교(T1)-44-2	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-44	HK-오송2교(T1)-44-3	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-46	HK-오송2교(T1)-46-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-46	HK-오송2교(T1)-46-2	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-46	HK-오송2교(T1)-46-3	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-46	HK-오송2교(T1)-46-4	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-46	HK-오송2교(T1)-46-5	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-47	HK-오송2교(T1)-47-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-47	HK-오송2교(T1)-47-2	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-47	HK-오송2교(T1)-47-3	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-47	HK-오송2교(T1)-47-4	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-48	HK-오송2교(T1)-48-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-48	HK-오송2교(T1)-48-2	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-72	HK-오송2교(T1)-72-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-72	HK-오송2교(T1)-72-2	16하

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-83	HK-오송2교(T1)-83-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-84	HK-오송2교(T1)-84-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-84	HK-오송2교(T1)-84-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-85	HK-오송2교(T1)-85-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-85	HK-오송2교(T1)-85-2	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-85	HK-오송2교(T1)-85-3	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-86	HK-오송2교(T1)-86-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-86	HK-오송2교(T1)-86-2	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-86	HK-오송2교(T1)-86-3	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-86	HK-오송2교(T1)-86-4	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-86	HK-오송2교(T1)-86-5	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-86	HK-오송2교(T1)-86-6	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-86	HK-오송2교(T1)-86-7	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-86	HK-오송2교(T1)-86-8	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-86	HK-오송2교(T1)-86-9	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-86	HK-오송2교(T1)-86-10	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-87	HK-오송2교(T1)-87-1	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-87	HK-오송2교(T1)-87-2	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-87	HK-오송2교(T1)-87-3	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-87	HK-오송2교(T1)-87-4	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-87	HK-오송2교(T1)-87-5	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-87	HK-오송2교(T1)-87-6	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-87	HK-오송2교(T1)-87-7	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-87	HK-오송2교(T1)-87-8	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-87	HK-오송2교(T1)-87-9	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-88	HK-오송2교(T1)-88-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-88	HK-오송2교(T1)-88-2	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-88	HK-오송2교(T1)-88-3	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-88	HK-오송2교(T1)-88-4	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-88	HK-오송2교(T1)-88-5	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-88	HK-오송2교(T1)-88-6	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-88	HK-오송2교(T1)-88-7	16하

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-88	HK-오송2교(T1)-88-8	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-89	HK-오송2교(T1)-89-1	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-89	HK-오송2교(T1)-89-2	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-89	HK-오송2교(T1)-89-3	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-89	HK-오송2교(T1)-89-4	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-90	HK-오송2교(T1)-90-1	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-90	HK-오송2교(T1)-90-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-90	HK-오송2교(T1)-90-3	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-90	HK-오송2교(T1)-90-4	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-90	HK-오송2교(T1)-90-5	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-90	HK-오송2교(T1)-90-6	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-91	HK-오송2교(T1)-91-1	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-91	HK-오송2교(T1)-91-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-92	HK-오송2교(T1)-92-1	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-92	HK-오송2교(T1)-92-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-92	HK-오송2교(T1)-92-3	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-93	HK-오송2교(T1)-93-1	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-93	HK-오송2교(T1)-93-2	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-93	HK-오송2교(T1)-93-3	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-93	HK-오송2교(T1)-93-4	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-93	HK-오송2교(T1)-93-5	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-94	HK-오송2교(T1)-94-1	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-94	HK-오송2교(T1)-94-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-95	HK-오송2교(T1)-95-1	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-95	HK-오송2교(T1)-95-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-96	HK-오송2교(T1)-96-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-96	HK-오송2교(T1)-96-2	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-96	HK-오송2교(T1)-96-3	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-96	HK-오송2교(T1)-96-4	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-96	HK-오송2교(T1)-96-5	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-108	HK-오송2교(T1)-108-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-108	HK-오송2교(T1)-108-2	15상

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-108	HK-오송2교(T1)-108-3	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-115	HK-오송2교(T1)-115-1	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-115	HK-오송2교(T1)-115-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-117	HK-오송2교(T1)-117-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-120	HK-오송2교(T1)-120-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-125	HK-오송2교(T1)-125-1	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-126	HK-오송2교(T1)-126-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-126	HK-오송2교(T1)-126-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-126	HK-오송2교(T1)-126-3	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-126	HK-오송2교(T1)-126-4	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-126	HK-오송2교(T1)-126-5	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-126	HK-오송2교(T1)-126-6	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-127	HK-오송2교(T1)-127-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-127	HK-오송2교(T1)-127-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-127	HK-오송2교(T1)-127-3	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-127	HK-오송2교(T1)-127-4	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-127	HK-오송2교(T1)-127-5	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-128	HK-오송2교(T1)-128-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-128	HK-오송2교(T1)-128-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-128	HK-오송2교(T1)-128-3	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-128	HK-오송2교(T1)-128-4	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-128	HK-오송2교(T1)-128-5	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-128	HK-오송2교(T1)-128-6	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-129	HK-오송2교(T1)-129-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-129	HK-오송2교(T1)-129-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-129	HK-오송2교(T1)-129-3	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-130	HK-오송2교(T1)-130-1	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-130	HK-오송2교(T1)-130-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-130	HK-오송2교(T1)-130-3	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-130	HK-오송2교(T1)-130-4	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-131	HK-오송2교(T1)-131-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-131	HK-오송2교(T1)-131-2	15상

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-131	HK-오송2교(T1)-131-3	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-131	HK-오송2교(T1)-131-4	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-131	HK-오송2교(T1)-131-5	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-131	HK-오송2교(T1)-131-6	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-132	HK-오송2교(T1)-132-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-134	HK-오송2교(T1)-134-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-134	HK-오송2교(T1)-134-2	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-134	HK-오송2교(T1)-134-3	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-134	HK-오송2교(T1)-134-4	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-135	HK-오송2교(T1)-135-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-135	HK-오송2교(T1)-135-2	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-135	HK-오송2교(T1)-135-3	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-135	HK-오송2교(T1)-135-4	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-135	HK-오송2교(T1)-135-5	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-135	HK-오송2교(T1)-135-6	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-136	HK-오송2교(T1)-136-1	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-136	HK-오송2교(T1)-136-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-137	HK-오송2교(T1)-137-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-137	HK-오송2교(T1)-137-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-137	HK-오송2교(T1)-137-3	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-138	HK-오송2교(T1)-138-1	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-138	HK-오송2교(T1)-138-2	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-138	HK-오송2교(T1)-138-3	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-138	HK-오송2교(T1)-138-4	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-138	HK-오송2교(T1)-138-5	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-138	HK-오송2교(T1)-138-6	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-140	HK-오송2교(T1)-140-1	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-140	HK-오송2교(T1)-140-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-140	HK-오송2교(T1)-140-3	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-141	HK-오송2교(T1)-141-1	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-141	HK-오송2교(T1)-141-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-141	HK-오송2교(T1)-141-3	16하

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-141	HK-오송2교(T1)-141-4	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-141	HK-오송2교(T1)-141-5	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-141	HK-오송2교(T1)-141-6	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-141	HK-오송2교(T1)-141-7	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-142	HK-오송2교(T1)-142-1	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-143	HK-오송2교(T1)-143-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-143	HK-오송2교(T1)-143-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-145	HK-오송2교(T1)-145-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-145	HK-오송2교(T1)-145-2	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-146	HK-오송2교(T1)-146-1	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-146	HK-오송2교(T1)-146-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-146	HK-오송2교(T1)-146-3	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-147	HK-오송2교(T1)-147-1	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-148	HK-오송2교(T1)-148-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-148	HK-오송2교(T1)-148-2	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-148	HK-오송2교(T1)-148-3	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-148	HK-오송2교(T1)-148-4	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-148	HK-오송2교(T1)-148-5	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-148	HK-오송2교(T1)-148-6	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-149	HK-오송2교(T1)-149-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-149	HK-오송2교(T1)-149-2	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-149	HK-오송2교(T1)-149-3	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-149	HK-오송2교(T1)-149-4	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-149	HK-오송2교(T1)-149-5	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-149	HK-오송2교(T1)-149-6	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-149	HK-오송2교(T1)-149-7	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-149	HK-오송2교(T1)-149-8	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-149	HK-오송2교(T1)-149-9	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-149	HK-오송2교(T1)-149-10	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-149	HK-오송2교(T1)-149-11	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-149	HK-오송2교(T1)-149-12	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-149	HK-오송2교(T1)-149-13	15상

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-149	HK-오송2교(T1)-149-14	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-149	HK-오송2교(T1)-149-15	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-149	HK-오송2교(T1)-149-16	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-149	HK-오송2교(T1)-149-17	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-149	HK-오송2교(T1)-149-18	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-149	HK-오송2교(T1)-149-19	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-2	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-3	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-4	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-5	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-6	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-7	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-8	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-9	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-10	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-11	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-12	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-13	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-14	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-15	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-16	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-17	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-18	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-19	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-20	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-21	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-22	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-150	HK-오송2교(T1)-150-23	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-151	HK-오송2교(T1)-151-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-151	HK-오송2교(T1)-151-2	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-151	HK-오송2교(T1)-151-3	15상

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-151	HK-오송2교(T1)-151-4	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-151	HK-오송2교(T1)-151-5	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-151	HK-오송2교(T1)-151-6	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-151	HK-오송2교(T1)-151-7	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-151	HK-오송2교(T1)-151-8	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-151	HK-오송2교(T1)-151-9	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-151	HK-오송2교(T1)-151-10	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-151	HK-오송2교(T1)-151-11	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-151	HK-오송2교(T1)-151-12	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-151	HK-오송2교(T1)-151-13	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-151	HK-오송2교(T1)-151-14	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-152	HK-오송2교(T1)-152-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-152	HK-오송2교(T1)-152-2	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-152	HK-오송2교(T1)-152-3	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-152	HK-오송2교(T1)-152-4	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-152	HK-오송2교(T1)-152-5	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-152	HK-오송2교(T1)-152-6	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-152	HK-오송2교(T1)-152-7	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-152	HK-오송2교(T1)-152-8	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-152	HK-오송2교(T1)-152-9	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-152	HK-오송2교(T1)-152-10	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-152	HK-오송2교(T1)-152-11	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-152	HK-오송2교(T1)-152-12	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-152	HK-오송2교(T1)-152-13	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-152	HK-오송2교(T1)-152-14	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-152	HK-오송2교(T1)-152-15	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-152	HK-오송2교(T1)-152-16	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-152	HK-오송2교(T1)-152-17	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-152	HK-오송2교(T1)-152-18	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-153	HK-오송2교(T1)-153-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-155	HK-오송2교(T1)-155-1	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-155	HK-오송2교(T1)-155-2	16하

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-156	HK-오송2교(T1)-156-1	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-156	HK-오송2교(T1)-156-2	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-156	HK-오송2교(T1)-156-3	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-156	HK-오송2교(T1)-156-4	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-157	HK-오송2교(T1)-157-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-157	HK-오송2교(T1)-157-2	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-157	HK-오송2교(T1)-157-3	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-157	HK-오송2교(T1)-157-4	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-157	HK-오송2교(T1)-157-5	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-157	HK-오송2교(T1)-157-6	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-161	HK-오송2교(T1)-161-1	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-177	HK-오송2교(T1)-177-1	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-179	HK-오송2교(T1)-179-1	15하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-179	HK-오송2교(T1)-179-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-185	HK-오송2교(T1)-185-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-188	HK-오송2교(T1)-188-1	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-188	HK-오송2교(T1)-188-2	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-188	HK-오송2교(T1)-188-3	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-188	HK-오송2교(T1)-188-4	16하
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-189	HK-오송2교(T1)-189-1	16상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-190	HK-오송2교(T1)-190-1	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-190	HK-오송2교(T1)-190-2	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-190	HK-오송2교(T1)-190-3	15상
1-1	오송	오송2교(T1)	HK-오송2교(T1)-190	HK-오송2교(T1)-190-4	16하

1.전경사진



교량 상부 전경



교량 측면 전경




바닥판 하면 전경



하부 전경



내부 전경



배수시설 전경

2.현황사진

									
위치	S5	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-1	위치	S5	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-1
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-1-1	내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-1-2

									
위치	S5	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-2	위치	S7	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-5
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-2-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-5-1	

									
위치	S7	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-6	위치	S7	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-6
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-6-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-6-2	



위치	S7	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-7	위치	S7	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-7
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-7-1		내용	지주 파손 0.2m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-7-2	



위치	S8	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-8	위치	S8	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-9
내용	뒹개파손 --, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-8-1		내용	뒹개불량 --, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-9-1	



위치	S8	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-9	위치	S9	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-11
내용	뒹개파손 --, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-9-2		내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-11-1	

									
위치	S9	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-11	위치	S9	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-11
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송2교(T1)-11-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-11-3

									
위치	S9	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-12	위치	S9	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-13
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 2EA		연번	HK-오송2교(T1)-12-1	내용	망상균열 1.5m, 16m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-13-1

									
위치	S9	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-13	위치	S10	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-14
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송2교(T1)-13-2	내용	망상균열 1.5m, 16m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-14-1



위치	S10	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-14	위치	S10	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-14
내용	뒷개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-14-2	내용	뒷개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-14-3



위치	S10	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-14	위치	S10	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-15
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-14-4	내용	망상균열	1.5m, 16m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-15-1



위치	S10	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-16	위치	S11	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-17
내용	망상균열	1.5m, 16m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-16-1	내용	망상균열	1.5m, 16m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-17-1

									
위치	S11	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-17	위치	S11	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-18
내용	덮개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-17-2	내용	망상균열	1.5m, 16m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-18-1
									
위치	S12	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-21	위치	S12	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-21
내용	망상균열	1.5m, 16m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-21-1	내용	덮개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-21-2
									
위치	S12	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-22	위치	S13	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-23
내용	망상균열	1.5m, 16m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-22-1	내용	망상균열	1.5m, 16m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-23-1

									
위치	S13	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-24	위치	S13	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-24
내용	망상균열	1.5m, 16m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-24-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-24-2	
									
위치	S13	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-25	위치	S14	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-26
내용	망상균열	1.5m, 16m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-25-1	내용	망상균열	1.5m, 16m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-26-1
									
위치	S15	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-29	위치	S16	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-32
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-29-1	내용	재료분리	0.2m, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-32-1




위치	S17	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-33	위치	S17	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-33
내용	콘크리트파손 0.2m, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-33-1	내용	뒹개파손 --, --, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-33-2




위치	S18	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-36	위치	S18	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-37
내용	뒹개파손 --, --, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-36-1	내용	뒹개파손 --, --, 2EA		연번	HK-오송2교(T1)-37-1



위치	S18	방호벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-37	위치	S18	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-39
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-37-2	내용	뒹개파손 --, --, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-39-1



위치	S19	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-40	위치	S20	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-41
내용	기타	--, --, 2EA	연번	HK-오송2교(T1)-40-1	내용	뒹개파손	--, --, 2EA	연번	HK-오송2교(T1)-41-1




위치	S20	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-42	위치	S21	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-43
내용	기타	--, --, 2EA	연번	HK-오송2교(T1)-42-1	내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-43-1



위치	S21	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-44	위치	S22	보도부	도면번호	HK-오송2교(T1)-45
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-44-1	내용	뒹개불량	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-45-1




위치	S5	바닥판하면	도면번호	HK-오송2교(T1)-44	위치	S5	바닥판하면	도면번호	HK-오송2교(T1)-44
내용	기타	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-44-1	내용	기타	--, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-44-2



위치	S5	바닥판하면	도면번호	HK-오송2교(T1)-44	위치	S6	바닥판하면	도면번호	HK-오송2교(T1)-46
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA			연번	HK-오송2교(T1)-44-3	내용	재료분리 2m, 3m, 1EA		
				연번	HK-오송2교(T1)-44-3				



위치	S6	바닥판하면	도면번호	HK-오송2교(T1)-46	위치	S6	바닥판하면	도면번호	HK-오송2교(T1)-46
내용	재료분리	2m, 4m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-46-2	내용	재료분리	0.5m, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-46-3

									
위치	S6	바닥판하면	도면번호	HK-오송2교(T1)-46	위치	S6	바닥판하면	도면번호	HK-오송2교(T1)-46
내용	이물질퇴적	0.5m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-46-4	내용	재료분리	0.5m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-46-5
									
위치	S6	바닥판하면	도면번호	HK-오송2교(T1)-47	위치	S6	바닥판하면	도면번호	HK-오송2교(T1)-47
내용	재료분리	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-47-1	내용	재료분리	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-47-2
									
위치	S6	바닥판하면	도면번호	HK-오송2교(T1)-47	위치	S6	바닥판하면	도면번호	HK-오송2교(T1)-47
내용	재료분리	1m, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-47-3	내용	재료분리	0.1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-47-4



위치	S7	바닥판하면	도면번호	HK-오송2교(T1)-48	위치	S7	바닥판하면	도면번호	HK-오송2교(T1)-48
내용	재료분리	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-48-1	내용	재료분리	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-48-2



위치	S15	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-72	위치	S15	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-72
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 5EA	연번	HK-오송2교(T1)-72-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 5EA	연번	HK-오송2교(T1)-72-2



위치	S19	좌벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-83	위치	S20	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-84
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-83-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-84-1



위치	S20 우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-84	위치	S21 좌벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-85
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 4EA	연번	HK-오송2교(T1)-84-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-85-1



위치	S21 우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-85	위치	S21 우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-85
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 2EA	연번	HK-오송2교(T1)-85-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-85-3



위치	S22 좌벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-86	위치	S22 우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-86
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-86-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 2EA	연번	HK-오송2교(T1)-86-2




위치	S22	좌측캔틸레버	도면번호	HK-오송2교(T1)-86	위치	S22	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-86
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-86-3	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-86-4




위치	S22	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-86	위치	S22	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-86
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.4m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-86-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-86-6



위치	S22	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-86	위치	S22	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-86
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-86-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-86-8



위치	S22	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-86	위치	S22	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-86
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 2EA	연번	HK-오송2교(T1)-86-9	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2.5m, 3EA	연번	HK-오송2교(T1)-86-10




위치	S5	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-87	위치	S5	좌벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-87
내용	기타	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-87-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3.4m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-87-2




위치	S5	바닥슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-87	위치	S5	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-87
내용	기타	0.3m, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-87-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 13m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-87-4

									
위치	S5	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-87	위치	S5	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-87
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-87-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-87-6


									
위치	S5	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-87	위치	S5	좌벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-87
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-87-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-87-8

									
위치	S5	좌벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-87	위치	S5	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-88
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-87-9	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 3EA		연번	HK-오송2교(T1)-88-1

									
위치	S5	좌벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-88	위치	S5	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-88
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 2EA		연번	HK-오송2교(T1)-88-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-88-3
									
위치	S5	배수시설	도면번호	HK-오송2교(T1)-88	위치	S5	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-88
내용	배수관손상 --, --, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-88-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 4EA		연번	HK-오송2교(T1)-88-5
									
위치	S5	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-88	위치	S5	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-88
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-88-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-88-7



위치	S5	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-88	위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-89
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-88-8	내용	재료분리 1m, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-89-1




위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-89	위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-89
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 3EA		연번	HK-오송2교(T1)-89-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 14m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-89-3





위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-89	위치	S6	배수시설	도면번호	HK-오송2교(T1)-90
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 13m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-89-4	내용	배수관이격 --, --, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-90-1

									
위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-90	위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-90
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 7m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-90-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 9m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-90-3


									
위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-90	위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-90
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-90-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-90-5

									
위치	S6	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-90	위치	S7	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-91
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 7m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-90-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 15m, 3EA		연번	HK-오송2교(T1)-91-1

									
위치	S7	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-91	위치	S7	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-92
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 15m, 3EA		연번	HK-오송2교(T1)-91-2	내용	균열부백태 0.1mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-92-1
									
위치	S7	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-92	위치	S7	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-92
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 15m, 5EA		연번	HK-오송2교(T1)-92-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 15m, 3EA		연번	HK-오송2교(T1)-92-3
									
위치	S7	배수시설	도면번호	HK-오송2교(T1)-93	위치	S7	좌벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-93
내용	배수관이격 --, --, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-93-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-93-2

									
위치	S7	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-93	위치	S7	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-93
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-93-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 15m, 4EA		연번	HK-오송2교(T1)-93-4

									
위치	S7	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-93	위치	S8	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-94
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 15m, 3EA		연번	HK-오송2교(T1)-93-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 15m, 3EA		연번	HK-오송2교(T1)-94-1

									
위치	S8	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-94	위치	S8	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-95
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 15m, 5EA		연번	HK-오송2교(T1)-94-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 15m, 3EA		연번	HK-오송2교(T1)-95-1

									
위치	S8	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-95	위치	S8	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-96
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 5m, 4EA		연번	HK-오송2교(T1)-95-2	내용	균열(0.3mm이상) 0.4mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-96-1


									
위치	S8	배수시설	도면번호	HK-오송2교(T1)-96	위치	S8	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-96
내용	배수관탈락	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-96-2	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-96-3

									
위치	S8	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-96	위치	S8	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-96
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-96-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 15m, 3EA		연번	HK-오송2교(T1)-96-5



									
위치	S12	RC	도면번호	HK-오송2교(T1)-108	위치	S12	RC	도면번호	HK-오송2교(T1)-108
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-108-1	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-108-2
									
위치	S12	RC	도면번호	HK-오송2교(T1)-108	위치	S15	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-115
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-108-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송2교(T1)-115-1
									
위치	S15	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-115	위치	S16	RC	도면번호	HK-오송2교(T1)-117
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 30m, 3EA		연번	HK-오송2교(T1)-115-2	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-117-1





위치	S17	RC	도면번호	HK-오송2교(T1)-120	위치	S18	RC	도면번호	HK-오송2교(T1)-125
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-120-1	내용	망상균열 1.5m, 7m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-125-1





위치	S19	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-126	위치	S19	좌벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-126
내용	망상균열 3m, 40m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-126-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-126-2




위치	S19	좌벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-126	위치	S19	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-126
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-126-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 3.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-126-4



									
위치	S19	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-126	위치	S19	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-126
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-126-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-126-6
									
위치	S20	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-127	위치	S20	좌벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-127
내용	망상균열 3m, 40m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-127-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송2교(T1)-127-2
									
위치	S20	좌벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-127	위치	S20	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-127
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-127-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 3.2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-127-4




위치	S20	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-127	위치	S21	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-128
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-127-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-128-1





위치	S21	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-128	위치	S21	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-128
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 10m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-128-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-128-3



위치	S21	좌벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-128	위치	S21	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-128
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-128-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-128-5

									
위치	S21	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-128	위치	S22	상부슬래브	도면번호	HK-오송2교(T1)-129
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-128-6	내용	망상균열 3m, 40m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-129-1

									
위치	S22	좌벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-129	위치	S22	우벽체	도면번호	HK-오송2교(T1)-129
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 2.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-129-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 3.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-129-3

									
위치	S5	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-130	위치	S5	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-130
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-130-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-130-2

									
위치	S5	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-130	위치	S5	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-130
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-130-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.7m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-130-4
									
위치	S5	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-131	위치	S5	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-131
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-131-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-131-2
									
위치	S5	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-131	위치	S5	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-131
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-131-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-131-4



위치	S5	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-131	위치	S5	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-131		
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.2m, 1EA			연번	HK-오송2교(T1)-131-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.7m, 1EA			연번	HK-오송2교(T1)-131-6



위치	S5	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-132	위치	S6	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-134		
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.7m, 1EA			연번	HK-오송2교(T1)-132-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 2EA			연번	HK-오송2교(T1)-134-1




위치	S6	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-134	위치	S6	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-134		
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.2m, 1EA			연번	HK-오송2교(T1)-134-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.7m, 1EA			연번	HK-오송2교(T1)-134-3



위치	S6	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-134
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-134-4

위치	S6	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-135
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.4m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-135-1




위치	S6	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-135
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.7m, 4EA		연번	HK-오송2교(T1)-135-2

위치	S6	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-135
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-135-3



위치	S6	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-135
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.4m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-135-4


위치	S6	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-135
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-135-5



위치	S6	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-135	위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-136
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-135-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-136-1



위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-136	위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-137
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송2교(T1)-136-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-137-1




위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-137	위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-137
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-137-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-137-3



위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-138	위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-138
내용	기타	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-138-1	내용	기타	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-138-2




위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-138	위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-138
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-138-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-138-4



위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-138	위치	S7	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-138
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-138-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-138-6



위치	S8	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-140	위치	S8	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-140
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-140-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-140-2



위치	S8	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-140	위치	S8	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-141
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-140-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-141-1




위치	S8	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-141	위치	S8	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-141
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.4m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-141-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-141-3


위치	S8	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-141	위치	S8	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-141
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-141-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-141-5

위치	S8	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-141	위치	S8	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-141
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-141-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-141-7


위치	S8	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-142	위치	S8	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-143
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-142-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-143-1




위치	S8	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-143	위치	S19	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-145
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-143-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-145-1




위치	S19	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-145	위치	S20	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-146
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-145-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-146-1




위치	S20	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-146	위치	S20	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-146
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-146-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-146-3




위치	S21	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-147	위치	S22	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-148
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-147-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-148-1





위치	S22	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-148	위치	S22	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-148
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-148-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-148-3



위치	S22	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-148	위치	S22	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-148
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-148-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-148-5



위치	S22	격벽	도면번호	HK-오송2교(T1)-148	위치	P11	코핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-149
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 0.9m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-148-6	내용	망상균열 1m, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-149-1



위치	P11	코핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-149	위치	P11	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-149
내용	망상균열 1m, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-149-2	내용	망상균열 2m, 6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-149-3



위치	P11	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-149	위치	P11	코핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-149
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-149-4	내용	망상균열 0.5m, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-149-5

									
위치	P11	코 핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-149	위치	P11	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-149
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.7m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-149-6	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-149-7
									
위치	P11	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-149	위치	P11	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-149
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-149-8	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-149-9
									
위치	P11	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-149	위치	P11	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-149
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 6m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-149-10	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 2EA		연번	HK-오송2교(T1)-149-11



위치	P11	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-149
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 3EA		연번	HK-오송2교(T1)-149-12

위치	P11	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-149
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 3EA		연번	HK-오송2교(T1)-149-13




위치	P11	코핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-149
내용	망상균열	1m, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-149-14

위치	P11	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-149
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-149-15



위치	P11	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-149
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-149-16

위치	P11	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-149
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송2교(T1)-149-17

									
위치	P11	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-149	위치	P11	코핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-149
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-149-18	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 2EA		연번	HK-오송2교(T1)-149-19
									
위치	P12	코핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-150	위치	P12	코핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-150
내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-150-1	내용	망상균열	2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-150-2
									
위치	P12	코핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-150	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-150
내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-150-3	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-150-4






위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-150	위치	P12	기초	도면번호	HK-오송2교(T1)-150
내용	망상균열	0.5m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-150-5	내용	콘크리트파손	3m, 5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-150-6





위치	P12	코핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-150	위치	P12	코핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-150
내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-150-7	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 2m, 5EA	연번	HK-오송2교(T1)-150-8





위치	P12	코핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-150	위치	P12	코핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-150
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-150-9	내용	망상균열	1.5m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-150-10

									
위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-150	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-150
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-150-11	내용	망상균열 0.5m, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-150-12
									
위치	P12	기초	도면번호	HK-오송2교(T1)-150	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-150
내용	콘크리트파손 3m, 5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-150-13	내용	망상균열 2m, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-150-14
									
위치	P12	코핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-150	위치	P12	코핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-150
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.5m, 3EA		연번	HK-오송2교(T1)-150-15	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송2교(T1)-150-16



									
위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-150	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-150
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송2교(T1)-150-17	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-150-18
									
위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-150	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-150
내용	망상균열 2m, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-150-19	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-150-20
									
위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-150	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-150
내용	망상균열 1.5m, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-150-21	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-150-22



위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-150	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-151
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-150-23	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송2교(T1)-151-1



위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-151	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-151
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-151-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 2EA		연번	HK-오송2교(T1)-151-3



위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-151	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-151
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.5m, 3EA		연번	HK-오송2교(T1)-151-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-151-5


									
위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-151	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-151
내용	망상균열	1m, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-151-6	내용	망상균열	2.5m, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-151-7

									
위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-151	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-151
내용	망상균열	1m, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-151-8	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 4m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-151-9

									
위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-151	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-151
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 4m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-151-10	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-151-11




위치	P13	코핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-151	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-151		
내용	균열(0.3mm미만) 0.1mm, 1.8m, 1EA			연번	HK-오송2교(T1)-151-12	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 3m, 1EA			연번	HK-오송2교(T1)-151-13



위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-151	위치	P14	코핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-152		
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 3EA			연번	HK-오송2교(T1)-151-14	내용	이물질퇴적 2m, 2m, 1EA			연번	HK-오송2교(T1)-152-1




위치	P14	코핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-152	위치	P14	기초	도면번호	HK-오송2교(T1)-152
내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 0.6m, 1EA			연번	HK-오송2교(T1)-152-2	내용	기타 --, 20.9m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-152-3

									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-152	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-152
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-152-4	내용	균열(0.3mm이상) 0.3mm, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-152-5
									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-152	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-152
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-152-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-152-7
									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-152	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-152
내용	콘크리트파손 0.3m, 18m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-152-8	내용	망상균열 1m, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-152-9

									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-152	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-152
내용	망상균열	2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-152-10	내용	망상균열	0.2m, 4m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-152-11



									
위치	P14	코핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-152	위치	P14	코핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-152
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-152-12	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 4EA	연번	HK-오송2교(T1)-152-13


									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-152	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-152
내용	망상균열	2.5m, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-152-14	내용	망상균열	2.5m, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-152-15

									
위치	P14	코핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-152	위치	P14	코핑	도면번호	HK-오송2교(T1)-152
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.7m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-152-16	내용	망상균열 2m, 3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-152-17


									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-152	위치	P15	기초	도면번호	HK-오송2교(T1)-153
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-152-18	내용	기타 --, 19.2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-153-1



									
위치	P17	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-155	위치	P17	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-155
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-155-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-155-2


									
위치	P18	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-156	위치	P18	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-156
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-156-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송2교(T1)-156-2
									
위치	P18	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-156	위치	P18	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-156
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-156-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-156-4
									
위치	P19	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-157	위치	P19	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-157
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송2교(T1)-157-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-157-2

									
위치	P19	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-157	위치	P19	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-157
내용	망상균열	1m, 2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-157-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-157-4

									
위치	P19	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-157	위치	P19	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-157
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-157-5	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-157-6

									
위치	P23	배수시설	도면번호	HK-오송2교(T1)-161	위치	P39	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-177
내용	배수관누수	--, --, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-161-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-177-1

									
위치	P41	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-179	위치	P41	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-179
내용	재료분리	0.2m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-179-1	내용	재료분리	0.5m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-179-2
									
위치	P47	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-185	위치	P50	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-188
내용	재료분리	0.1m, 1.7m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-185-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-188-1
									
위치	P50	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-188	위치	P50	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-188
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-188-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	HK-오송2교(T1)-188-3



위치	P50	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-188	위치	P51	받침장치	도면번호	HK-오송2교(T1)-189
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-188-4	내용	백태 0.2m, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-189-1



위치	P52	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-190	위치	P52	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-190
내용	균열(0.3mm이상) 0.4mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-190-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 0.8EA		연번	HK-오송2교(T1)-190-2



위치	P52	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-190	위치	P52	기둥	도면번호	HK-오송2교(T1)-190
내용	균열(0.3mm이상) 0.4mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-190-3	내용	재료분리 0.1m, 14m, 1EA		연번	HK-오송2교(T1)-190-4