

07. 오송고가(T2)BRT

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-3	HK-오송고가(T2)-BRT-3-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-5	HK-오송고가(T2)-BRT-5-1	15하
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-5	HK-오송고가(T2)-BRT-5-2	15하
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-8	HK-오송고가(T2)-BRT-8-1	16상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-8	HK-오송고가(T2)-BRT-8-2	16상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-9	HK-오송고가(T2)-BRT-9-1	15하
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-12	HK-오송고가(T2)-BRT-12-1	15하
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-12	HK-오송고가(T2)-BRT-12-2	16상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-13	HK-오송고가(T2)-BRT-13-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-14	HK-오송고가(T2)-BRT-14-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-15	HK-오송고가(T2)-BRT-15-1	15하
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-17	HK-오송고가(T2)-BRT-17-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-17	HK-오송고가(T2)-BRT-17-2	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-17	HK-오송고가(T2)-BRT-17-3	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-18	HK-오송고가(T2)-BRT-18-1	15하
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-19	HK-오송고가(T2)-BRT-19-1	17상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-20	HK-오송고가(T2)-BRT-20-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-20	HK-오송고가(T2)-BRT-20-2	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-20	HK-오송고가(T2)-BRT-20-3	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-20	HK-오송고가(T2)-BRT-20-4	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-20	HK-오송고가(T2)-BRT-20-5	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-20	HK-오송고가(T2)-BRT-20-6	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-20	HK-오송고가(T2)-BRT-20-7	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-21	HK-오송고가(T2)-BRT-21-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-21	HK-오송고가(T2)-BRT-21-2	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-21	HK-오송고가(T2)-BRT-21-3	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-21	HK-오송고가(T2)-BRT-21-4	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-21	HK-오송고가(T2)-BRT-21-5	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-21	HK-오송고가(T2)-BRT-21-6	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-21	HK-오송고가(T2)-BRT-21-7	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-21	HK-오송고가(T2)-BRT-21-8	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-21	HK-오송고가(T2)-BRT-21-9	15상

목 차

[illegible]

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-29	HK-오송고가(T2)-BRT-29-13	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-29	HK-오송고가(T2)-BRT-29-14	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-29	HK-오송고가(T2)-BRT-29-15	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-29	HK-오송고가(T2)-BRT-29-16	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-29	HK-오송고가(T2)-BRT-29-17	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-30	HK-오송고가(T2)-BRT-30-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-30	HK-오송고가(T2)-BRT-30-2	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-30	HK-오송고가(T2)-BRT-30-3	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-30	HK-오송고가(T2)-BRT-30-4	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-30	HK-오송고가(T2)-BRT-30-5	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-31	HK-오송고가(T2)-BRT-31-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-32	HK-오송고가(T2)-BRT-32-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-32	HK-오송고가(T2)-BRT-32-2	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-32	HK-오송고가(T2)-BRT-32-3	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-33	HK-오송고가(T2)-BRT-33-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-34	HK-오송고가(T2)-BRT-34-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-34	HK-오송고가(T2)-BRT-34-2	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-35	HK-오송고가(T2)-BRT-35-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-35	HK-오송고가(T2)-BRT-35-2	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-36	HK-오송고가(T2)-BRT-36-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-37	HK-오송고가(T2)-BRT-37-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-38	HK-오송고가(T2)-BRT-38-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-39	HK-오송고가(T2)-BRT-39-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-41	HK-오송고가(T2)-BRT-41-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-42	HK-오송고가(T2)-BRT-42-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-42	HK-오송고가(T2)-BRT-42-2	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-42	HK-오송고가(T2)-BRT-42-3	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-42	HK-오송고가(T2)-BRT-42-4	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-42	HK-오송고가(T2)-BRT-42-5	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-42	HK-오송고가(T2)-BRT-42-6	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-42	HK-오송고가(T2)-BRT-42-7	15하
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-43	HK-오송고가(T2)-BRT-43-1	15상

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]

목 차

[illegible]


목 차

[illegible]

목 차

공구	사업소	구조물 명	도면 번호	연번	비고
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-76	HK-오송고가(T2)-BRT-76-13	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-76	HK-오송고가(T2)-BRT-76-14	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-76	HK-오송고가(T2)-BRT-76-15	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-76	HK-오송고가(T2)-BRT-76-16	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-76	HK-오송고가(T2)-BRT-76-17	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-76	HK-오송고가(T2)-BRT-76-18	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-77	HK-오송고가(T2)-BRT-77-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-77	HK-오송고가(T2)-BRT-77-2	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-77	HK-오송고가(T2)-BRT-77-3	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-77	HK-오송고가(T2)-BRT-77-4	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-77	HK-오송고가(T2)-BRT-77-5	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-77	HK-오송고가(T2)-BRT-77-6	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-77	HK-오송고가(T2)-BRT-77-7	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-77	HK-오송고가(T2)-BRT-77-8	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-77	HK-오송고가(T2)-BRT-77-9	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-78	HK-오송고가(T2)-BRT-78-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-78	HK-오송고가(T2)-BRT-78-2	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-78	HK-오송고가(T2)-BRT-78-3	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-78	HK-오송고가(T2)-BRT-78-4	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-78	HK-오송고가(T2)-BRT-78-5	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-78	HK-오송고가(T2)-BRT-78-6	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-78	HK-오송고가(T2)-BRT-78-7	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-78	HK-오송고가(T2)-BRT-78-8	15하
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-79	HK-오송고가(T2)-BRT-79-1	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-79	HK-오송고가(T2)-BRT-79-2	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-79	HK-오송고가(T2)-BRT-79-3	15상
1-1	오송	오송고가(T2)-BRT	HK-오송고가(T2)-BRT-80	HK-오송고가(T2)-BRT-80-1	15하

1.전경사진



교량 상부 전경



교량 측면 전경




박스내부 전경



받침장치 전경



거더외부 전경



하부 전경

2.현황사진

									
위치	S3	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-3	위치	S5	신축이음	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-5
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-3-1	내용	볼트탈락	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-5-1

									
위치	S5	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-5	위치	S8	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-8
내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-5-2	내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-8-1

									
위치	S8	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-8	위치	S9	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-9
내용	뒹개불량	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-8-2	내용	뒹개파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-9-1

									
위치	S12	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-12	위치	S12	신축이음	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-12
내용	뒤통파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-12-1	내용	뒤통불량	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-12-2

									
위치	S13	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-13	위치	S14	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-14
내용	뒤통파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-13-1	내용	뒤통파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-14-1

									
위치	S15	보도부	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-15	위치	S1	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-17
내용	뒤통파손	--, --, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-15-1	내용	이물질퇴적	0.1m, 0.7m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-17-1

									
위치	S1	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-17	위치	S1	좌측캔틸레버	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-17
내용	재료분리	0.8m, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-17-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-17-3
									
위치	S2	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-18	위치	S3	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-19
내용	재료분리	0.5m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-18-1	내용	재료분리	0.5m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-19-1
									
위치	S4	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-20	위치	S4	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-20
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-20-1	내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-20-2

									
위치	S4	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-20	위치	S4	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-20
내용	콘크리트파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-20-3	내용	콘크리트파손	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-20-4

									
위치	S4	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-20	위치	S4	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-20
내용	재료분리	0.4m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-20-5	내용	재료분리	0.3m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-20-6

									
위치	S4	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-20	위치	S5	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-21
내용	재료분리	0.6m, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-20-7	내용	재료분리	1m, 1.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-21-1

									
위치	S5	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-21	위치	S5	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-21
내용	재료분리	0.2m, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-21-2	내용	재료분리	0.6m, 1.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-21-3
									
위치	S5	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-21	위치	S5	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-21
내용	재료분리	0.3m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-21-4	내용	이물질퇴적	0.1m, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-21-5
									
위치	S5	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-21	위치	S5	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-21
내용	재료분리	0.2m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-21-6	내용	재료분리	0.2m, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-21-7

									
위치	S5	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-21	위치	S5	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-21
내용	재료분리	0.1m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-21-8	내용	재료분리	0.3m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-21-9


									
위치	S5	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-21	위치	S5	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-21
내용	콘크리트파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-21-10	내용	재료분리	0.8m, 15m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-21-11

									
위치	S6	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-22	위치	S6	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-22
내용	이물질퇴적	0.8m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-22-1	내용	이물질퇴적	0.2m, 0.3m, 3EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-22-2

									
위치	S6	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-22	위치	S6	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-22
내용	재료분리	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-22-3	내용	재료분리	0.6m, 0.6m, 2EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-22-4

									
위치	S6	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-22	위치	S6	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-22
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-22-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-22-6


									
위치	S6	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-22	위치	S7	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-23
내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-22-7	내용	콘크리트파손	0.4m, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-23-1



위치	S8	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-24	위치	S9	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-25
내용	재료분리	0.4m, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-24-1	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-25-1



위치	S9	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-25	위치	S9	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-25
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-25-2	내용	재료분리	0.1m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-25-3



위치	S10	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-26	위치	S11	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-27
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-26-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 2EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-27-1

									
위치	S11	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-27	위치	S11	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-27
내용	재료분리	0.3m, 0.5m, 2EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-27-2	내용	재료분리	1m, 1.8m, 2EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-27-3
									
위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-28	위치	S12	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-28
내용	재료분리	0.8m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-28-1	내용	재료분리	1m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-28-2
									
위치	S13	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-29	위치	S13	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-29
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-29-1	내용	재료분리	0.1m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-29-2

									
위치	S13	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-29	위치	S13	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-29
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-29-3	내용	재료분리	0.1m, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-29-4
									
위치	S13	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-29	위치	S13	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-29
내용	재료분리	0.1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-29-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 2EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-29-6
									
위치	S13	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-29	위치	S13	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-29
내용	재료분리	0.2m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-29-7	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.4m, 2EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-29-8

									
위치	S13	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-29	위치	S13	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-29
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.8m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-29-9	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-29-10


									
위치	S13	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-29	위치	S13	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-29
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-29-11	내용	콘크리트파손 0.1m, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-29-12

									
위치	S13	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-29	위치	S13	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-29
내용	콘크리트파손 0.4m, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-29-13	내용	콘크리트파손 0.3m, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-29-14

									
위치	S13	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-29	위치	S13	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-29
내용	콘크리트파손 0.1m, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-29-15	내용	콘크리트파손 0.4m, 0.4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-29-16
									
위치	S13	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-29	위치	S14	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-30
내용	재료분리 1m, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-29-17	내용	콘크리트파손 0.1m, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-30-1
									
위치	S14	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-30	위치	S14	바닥판하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-30
내용	콘크리트파손 0.1m, 0.4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-30-2	내용	콘크리트파손 0.1m, 0.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-30-3


									
위치	S14	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-30	위치	S14	우측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-30
내용	재료분리	1m, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-30-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-30-5

									
위치	S15	좌측캔틸레버	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-31	위치	S16	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-32
내용	이물질퇴적	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-31-1	내용	콘크리트파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-32-1


									
위치	S16	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-32	위치	S16	좌측면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-32
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-32-2	내용	콘크리트파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-32-3



위치	S1	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-33	위치	S2	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-34
내용	망상균열	1.6m, 40m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-33-1	내용	망상균열	2.4m, 40m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-34-1



위치	S2	하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-34	위치	S3	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-35
내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-34-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-35-1



위치	S3	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-35	위치	S4	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-36
내용	망상균열	2.4m, 40m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-35-2	내용	망상균열	2.4m, 40m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-36-1



위치	S5	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-37	위치	S6	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-38
내용	망상균열	2.4m, 40m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-37-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 40m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-38-1



위치	S7	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-39	위치	S9	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-41
내용	망상균열	3m, 40m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-39-1	내용	망상균열	3m, 40m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-41-1



위치	S10	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-42	위치	S10	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-42
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-42-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 40m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-42-2

									
위치	S10	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-42	위치	S10	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-42
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-42-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-42-4
									
위치	S10	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-42	위치	S10	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-42
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 15m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-42-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-42-6
									
위치	S10	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-42	위치	S11	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-43
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-42-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 45m, 4EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-43-1

									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-44	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-44
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-44-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 45m, 4EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-44-2
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-44	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-44
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-44-3	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-44-4
									
위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-44	위치	S12	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-44
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-44-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-44-6



위치	S13	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-45	위치	S13	하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-45
내용	망상균열	4m, 29m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-45-1	내용	콘크리트파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-45-2



위치	S14	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-46	위치	S14	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-46
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-46-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-46-2



위치	S14	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-46	위치	S14	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-46
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-46-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-46-4

									
위치	S14	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-46	위치	S14	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-46
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-46-5	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-46-6
									
위치	S14	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-46	위치	S14	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-46
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-46-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-46-8
									
위치	S14	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-46	위치	S16	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-48
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-46-9	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-48-1

									
위치	S16	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-48	위치	S16	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-48
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-48-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-48-3

									
위치	S16	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-48	위치	S16	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-48
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-48-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-48-5

									
위치	S16	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-48	위치	S16	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-48
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 45m, 5EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-48-6	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-48-7

									
위치	S16	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-48	위치	S16	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-48
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-48-8	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-48-9

									
위치	S16	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-48	위치	S16	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-48
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-48-10	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-48-11

									
위치	S16	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-48	위치	S16	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-48
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-48-12	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-48-13

									
위치	S16	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-48	위치	S16	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-48
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-48-14	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-48-15
									
위치	S16	하면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-48	위치	S2	격벽	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-50
내용	철근노출	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-48-16	내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-50-1
									
위치	S10	격벽	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-58	위치	S11	격벽	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-59
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 2EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-58-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-59-1



위치	P1	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-65	위치	P1	상면	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-65
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-65-1	내용	이물질퇴적	0.5m, 4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-65-2



위치	P2	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-66	위치	P2	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-66
내용	망상균열	0.5m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-66-1	내용	망상균열	2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-66-2



위치	P2	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-66	위치	P2	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-66
내용	망상균열	2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-66-3	내용	망상균열	2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-66-4



위치	P2	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-66	위치	P3	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-67
내용	망상균열	0.5m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-66-5	내용	파손	0.25m, 0.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-67-1



위치	P3	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-67	위치	P3	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-67
내용	망상균열	3m, 3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-67-2	내용	망상균열	2m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-67-3



위치	P3	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-67	위치	P3	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-67
내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-67-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 4EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-67-5



위치	P3	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-67
내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-67-6

위치	P3	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-67
내용	망상균열	1.5m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-67-7




위치	P4	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-68
내용	망상균열	1m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-68-1

위치	P4	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-68
내용	망상균열	1.5m, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-68-2



위치	P5	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-69
내용	곰보	1m, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-69-1

위치	P5	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-69
내용	표면불량	0.3m, 0.7m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-69-2



위치	P5	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-69
내용	표면불량	0.4m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-69-3

위치	P5	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-69
내용	곰보	1.2m, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-69-4



위치	P5	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-69
내용	곰보	1.2m, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-69-5

위치	P5	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-69
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-69-6



위치	P5	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-69
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-69-7

위치	P5	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-69
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-69-8



위치	P5	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-69
내용	곰보	0.8m, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-69-9

위치	P5	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-69
내용	곰보	1m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-69-10




위치	P5	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-69
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-69-11

위치	P5	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-69
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-69-12




위치	P6	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-70
내용	망상균열	0.3m, 0.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-70-1

위치	P6	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-70
내용	망상균열	1m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-70-2



위치	P6	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-70
내용	망상균열	0.4m, 0.4m, 4EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-70-3




위치	P6	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-70
내용	망상균열	1m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-70-4



위치	P6	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-70
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-70-5



위치	P6	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-70
내용	망상균열	0.6m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-70-6



위치	P6	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-70
내용	망상균열	1.2m, 1.2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-70-7



위치	P6	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-70
내용	망상균열	0.5m, 0.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-70-8

									
위치	P6	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-70	위치	P6	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-70
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-70-9	내용	망상균열 0.3m, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-70-10
									
위치	P6	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-70	위치	P6	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-70
내용	망상균열 0.3m, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-70-11	내용	망상균열 0.8m, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-70-12
									
위치	P6	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-70	위치	P6	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-70
내용	망상균열 0.6m, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-70-13	내용	망상균열 1m, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-70-14

									
위치	P6	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-70	위치	P6	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-70
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-70-15	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.7m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-70-16

									
위치	P6	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-70	위치	P6	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-70
내용	콘크리트파손 1.5m, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-70-17	내용	재료분리 0.1m, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-70-18

									
위치	P6	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-70	위치	P6	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-70
내용	망상균열 0.3m, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-70-19	내용	콘크리트파손 0.3m, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-70-20

									
위치	P6	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-70	위치	P7	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-71
내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-70-21	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-71-1

									
위치	P7	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-71	위치	P7	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-71
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-71-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.4m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-71-3

									
위치	P7	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-71	위치	P7	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-71
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-71-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-71-5


									
위치	P7	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-71	위치	P7	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-71
내용	망상균열	1m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-71-6	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.7m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-71-7


									
위치	P7	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-71	위치	P7	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-71
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-71-8	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.8m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-71-9

									
위치	P7	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-71	위치	P7	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-71
내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-71-10	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-71-11

									
위치	P7	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-71	위치	P8	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-72
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-71-2	내용	콘크리트파손 0.2m, 0.4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-72-1

									
위치	P8	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-72	위치	P8	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-72
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-72-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-72-3

									
위치	P8	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-72	위치	P9	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-73
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-72-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.8m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-73-1

									
위치	P9	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-73	위치	P9	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-73
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.3m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-73-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-73-3
									
위치	P9	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-73	위치	P9	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-73
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-73-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-73-5
									
위치	P9	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-73	위치	P9	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-73
내용	콘크리트파손 2.5m, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-73-6	내용	콘크리트파손 0.4m, 0.4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-73-7

									
위치	P9	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-73	위치	P9	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-73
내용	콘크리트파손 0.4m, 0.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-73-8	내용	콘크리트파손 0.4m, 0.4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-73-9
									
위치	P9	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-73	위치	P10	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-74
내용	망상균열 1m, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-73-10	내용	망상균열 0.3m, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-74-1
									
위치	P10	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-74	위치	P10	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-74
내용	망상균열 1m, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-74-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-74-3

									
위치	P10	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-74	위치	P11	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-75
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.3m, 2EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-74-4	내용	망상균열 1m, 3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-75-1
									
위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-76	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-76
내용	콘크리트파손 0.2m, 0.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-76-1	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-76-2
									
위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-76	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-76
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-76-3	내용	백태 0.1m, 0.3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-76-4

									
위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-76	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-76
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-76-5	내용	재료분리 0.2m, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-76-6

									
위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-76	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-76
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-76-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-76-8

									
위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-76	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-76
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-76-9	내용	콘크리트파손 0.1m, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-76-10


									
위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-76	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-76
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-76-11	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-76-12
									
위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-76	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-76
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-76-13	내용	재료분리 0.5m, 2.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-76-14
									
위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-76	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-76
내용	콘크리트파손 0.1m, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-76-15	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-76-16


									
위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-76	위치	P12	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-76
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-76-17	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-76-18

									
위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-77	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-77
내용	재료분리	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-77-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-77-2

									
위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-77	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-77
내용	망상균열	1m, 1m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-77-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-77-4

									
위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-77	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-77
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-77-5	내용	망상균열 0.8m, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-77-6
									
위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-77	위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-77
내용	콘크리트파손 0.1m, 0.1m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-77-7	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-77-8
									
위치	P13	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-77	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-78
내용	망상균열 1m, 1.8m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-77-9	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.8m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-78-1

									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-78	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-78
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 0.6m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-78-2	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-78-3
									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-78	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-78
내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.8m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-78-4	내용	균열(0.3mm미만) 0.2mm, 1.4m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-78-5
									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-78	위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-78
내용	망상균열	1m, 1.5m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-78-6	내용	콘크리트파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	HK-오송고가(T2)-BRT-78-7

									
위치	P14	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-78	위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-79
내용	콘크리트파손 0.2m, 0.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-78-8	내용	재료분리 0.1m, 1.5m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-79-1
									
위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-79	위치	P15	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-79
내용	망상균열 1m, 3.3m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-79-2	내용	망상균열 0.7m, 0.7m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-79-3
									
위치	p16	기둥	도면번호	HK-오송고가(T2)-BRT-80	위치	#N/A	#N/A	도면번호	#N/A
내용	콘크리트파손 0.1m, 0.2m, 1EA		연번	HK-오송고가(T2)-BRT-80-1	내용	#N/A	#N/A	연번	#N/A