

옹벽 상태 진단 결과표

1. 시설물명 : 역T형 옹벽(좌측)

2. 위 치 :

3. 옹 벽 종 류 : 콘크리트옹벽 ▼

4. 스펠의 갯수 : 10 ▼

No.	침 하	계획선 형오차	활동	세굴	파손 및 손상	균열	마모 /침식	박리	박락 및 충분리	백대	철근 노출	중성화	염화물	배수공	주변영향인자				평가단위 결함지수	평가단위 평가등급
						이격	유실	철망 상태	진행성 변형	채움콘 크리트		암석 풍화도	배수 시설		사면조사					
															사면 구배	낙석 흔적	침출수			
1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.09	A
2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.09	A
3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08	A
4	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08	A
5	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08	A
6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08	A
7	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08	A
8	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08	A
9	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08	A
10	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08	A
11	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	A
12	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	A
13	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.08	A
14	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	A
평균	-	-	-	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.11	

상태평가등급

A

콘크리트 웅벽 상태 평가표

No. 1

결함 등급 항 목		a		b		c		d		e		평가 점수
		비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	
① 침 하	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
② 계획선형 오차 (전도/경사)	구분	2%미만	1%미만	2%이상 3%미만	1%이상 2%미만	3%이상 4%미만	2%이상 3%미만	4%이상 6%미만	3%이상 4%미만	6%이상	4%이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
③ 활동	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
④ 세굴	구분	<표 6.2~9> 웅벽형식별 해설참조										0
	점수	0		4		8		12		16		
⑤ 파손 및 손상 (재료분리)	구분	없음		0mm ~ 5mm		5mm ~ 10mm		10mm ~ 20mm		20mm이상		0
	손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%미만			손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%이상		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 10%~20%		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 20%이상				
⑥ 균열	구분	0.1mm 미만		0.1mm ~ 0.2mm		0.2mm ~ 0.3mm		0.3mm ~ 0.5mm		0.5mm이상		6
	점수	0		2		4		6		8		
⑦ 마모/침식	구분	마모/침식된 부위가 없는 건전한 상태		마모/침식이 경미한 상태		마모/침식이 다소 심한 상태		마모/침식이 심한 상태		마모/침식이 매우 심한 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑧ 박리	구분	없음		0.5mm미만		0.5mm ~ 1.0mm		1.0mm ~ 25.0mm		25.0mm이상		0
	점수	0		0		1		1		2		
⑨ 박락 및 충분리	구분	없음		15mm미만		15mm ~ 20mm미만		20mm ~ 25mm미만		25mm이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑩ 백태	구분	없음		국부적으로 발견		여러곳에서 발견		심한상태		매우 심하고 범위 가 매우 넓은 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑪ 철근노출	구분	없음		면적을 1%		면적을 1~3%		면적을 3~5%		면적을 5%이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑫ 중성화	구분	미진행		피복두께/2>중성 화두께		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		중성화깊이≥피복 두께		0
	피복두께>40mm인 경우					피복두께≤40mm인 경우						
⑬ 염화물	구분	0.15kg/㎡ 미만		0.15kg/㎡ 이상 0.3kg/㎡ 미만		0.3kg/㎡ 이상 0.6kg/㎡ 미만		0.6kg/㎡ 이상 1.2kg/㎡ 미만		1.2kg/㎡ 이상		0
	점수	0		1		1		2		4		
⑭ 배수공	구분	공내에 우천시마다 맑 은 물이 흘러서 깨끗 한 상태		공내에 우천시마다 세 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 우천시마다 조 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 배수된 흔적이 없고 거미줄이나 기타 이물질이 있는 상태		배수공을 전혀 설치하 지 않은 상태		0
	점수	0		3		6		9		12		
⑮ 주변 영향 인자	배수시설	배수시설이 양호한 경우 : 0 배수시설이 없거나 불량할 때 : 1										1
	사면조사	사면구배		적절		0		부적절		1		0
		낙석흔적		미발생		0		발생		1		0
		침출수		무		0		유		1		0

해당 웅벽이 중력식 웅벽인 경우 (철근이 포함되지 않은 구조물)

☐

해당 시설물이 절토사면 및 사면 보호시설물인 경우

☒

세굴 발생 부위가 불투수처리(아스콘, 콘크리트 포장) 되었을 경우

☐

결함지수 (F) = ∑ 평가점수 / 76

0.1

상 태 등 급

A

콘크리트 웅벽 상태 평가표

No. 2

결함 등급 항 목		a		b		c		d		e		평가 점수
		비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	
① 침 하	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
② 계획선형 오차 (전도/경사)	구분	2%미만	1%미만	2%이상 3%미만	1%이상 2%미만	3%이상 4%미만	2%이상 3%미만	4%이상 6%미만	3%이상 4%미만	6%이상	4%이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
③ 활동	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
④ 세굴	구분	<표 6.2~9> 웅벽형식별 해설참조										0
	점수	0		4		8		12		16		
⑤ 파손 및 손상 (재료분리)	구분	없음		0mm ~ 5mm		5mm ~ 10mm		10mm ~ 20mm		20mm이상		0
	점수			손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%미만		손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%이상		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 10%~20%		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 20%이상		
⑥ 균열	구분	0.1mm 미만		0.1mm ~ 0.2mm		0.2mm ~ 0.3mm		0.3mm ~ 0.5mm		0.5mm이상		6
	점수	0		2		4		6		8		
⑦ 마모/침식	구분	마모/침식된 부위가 없는 건전한 상태		마모/침식이 경미한 상태		마모/침식이 다소 심한 상태		마모/침식이 심한 상태		마모/침식이 매우 심한 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑧ 박리	구분	없음		0.5mm미만		0.5mm ~ 1.0mm		1.0mm ~ 25.0mm		25.0mm이상		0
	점수	0		0		1		1		2		
⑨ 박락 및 충분리	구분	없음		15mm미만		15mm ~ 20mm미만		20mm ~ 25mm미만		25mm이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑩ 백태	구분	없음		국부적으로 발견		여러곳에서 발견		심한상태		매우 심하고 범위 가 매우 넓은 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑪ 철근노출	구분	없음		면적을 1%		면적을 1~3%		면적을 3~5%		면적을 5%이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑫ 중성화	구분	미진행		피복두께/2>중성 화두께		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		중성화깊이≥피복 두께		0
	피복두께>40mm인 경우					피복두께≤40mm인 경우						
점수	0	1		2		3		4				
⑬ 염화물	구분	0.15kg/㎡ 미만		0.15kg/㎡ 이상 0.3kg/㎡ 미만		0.3kg/㎡ 이상 0.6kg/㎡ 미만		0.6kg/㎡ 이상 1.2kg/㎡ 미만		1.2kg/㎡ 이상		0
	점수	0		1		1		2		4		
⑭ 배수공	구분	공내에 우천시마다 맑 은 물이 흘러서 깨끗 한 상태		공내에 우천시마다 세 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 우천시마다 조 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 배수된 흔적이 없고 거미줄이나 기타 이물질이 있는 상태		배수공을 전혀 설치하 지 않은 상태		0
	점수	0		3		6		9		12		
⑮ 주변 영향 인자	배수시설	배수시설이 양호한 경우 : 0 배수시설이 없거나 불량할 때 : 1										0
	사면조사	사면구배		적절		0		부적절		1		1
		낙석흔적		미발생		0		발생		1		0
		침출수		무		0		유		1		0

해당 웅벽이 중력식 웅벽인 경우 (철근이 포함되지 않은 구조물)	☐
해당 시설물이 절토사면 및 사면 보호시설물인 경우	☒
세굴 발생 부위가 불투수처리(아스콘, 콘크리트 포장) 되었을 경우	☐

결함지수 (F) = ∑ 평가점수 / 76	0.1
------------------------	-----

상 태 등 급	A
---------	---

콘크리트 웅벽 상태 평가표

No. 3

결함 등급 항 목		a		b		c		d		e		평가 점수
		비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	
① 침 하	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
② 계획선형 오차 (전도/경사)	구분	2%미만	1%미만	2%이상 3%미만	1%이상 2%미만	3%이상 4%미만	2%이상 3%미만	4%이상 6%미만	3%이상 4%미만	6%이상	4%이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
③ 활동	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
④ 세굴	구분	<표 6.2~9> 웅벽형식별 해설참조										0
	점수	0		4		8		12		16		
⑤ 파손 및 손상 (재료분리)	구분	없음		0mm ~ 5mm		5mm ~ 10mm		10mm ~ 20mm		20mm이상		0
	손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%미만			손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%이상		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 10%~20%		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 20%이상				
⑥ 균열	구분	0.1mm 미만		0.1mm ~ 0.2mm		0.2mm ~ 0.3mm		0.3mm ~ 0.5mm		0.5mm이상		6
	점수	0		2		4		6		8		
⑦ 마모/침식	구분	마모/침식된 부위가 없는 건전한 상태		마모/침식이 경미한 상태		마모/침식이 다소 심한 상태		마모/침식이 심한 상태		마모/침식이 매우 심한 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑧ 박리	구분	없음		0.5mm미만		0.5mm ~ 1.0mm		1.0mm ~ 25.0mm		25.0mm이상		0
	점수	0		0		1		1		2		
⑨ 박락 및 충분리	구분	없음		15mm미만		15mm ~ 20mm미만		20mm ~ 25mm미만		25mm이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑩ 백태	구분	없음		국부적으로 발견		여러곳에서 발견		심한상태		매우 심하고 범위 가 매우 넓은 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑪ 철근노출	구분	없음		면적을 1%		면적을 1~3%		면적을 3~5%		면적을 5%이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑫ 중성화	구분	미진행		피복두께/2>중성 화두께		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		중성화깊이≥피복 두께		0
	피복두께>40mm인 경우					피복두께≤40mm인 경우						
⑬ 염화물	구분	0.15kg/㎡ 미만		0.15kg/㎡ 이상 0.3kg/㎡ 미만		0.3kg/㎡ 이상 0.6kg/㎡ 미만		0.6kg/㎡ 이상 1.2kg/㎡ 미만		1.2kg/㎡ 이상		0
	점수	0		1		1		2		4		
⑭ 배수공	구분	공내에 우천시마다 맑 은 물이 흘러서 깨끗 한 상태		공내에 우천시마다 세 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 우천시마다 조 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 배수된 흔적이 없고 거미줄이나 기타 이물질이 있는 상태		배수공을 전혀 설치하 지 않은 상태		0
	점수	0		3		6		9		12		
⑮ 주변 영향 인자	배수시설	배수시설이 양호한 경우 : 0 배수시설이 없거나 불량할 때 : 1										0
	사면조사	사면구배		적절		0		부적절		1		0
		낙석흔적		미발생		0		발생		1		0
		침출수		무		0		유		1		0

해당 웅벽이 중력식 웅벽인 경우 (철근이 포함되지 않은 구조물)	☐
해당 시설물이 절토사면 및 사면 보호시설물인 경우	☒
세굴 발생 부위가 불투수처리(아스콘, 콘크리트 포장) 되었을 경우	☐

결함지수 (F) = ∑ 평가점수 / 76	0.1
------------------------	-----

상 태 등 급	A
---------	---

콘크리트 웅벽 상태 평가표

No. 4

결함 등급 항 목		a		b		c		d		e		평가 점수
		비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	
① 침 하	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
② 계획선행 오차 (전도/경사)	구분	2%미만	1%미만	2%이상 3%미만	1%이상 2%미만	3%이상 4%미만	2%이상 3%미만	4%이상 6%미만	3%이상 4%미만	6%이상	4%이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
③ 활동	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
④ 세굴	구분	<표 6.2-9> 웅벽형식별 해설참조										0
	점수	0		4		8		12		16		
⑤ 파손 및 손상 (재료분리)	구분	없음		0mm ~ 5mm		5mm ~ 10mm		10mm ~ 20mm		20mm이상		0
	점수			손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%미만		손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%이상		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 10%~20%		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 20%이상		
⑥ 균열	구분	0.1mm 미만		0.1mm ~ 0.2mm		0.2mm ~ 0.3mm		0.3mm ~ 0.5mm		0.5mm이상		6
	점수	0		2		4		6		8		
⑦ 마모/침식	구분	마모/침식된 부위가 없는 건전한 상태		마모/침식이 경미한 상태		마모/침식이 다소 심한 상태		마모/침식이 심한 상태		마모/침식이 매우 심한 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑧ 박리	구분	없음		0.5mm미만		0.5mm ~ 1.0mm		1.0mm ~ 25.0mm		25.0mm이상		0
	점수	0		0		1		1		2		
⑨ 박락 및 충분리	구분	없음		15mm미만		15mm ~ 20mm미만		20mm ~ 25mm미만		25mm이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑩ 백태	구분	없음		국부적으로 발견		여러곳에서 발견		심한상태		매우 심하고 범위 가 매우 넓은 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑪ 철근노출	구분	없음		면적을 1%		면적을 1~3%		면적을 3~5%		면적을 5%이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑫ 중성화	구분	미진행		피복두께/2>중성 화두께		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		중성화깊이≥피복 두께		0
	피복두께>40mm인 경우					피복두께≤40mm인 경우						
점수		0		1		2		3		4		
⑬ 염화물	구분	0.15kg/㎡ 미만		0.15kg/㎡ 이상 0.3kg/㎡ 미만		0.3kg/㎡ 이상 0.6kg/㎡ 미만		0.6kg/㎡ 이상 1.2kg/㎡ 미만		1.2kg/㎡ 이상		0
	점수	0		1		1		2		4		
⑭ 배수공	구분	공내에 우천시마다 맑 은 물이 흘러서 깨끗 한 상태		공내에 우천시마다 세 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 우천시마다 조 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 배수된 흔적이 없고 거미줄이나 기타 이물질이 있는 상태		배수공을 전혀 설치하 지 않은 상태		0
	점수	0		3		6		9		12		
⑮ 주변 영향 인자	배수시설	배수시설이 양호한 경우 : 0 배수시설이 없거나 불량할 때 : 1										0
	사면조사	사면구배		적절		0		부적절		1		0
		낙석흔적		미발생		0		발생		1		0
		침출수		무		0		유		1		0

해당 웅벽이 중력식 웅벽인 경우 (철근이 포함되지 않은 구조물)	☐
해당 시설물이 절토사면 및 사면 보호시설물인 경우	☒
세굴 발생 부위가 불투수처리(아스콘, 콘크리트 포장) 되었을 경우	☐

결함지수 (F) = ∑ 평가점수 / 76	0.1
------------------------	-----

상 태 등 급	A
---------	---

콘크리트 웅벽 상태 평가표

No. 5

결함 등급 항 목		a		b		c		d		e		평가 점수
		비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	
① 침 하	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
② 계획선형 오차 (전도/경사)	구분	2%미만	1%미만	2%이상 3%미만	1%이상 2%미만	3%이상 4%미만	2%이상 3%미만	4%이상 6%미만	3%이상 4%미만	6%이상	4%이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
③ 활동	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
④ 세굴	구분	<표 6.2~9> 웅벽형식별 해설참조										0
	점수	0		4		8		12		16		
⑤ 파손 및 손상 (재료분리)	구분	없음		0mm ~ 5mm		5mm ~ 10mm		10mm ~ 20mm		20mm이상		0
	점수			손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%미만		손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%이상		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 10%~20%		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 20%이상		
⑥ 균열	구분	0.1mm 미만		0.1mm ~ 0.2mm		0.2mm ~ 0.3mm		0.3mm ~ 0.5mm		0.5mm이상		6
	점수	0		2		4		6		8		
⑦ 마모/침식	구분	마모/침식된 부위가 없는 건전한 상태		마모/침식이 경미한 상태		마모/침식이 다소 심한 상태		마모/침식이 심한 상태		마모/침식이 매우 심한 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑧ 박리	구분	없음		0.5mm미만		0.5mm ~ 1.0mm		1.0mm ~ 25.0mm		25.0mm이상		0
	점수	0		0		1		1		2		
⑨ 박락 및 충분리	구분	없음		15mm미만		15mm ~ 20mm미만		20mm ~ 25mm미만		25mm이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑩ 백태	구분	없음		국부적으로 발견		여러곳에서 발견		심한상태		매우 심하고 범위 가 매우 넓은 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑪ 철근노출	구분	없음		면적을 1%		면적을 1~3%		면적을 3~5%		면적을 5%이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑫ 중성화	구분	미진행		피복두께/2>중성 화두께		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		중성화깊이≥피복 두께		0
	피복두께>40mm인 경우					피복두께≤40mm인 경우						
점수	0	1		2		3		4				
⑬ 염화물	구분	0.15kg/㎡ 미만		0.15kg/㎡ 이상 0.3kg/㎡ 미만		0.3kg/㎡ 이상 0.6kg/㎡ 미만		0.6kg/㎡ 이상 1.2kg/㎡ 미만		1.2kg/㎡ 이상		0
	점수	0		1		1		2		4		
⑭ 배수공	구분	공내에 우천시마다 맑 은 물이 흘러서 깨끗 한 상태		공내에 우천시마다 세 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 우천시마다 조 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 배수된 흔적이 없고 거미줄이나 기타 이물질이 있는 상태		배수공을 전혀 설치하 지 않은 상태		0
	점수	0		3		6		9		12		
⑮ 주변 영향 인자	배수시설	배수시설이 양호한 경우 : 0 배수시설이 없거나 불량할 때 : 1										0
	사면조사	사면구배		적절		0		부적절		1		0
		낙석흔적		미발생		0		발생		1		0
		침출수		무		0		유		1		0

해당 웅벽이 중력식 웅벽인 경우 (철근이 포함되지 않은 구조물)	☐
해당 시설물이 절토사면 및 사면 보호시설물인 경우	☒
세굴 발생 부위가 불투수처리(아스콘, 콘크리트 포장) 되었을 경우	☐

결함지수 (F) = ∑ 평가점수 / 76	0.1
------------------------	-----

상 태 등 급	A
---------	---

콘크리트 웅벽 상태 평가표

No. 6

결함 등급 항 목		a		b		c		d		e		평가 점수
		비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	
① 침 하	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
② 계획선형 오차 (전도/경사)	구분	2%미만	1%미만	2%이상 3%미만	1%이상 2%미만	3%이상 4%미만	2%이상 3%미만	4%이상 6%미만	3%이상 4%미만	6%이상	4%이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
③ 활동	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
④ 세굴	구분	<표 6.2~9> 웅벽형식별 해설참조										0
	점수	0		4		8		12		16		
⑤ 파손 및 손상 (재료분리)	구분	없음		0mm ~ 5mm		5mm ~ 10mm		10mm ~ 20mm		20mm이상		0
	점수			손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%미만		손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%이상		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 10%~20%		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 20%이상		
⑥ 균열	구분	0.1mm 미만		0.1mm ~ 0.2mm		0.2mm ~ 0.3mm		0.3mm ~ 0.5mm		0.5mm이상		6
	점수	0		2		4		6		8		
⑦ 마모/침식	구분	마모/침식된 부위가 없는 건전한 상태		마모/침식이 경미한 상태		마모/침식이 다소 심한 상태		마모/침식이 심한 상태		마모/침식이 매우 심한 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑧ 박리	구분	없음		0.5mm미만		0.5mm ~ 1.0mm		1.0mm ~ 25.0mm		25.0mm이상		0
	점수	0		0		1		1		2		
⑨ 박락 및 충분리	구분	없음		15mm미만		15mm ~ 20mm미만		20mm ~ 25mm미만		25mm이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑩ 백태	구분	없음		국부적으로 발견		여러곳에서 발견		심한상태		매우 심하고 범위 가 매우 넓은 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑪ 철근노출	구분	없음		면적을 1%		면적을 1~3%		면적을 3~5%		면적을 5%이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑫ 중성화	구분	미진행		피복두께/2>중성 화두께		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		중성화깊이≥피복 두께		0
	피복두께>40mm인 경우					피복두께≤40mm인 경우						
점수		0		1		2		3		4		
⑬ 염화물	구분	0.15kg/㎡ 미만		0.15kg/㎡ 이상 0.3kg/㎡ 미만		0.3kg/㎡ 이상 0.6kg/㎡ 미만		0.6kg/㎡ 이상 1.2kg/㎡ 미만		1.2kg/㎡ 이상		0
	점수	0		1		1		2		4		
⑭ 배수공	구분	공내에 우천시마다 맑 은 물이 흘러서 깨끗 한 상태		공내에 우천시마다 세 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 우천시마다 조 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 배수된 흔적이 없고 거미줄이나 기타 이물질이 있는 상태		배수공을 전혀 설치하 지 않은 상태		0
	점수	0		3		6		9		12		
⑮ 주변 영향 인자	배수시설	배수시설이 양호한 경우 : 0 배수시설이 없거나 불량할 때 : 1										0
	사면조사	사면구배		적절		0		부적절		1		0
		낙석흔적		미발생		0		발생		1		0
		침출수		무		0		유		1		0

해당 웅벽이 중력식 웅벽인 경우 (철근이 포함되지 않은 구조물)	☐
해당 시설물이 절토사면 및 사면 보호시설물인 경우	☒
세굴 발생 부위가 불투수처리(아스콘, 콘크리트 포장) 되었을 경우	☐

결함지수 (F) = ∑ 평가점수 / 76	0.1
------------------------	-----

상 태 등 급	A
---------	---

콘크리트 웅벽 상태 평가표

No. 7

결함 등급 항 목		a		b		c		d		e		평가 점수
		비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	
① 침 하	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
② 계획선형 오차 (전도/경사)	구분	2%미만	1%미만	2%이상 3%미만	1%이상 2%미만	3%이상 4%미만	2%이상 3%미만	4%이상 6%미만	3%이상 4%미만	6%이상	4%이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
③ 활동	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
④ 세굴	구분	<표 6.2-9> 웅벽형식별 해설참조										0
	점수	0		4		8		12		16		
⑤ 파손 및 손상 (재료분리)	구분	없음		0mm ~ 5mm		5mm ~ 10mm		10mm ~ 20mm		20mm이상		0
	손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%미만			손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%이상		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 10%~20%		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 20%이상				
⑥ 균열	구분	0.1mm 미만		0.1mm ~ 0.2mm		0.2mm ~ 0.3mm		0.3mm ~ 0.5mm		0.5mm이상		6
	점수	0		2		4		6		8		
⑦ 마모/침식	구분	마모/침식된 부위가 없는 건전한 상태		마모/침식이 경미한 상태		마모/침식이 다소 심한 상태		마모/침식이 심한 상태		마모/침식이 매우 심한 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑧ 박리	구분	없음		0.5mm미만		0.5mm ~ 1.0mm		1.0mm ~ 25.0mm		25.0mm이상		0
	점수	0		0		1		1		2		
⑨ 박락 및 충분리	구분	없음		15mm미만		15mm ~ 20mm미만		20mm ~ 25mm미만		25mm이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑩ 백태	구분	없음		국부적으로 발견		여러곳에서 발견		심한상태		매우 심하고 범위 가 매우 넓은 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑪ 철근노출	구분	없음		면적을 1%		면적을 1~3%		면적을 3~5%		면적을 5%이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑫ 중성화	구분	미진행		피복두께/2>중성 화두께		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		중성화깊이≥피복 두께		0
	피복두께>40mm인 경우					피복두께≤40mm인 경우						
⑬ 염화물	구분	0.15kg/㎡ 미만		0.15kg/㎡ 이상 0.3kg/㎡ 미만		0.3kg/㎡ 이상 0.6kg/㎡ 미만		0.6kg/㎡ 이상 1.2kg/㎡ 미만		1.2kg/㎡ 이상		0
	점수	0		1		1		2		4		
⑭ 배수공	구분	공내에 우천시마다 맑 은 물이 흘러서 깨끗 한 상태		공내에 우천시마다 세 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 우천시마다 조 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 배수된 흔적이 없고 거미줄이나 기타 이물질이 있는 상태		배수공을 전혀 설치하 지 않은 상태		0
	점수	0		3		6		9		12		
⑮ 주변 영향 인자	배수시설	배수시설이 양호한 경우 : 0 배수시설이 없거나 불량할 때 : 1										0
	사면조사	사면구배		적절		0		부적절		1		0
		낙석흔적		미발생		0		발생		1		0
		침출수		무		0		유		1		0

해당 웅벽이 중력식 웅벽인 경우 (철근이 포함되지 않은 구조물)	☐
해당 시설물이 절토사면 및 사면 보호시설물인 경우	☒
세굴 발생 부위가 불투수처리(아스콘, 콘크리트 포장) 되었을 경우	☐

결함지수 (F) = ∑ 평가점수 / 76	0.1
------------------------	-----

상 태 등 급	A
---------	---

콘크리트 웅벽 상태 평가표

No. 8

결함 등급 항 목		a		b		c		d		e		평가 점수
		비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	
① 침 하	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
② 계획선형 오차 (전도/경사)	구분	2%미만	1%미만	2%이상 3%미만	1%이상 2%미만	3%이상 4%미만	2%이상 3%미만	4%이상 6%미만	3%이상 4%미만	6%이상	4%이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
③ 활동	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
④ 세굴	구분	<표 6.2-9> 웅벽형식별 해설참조										0
	점수	0		4		8		12		16		
⑤ 파손 및 손상 (재료분리)	구분	없음		0mm ~ 5mm		5mm ~ 10mm		10mm ~ 20mm		20mm이상		0
	손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%미만			손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%이상		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 10%~20%		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 20%이상				
⑥ 균열	구분	0.1mm 미만		0.1mm ~ 0.2mm		0.2mm ~ 0.3mm		0.3mm ~ 0.5mm		0.5mm이상		6
	점수	0		2		4		6		8		
⑦ 마모/침식	구분	마모/침식된 부위가 없는 건전한 상태		마모/침식이 경미한 상태		마모/침식이 다소 심한 상태		마모/침식이 심한 상태		마모/침식이 매우 심한 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑧ 박리	구분	없음		0.5mm미만		0.5mm ~ 1.0mm		1.0mm ~ 25.0mm		25.0mm이상		0
	점수	0		0		1		1		2		
⑨ 박락 및 충분리	구분	없음		15mm미만		15mm ~ 20mm미만		20mm ~ 25mm미만		25mm이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑩ 백태	구분	없음		국부적으로 발견		여러곳에서 발견		심한상태		매우 심하고 범위 가 매우 넓은 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑪ 철근노출	구분	없음		면적을 1%		면적을 1~3%		면적을 3~5%		면적을 5%이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑫ 중성화	구분	미진행		피복두께/2>중성 화두께		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		중성화깊이≥피복 두께		0
	피복두께>40mm인 경우					피복두께≤40mm인 경우						
⑬ 염화물	구분	0.15kg/㎡ 미만		0.15kg/㎡ 이상 0.3kg/㎡ 미만		0.3kg/㎡ 이상 0.6kg/㎡ 미만		0.6kg/㎡ 이상 1.2kg/㎡ 미만		1.2kg/㎡ 이상		0
	점수	0		1		1		2		4		
⑭ 배수공	구분	공내에 우천시마다 맑 은 물이 흘러서 깨끗 한 상태		공내에 우천시마다 세 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 우천시마다 조 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 배수된 흔적이 없고 거미줄이나 기타 이물질이 있는 상태		배수공을 전혀 설치하 지 않은 상태		0
	점수	0		3		6		9		12		
⑮ 주변 영향 인자	배수시설	배수시설이 양호한 경우 : 0 배수시설이 없거나 불량할 때 : 1										0
	사면조사	사면구배		적절		0		부적절		1		0
		낙석흔적		미발생		0		발생		1		0
		침출수		무		0		유		1		0

해당 웅벽이 중력식 웅벽인 경우 (철근이 포함되지 않은 구조물)	☐
해당 시설물이 절토사면 및 사면 보호시설물인 경우	☒
세굴 발생 부위가 불투수처리(아스콘, 콘크리트 포장) 되었을 경우	☐

결함지수 (F) = ∑ 평가점수 / 76	0.1
------------------------	-----

상 태 등 급	A
---------	---

콘크리트 웅벽 상태 평가표

No. 9

결함 등급 항 목		a		b		c		d		e		평가 점수
		비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	
① 침 하	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
② 계획선형 오차 (전도/경사)	구분	2%미만	1%미만	2%이상 3%미만	1%이상 2%미만	3%이상 4%미만	2%이상 3%미만	4%이상 6%미만	3%이상 4%미만	6%이상	4%이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
③ 활동	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
④ 세굴	구분	<표 6.2~9> 웅벽형식별 해설참조										0
	점수	0		4		8		12		16		
⑤ 파손 및 손상 (재료분리)	구분	없음		0mm ~ 5mm		5mm ~ 10mm		10mm ~ 20mm		20mm이상		0
	점수			손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%미만		손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%이상		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 10%~20%		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 20%이상		
⑥ 균열	구분	0.1mm 미만		0.1mm ~ 0.2mm		0.2mm ~ 0.3mm		0.3mm ~ 0.5mm		0.5mm이상		6
	점수	0		2		4		6		8		
⑦ 마모/침식	구분	마모/침식된 부위가 없는 건전한 상태		마모/침식이 경미한 상태		마모/침식이 다소 심한 상태		마모/침식이 심한 상태		마모/침식이 매우 심한 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑧ 박리	구분	없음		0.5mm미만		0.5mm ~ 1.0mm		1.0mm ~ 25.0mm		25.0mm이상		0
	점수	0		0		1		1		2		
⑨ 박락 및 충분리	구분	없음		15mm미만		15mm ~ 20mm미만		20mm ~ 25mm미만		25mm이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑩ 백태	구분	없음		국부적으로 발견		여러곳에서 발견		심한상태		매우 심하고 범위 가 매우 넓은 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑪ 철근노출	구분	없음		면적을 1%		면적을 1~3%		면적을 3~5%		면적을 5%이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑫ 중성화	구분	미진행		피복두께/2>중성 화두께		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		중성화깊이≥피복 두께		0
	피복두께>40mm인 경우					피복두께≤40mm인 경우						
점수		0		1		2		3		4		
⑬ 염화물	구분	0.15kg/㎡ 미만		0.15kg/㎡ 이상 0.3kg/㎡ 미만		0.3kg/㎡ 이상 0.6kg/㎡ 미만		0.6kg/㎡ 이상 1.2kg/㎡ 미만		1.2kg/㎡ 이상		0
	점수	0		1		1		2		4		
⑭ 배수공	구분	공내에 우천시마다 맑 은 물이 흘러서 깨끗 한 상태		공내에 우천시마다 세 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 우천시마다 조 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 배수된 흔적이 없고 거미줄이나 기타 이물질이 있는 상태		배수공을 전혀 설치하 지 않은 상태		0
	점수	0		3		6		9		12		
⑮ 주변 영향 인자	배수시설	배수시설이 양호한 경우 : 0 배수시설이 없거나 불량할 때 : 1										0
	사면조사	사면구배		적절		0		부적절		1		0
		낙석흔적		미발생		0		발생		1		0
		침출수		무		0		유		1		0

해당 웅벽이 중력식 웅벽인 경우 (철근이 포함되지 않은 구조물)	☐
해당 시설물이 절토사면 및 사면 보호시설물인 경우	☒
세굴 발생 부위가 불투수처리(아스콘, 콘크리트 포장) 되었을 경우	☐

결함지수 (F) = ∑ 평가점수 / 76	0.1
------------------------	-----

상 태 등 급	A
---------	---

콘크리트 웅벽 상태 평가표

No. 10

결함 등급 항 목		a		b		c		d		e		평가 점수
		비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	
① 침 하	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
② 계획선형 오차 (전도/경사)	구분	2%미만	1%미만	2%이상 3%미만	1%이상 2%미만	3%이상 4%미만	2%이상 3%미만	4%이상 6%미만	3%이상 4%미만	6%이상	4%이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
③ 활동	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
④ 세굴	구분	<표 6.2~9> 웅벽형식별 해설참조										0
	점수	0		4		8		12		16		
⑤ 파손 및 손상 (재료분리)	구분	없음		0mm ~ 5mm		5mm ~ 10mm		10mm ~ 20mm		20mm이상		0
	손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%미만			손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%이상		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 10%~20%		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 20%이상				
⑥ 균열	구분	0.1mm 미만		0.1mm ~ 0.2mm		0.2mm ~ 0.3mm		0.3mm ~ 0.5mm		0.5mm이상		6
	점수	0		2		4		6		8		
⑦ 마모/침식	구분	마모/침식된 부위가 없는 건전한 상태		마모/침식이 경미한 상태		마모/침식이 다소 심한 상태		마모/침식이 심한 상태		마모/침식이 매우 심한 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑧ 박리	구분	없음		0.5mm미만		0.5mm ~ 1.0mm		1.0mm ~ 25.0mm		25.0mm이상		0
	점수	0		0		1		1		2		
⑨ 박락 및 충분리	구분	없음		15mm미만		15mm ~ 20mm미만		20mm ~ 25mm미만		25mm이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑩ 백태	구분	없음		국부적으로 발견		여러곳에서 발견		심한상태		매우 심하고 범위 가 매우 넓은 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑪ 철근노출	구분	없음		면적을 1%		면적을 1~3%		면적을 3~5%		면적을 5%이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑫ 중성화	구분	미진행		피복두께/2>중성 화두께		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		중성화깊이≥피복 두께		0
	피복두께>40mm인 경우					피복두께≤40mm인 경우						
⑬ 염화물	구분	0.15kg/㎡ 미만		0.15kg/㎡ 이상 0.3kg/㎡ 미만		0.3kg/㎡ 이상 0.6kg/㎡ 미만		0.6kg/㎡ 이상 1.2kg/㎡ 미만		1.2kg/㎡ 이상		0
	점수	0		1		1		2		4		
⑭ 배수공	구분	공내에 우천시마다 맑 은 물이 흘러서 깨끗 한 상태		공내에 우천시마다 세 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 우천시마다 조 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 배수된 흔적이 없고 거미줄이나 기타 이물질이 있는 상태		배수공을 전혀 설치하 지 않은 상태		0
	점수	0		3		6		9		12		
⑮ 주변 영향 인자	배수시설	배수시설이 양호한 경우 : 0 배수시설이 없거나 불량할 때 : 1										0
	사면조사	사면구배		적절		0		부적절		1		0
		낙석흔적		미발생		0		발생		1		0
		침출수		무		0		유		1		0

해당 웅벽이 중력식 웅벽인 경우 (철근이 포함되지 않은 구조물)	☐
해당 시설물이 절토사면 및 사면 보호시설물인 경우	☒
세굴 발생 부위가 불투수처리(아스콘, 콘크리트 포장) 되었을 경우	☐

결함지수 (F) = ∑ 평가점수 / 76	0.1
------------------------	-----

상 태 등 급	A
---------	---

콘크리트 웅벽 상태 평가표

No. 11

결함 등급 항 목		a		b		c		d		e		평가 점수
		비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	
① 침 하	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
② 계획선형 오차 (전도/경사)	구분	2%미만	1%미만	2%이상 3%미만	1%이상 2%미만	3%이상 4%미만	2%이상 3%미만	4%이상 6%미만	3%이상 4%미만	6%이상	4%이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
③ 활동	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
④ 세굴	구분	<표 6.2~9> 웅벽형식별 해설참조										0
	점수	0		4		8		12		16		
⑤ 파손 및 손상 (재료분리)	구분	없음		0mm ~ 5mm		5mm ~ 10mm		10mm ~ 20mm		20mm이상		0
	손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%미만			손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%이상		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 10%~20%		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 20%이상				
⑥ 균열	구분	0.1mm 미만		0.1mm ~ 0.2mm		0.2mm ~ 0.3mm		0.3mm ~ 0.5mm		0.5mm이상		4
	점수	0		2		4		6		8		
⑦ 마모/침식	구분	마모/침식된 부위가 없는 건전한 상태		마모/침식이 경미한 상태		마모/침식이 다소 심한 상태		마모/침식이 심한 상태		마모/침식이 매우 심한 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑧ 박리	구분	없음		0.5mm미만		0.5mm ~ 1.0mm		1.0mm ~ 25.0mm		25.0mm이상		0
	점수	0		0		1		1		2		
⑨ 박락 및 충분리	구분	없음		15mm미만		15mm ~ 20mm미만		20mm ~ 25mm미만		25mm이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑩ 백태	구분	없음		국부적으로 발견		여러곳에서 발견		심한상태		매우 심하고 범위 가 매우 넓은 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑪ 철근노출	구분	없음		면적을 1%		면적을 1~3%		면적을 3~5%		면적을 5%이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑫ 중성화	구분	미진행		피복두께/2>중성 화두께		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		중성화깊이≥피복 두께		0
	피복두께>40mm인 경우					피복두께≤40mm인 경우						
⑬ 염화물	구분	0.15kg/㎡ 미만		0.15kg/㎡ 이상 0.3kg/㎡ 미만		0.3kg/㎡ 이상 0.6kg/㎡ 미만		0.6kg/㎡ 이상 1.2kg/㎡ 미만		1.2kg/㎡ 이상		0
	점수	0		1		1		2		4		
⑭ 배수공	구분	공내에 우천시마다 맑 은 물이 흘러서 깨끗 한 상태		공내에 우천시마다 세 럽토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 우천시마다 조 럽토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 배수된 흔적이 없고 거미줄이나 기타 이물질이 있는 상태		배수공을 전혀 설치하 지 않은 상태		0
	점수	0		3		6		9		12		
⑮ 주변 영향 인자	배수시설	배수시설이 양호한 경우 : 0 배수시설이 없거나 불량할 때 : 1										0
	사면조사	사면구배		적절		0		부적절		1		0
		낙석흔적		미발생		0		발생		1		0
		침출수		무		0		유		1		0

해당 웅벽이 중력식 웅벽인 경우 (철근이 포함되지 않은 구조물)	☐
해당 시설물이 절토사면 및 사면 보호시설물인 경우	☒
세굴 발생 부위가 불투수처리(아스콘, 콘크리트 포장) 되었을 경우	☐

결함지수 (F) = ∑ 평가점수 / 76	0.1
------------------------	-----

상 태 등 급	A
---------	---

콘크리트 웅벽 상태 평가표

No. 12

결함 등급 항 목		a		b		c		d		e		평가 점수
		비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	
① 침 하	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
② 계획선형 오차 (전도/경사)	구분	2%미만	1%미만	2%이상 3%미만	1%이상 2%미만	3%이상 4%미만	2%이상 3%미만	4%이상 6%미만	3%이상 4%미만	6%이상	4%이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
③ 활동	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
④ 세굴	구분	<표 6.2-9> 웅벽형식별 해설참조										0
	점수	0		4		8		12		16		
⑤ 파손 및 손상 (재료분리)	구분	없음		0mm ~ 5mm		5mm ~ 10mm		10mm ~ 20mm		20mm이상		0
	점수			손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%미만		손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%이상		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 10%~20%		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 20%이상		
⑥ 균열	구분	0.1mm 미만		0.1mm ~ 0.2mm		0.2mm ~ 0.3mm		0.3mm ~ 0.5mm		0.5mm이상		4
	점수	0		2		4		6		8		
⑦ 마모/침식	구분	마모/침식된 부위가 없는 건전한 상태		마모/침식이 경미한 상태		마모/침식이 다소 심한 상태		마모/침식이 심한 상태		마모/침식이 매우 심한 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑧ 박리	구분	없음		0.5mm미만		0.5mm ~ 1.0mm		1.0mm ~ 25.0mm		25.0mm이상		0
	점수	0		0		1		1		2		
⑨ 박락 및 충분리	구분	없음		15mm미만		15mm ~ 20mm미만		20mm ~ 25mm미만		25mm이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑩ 백태	구분	없음		국부적으로 발견		여러곳에서 발견		심한상태		매우 심하고 범위 가 매우 넓은 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑪ 철근노출	구분	없음		면적을 1%		면적을 1~3%		면적을 3~5%		면적을 5%이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑫ 중성화	구분	미진행		피복두께/2>중성 화두께		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		중성화깊이≥피복 두께		0
	피복두께>40mm인 경우					피복두께≤40mm인 경우						
점수		0		1		2		3		4		
⑬ 염화물	구분	0.15kg/㎡ 미만		0.15kg/㎡ 이상 0.3kg/㎡ 미만		0.3kg/㎡ 이상 0.6kg/㎡ 미만		0.6kg/㎡ 이상 1.2kg/㎡ 미만		1.2kg/㎡ 이상		0
	점수	0		1		1		2		4		
⑭ 배수공	구분	공내에 우천시마다 맑 은 물이 흘러서 깨끗 한 상태		공내에 우천시마다 세 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 우천시마다 조 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 배수된 흔적이 없고 거미줄이나 기타 이물질이 있는 상태		배수공을 전혀 설치하 지 않은 상태		0
	점수	0		3		6		9		12		
⑮ 주변 영향 인자	배수시설	배수시설이 양호한 경우 : 0 배수시설이 없거나 불량할 때 : 1										0
	사면조사	사면구배		적절		0		부적절		1		0
		낙석흔적		미발생		0		발생		1		0
		침출수		무		0		유		1		0

해당 웅벽이 중력식 웅벽인 경우 (철근이 포함되지 않은 구조물)	☐
해당 시설물이 절토사면 및 사면 보호시설물인 경우	☒
세굴 발생 부위가 불투수처리(아스콘, 콘크리트 포장) 되었을 경우	☐

결함지수 (F) = ∑ 평가점수 / 76	0.1
------------------------	-----

상 태 등 급	A
---------	---

콘크리트 웅벽 상태 평가표

No. 13

결함 등급 항 목		a		b		c		d		e		평가 점수
		비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	
① 침 하	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
② 계획선형 오차 (전도/경사)	구분	2%미만	1%미만	2%이상 3%미만	1%이상 2%미만	3%이상 4%미만	2%이상 3%미만	4%이상 6%미만	3%이상 4%미만	6%이상	4%이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
③ 활동	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
④ 세굴	구분	<표 6.2~9> 웅벽형식별 해설참조										0
	점수	0		4		8		12		16		
⑤ 파손 및 손상 (재료분리)	구분	없음		0mm ~ 5mm		5mm ~ 10mm		10mm ~ 20mm		20mm이상		0
	손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%미만			손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%이상		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 10%~20%		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 20%이상				
⑥ 균열	구분	0.1mm 미만		0.1mm ~ 0.2mm		0.2mm ~ 0.3mm		0.3mm ~ 0.5mm		0.5mm이상		6
	점수	0		2		4		6		8		
⑦ 마모/침식	구분	마모/침식된 부위가 없는 건전한 상태		마모/침식이 경미한 상태		마모/침식이 다소 심한 상태		마모/침식이 심한 상태		마모/침식이 매우 심한 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑧ 박리	구분	없음		0.5mm미만		0.5mm ~ 1.0mm		1.0mm ~ 25.0mm		25.0mm이상		0
	점수	0		0		1		1		2		
⑨ 박락 및 충분리	구분	없음		15mm미만		15mm ~ 20mm미만		20mm ~ 25mm미만		25mm이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑩ 백태	구분	없음		국부적으로 발견		여러곳에서 발견		심한상태		매우 심하고 범위 가 매우 넓은 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑪ 철근노출	구분	없음		면적을 1%		면적을 1~3%		면적을 3~5%		면적을 5%이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑫ 중성화	구분	미진행		피복두께/2>중성 화두께		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		중성화깊이≥피복 두께		0
	피복두께>40mm인 경우					피복두께≤40mm인 경우						
⑬ 염화물	구분	0.15kg/㎡ 미만		0.15kg/㎡ 이상 0.3kg/㎡ 미만		0.3kg/㎡ 이상 0.6kg/㎡ 미만		0.6kg/㎡ 이상 1.2kg/㎡ 미만		1.2kg/㎡ 이상		0
	점수	0		1		1		2		4		
⑭ 배수공	구분	공내에 우천시마다 맑 은 물이 흘러서 깨끗 한 상태		공내에 우천시마다 세 럽토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 우천시마다 조 럽토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 배수된 흔적이 없고 거미줄이나 기타 이물질이 있는 상태		배수공을 전혀 설치하 지 않은 상태		0
	점수	0		3		6		9		12		
⑮ 주변 영향 인자	배수시설	배수시설이 양호한 경우 : 0 배수시설이 없거나 불량할 때 : 1										0
	사면조사	사면구배		적절		0		부적절		1		0
		낙석흔적		미발생		0		발생		1		0
		침출수		무		0		유		1		0

해당 웅벽이 중력식 웅벽인 경우 (철근이 포함되지 않은 구조물)	☐
해당 시설물이 절토사면 및 사면 보호시설물인 경우	☒
세굴 발생 부위가 불투수처리(아스콘, 콘크리트 포장) 되었을 경우	☐

결함지수 (F) = ∑ 평가점수 / 76	0.1
------------------------	-----

상 태 등 급	A
---------	---

콘크리트 웅벽 상태 평가표

No. 14

결함 등급 항 목		a		b		c		d		e		평가 점수
		비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	비진행형	진행형	
① 침 하	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
② 계획선형 오차 (전도/경사)	구분	2%미만	1%미만	2%이상 3%미만	1%이상 2%미만	3%이상 4%미만	2%이상 3%미만	4%이상 6%미만	3%이상 4%미만	6%이상	4%이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
③ 활동	구분	5cm미만	2cm미만	5cm이상 8cm미만	2cm이상 5cm미만	8cm이상 12cm미만	5cm이상 8cm미만	12cm이상 16cm미만	8cm이상 12cm미만	16cm이상	12cm이상	0
	점수	0		1		2		3		4		
④ 세굴	구분	<표 6.2~9> 웅벽형식별 해설참조										0
	점수	0		4		8		12		16		
⑤ 파손 및 손상 (재료분리)	구분	없음		0mm ~ 5mm		5mm ~ 10mm		10mm ~ 20mm		20mm이상		0
	점수			손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%미만		손상깊이 25mm 미만, 손상면적 10%이상		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 10%~20%		손상깊이 25mm 이상, 손상면적 20%이상		
⑥ 균열	구분	0.1mm 미만		0.1mm ~ 0.2mm		0.2mm ~ 0.3mm		0.3mm ~ 0.5mm		0.5mm이상		4
	점수	0		2		4		6		8		
⑦ 마모/침식	구분	마모/침식된 부위가 없는 건전한 상태		마모/침식이 경미한 상태		마모/침식이 다소 심한 상태		마모/침식이 심한 상태		마모/침식이 매우 심한 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑧ 박리	구분	없음		0.5mm미만		0.5mm ~ 1.0mm		1.0mm ~ 25.0mm		25.0mm이상		0
	점수	0		0		1		1		2		
⑨ 박락 및 충분리	구분	없음		15mm미만		15mm ~ 20mm미만		20mm ~ 25mm미만		25mm이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑩ 백태	구분	없음		국부적으로 발견		여러곳에서 발견		심한상태		매우 심하고 범위 가 매우 넓은 상태		0
	점수	0		0		1		1		1		
⑪ 철근노출	구분	없음		면적을 1%		면적을 1~3%		면적을 3~5%		면적을 5%이상		0
	점수	0		1		2		3		4		
⑫ 중성화	구분	미진행		피복두께/2>중성 화두께		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		피복두께>중성화 깊이≥피복두께/2		중성화깊이≥피복 두께		0
	피복두께>40mm인 경우					피복두께≤40mm인 경우						
점수	0	1		2		3		4				
⑬ 염화물	구분	0.15kg/㎡ 미만		0.15kg/㎡ 이상 0.3kg/㎡ 미만		0.3kg/㎡ 이상 0.6kg/㎡ 미만		0.6kg/㎡ 이상 1.2kg/㎡ 미만		1.2kg/㎡ 이상		0
	점수	0		1		1		2		4		
⑭ 배수공	구분	공내에 우천시마다 맑 은 물이 흘러서 깨끗 한 상태		공내에 우천시마다 세 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 우천시마다 조 립토가 섞여서 배수된 흔적이 있는 상태		공내에 배수된 흔적이 없고 거미줄이나 기타 이물질이 있는 상태		배수공을 전혀 설치하 지 않은 상태		0
	점수	0		3		6		9		12		
⑮ 주변 영향 인자	배수시설	배수시설이 양호한 경우 : 0 배수시설이 없거나 불량할 때 : 1										0
	사면조사	사면구배		적절		0		부적절		1		0
		낙석흔적		미발생		0		발생		1		0
		침출수		무		0		유		1		0

해당 웅벽이 중력식 웅벽인 경우 (철근이 포함되지 않은 구조물)	☐
해당 시설물이 절토사면 및 사면 보호시설물인 경우	☒
세굴 발생 부위가 불투수처리(아스콘, 콘크리트 포장) 되었을 경우	☐

결함지수 (F) = ∑ 평가점수 / 76	0.1
------------------------	-----

상 태 등 급	A
---------	---