

[미사대교(양양방향)] [PSC I형교] 결과표

개별교량명 :미사대교(양양방향)																
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재					받침	하부구조		내구성 요소			
경간번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	지점번호	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSCI[1]	PSCI	a	b	b	a	a	b	A1	b	a	c	q	x	x	x	x
PSCI[2]	PSCI	b	b	b	a	a	b	P1	x	a	c	q	x	x	x	x
PSCI[3]	PSCI	b	c	b	a	c	c	P2	b	b	c	q	x	x	x	x
PSCI[4]	PSCI	a	b	a	a	a	c	P3	x	a	b	q	a	x	x	x
PSCI[5]	PSCI	b	b	a	a	c	c	P4	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[6]	PSCI	a	d	b	a	c	b	P5	b	a	c	q	x	x	x	x
PSCI[7]	PSCI	a	d	a	a	a	c	P6	x	a	c	q	a	x	x	x
PSCI[8]	PSCI	b	d	a	a	a	b	P7	x	b	b	q	x	a	x	x
PSCI[9]	PSCI	a	c	b	b	a	b	P8	x	a	b	q	x	x	x	x
PSCI[10]	PSCI	a	d	b	b	b	b	P9	x	a	b	q	a	x	x	x
PSCI[11]	PSCI	a	c	a	a	b	c	P10	x	a	b	q	x	x	x	x
PSCI[12]	PSCI	a	d	a	a	b	c	P11	x	a	b	q	x	x	x	x
PSCI[13]	PSCI	a	d	b	a	b	b	P12	x	a	b	q	x	a	x	x
PSCI[14]	PSCI	a	c	b	a	a	b	P13	x	a	b	q	x	x	x	x
PSCI[15]	PSCI	b	c	b	a	b	b	P14	x	a	a	q	x	x	x	x
	PSCI							A2	b	a	c	q		a		x
평균		0.133	0.467	0.160	0.113	0.193	0.280		0.200	0.119	0.269	2.140	0.100	0.100	0.000	0.000
가중치		20	20	3	7	3	2		9	9	20	0	4	3	0	0
(평균X가중치)/가중치합		0.027	0.093	0.005	0.008	0.006	0.006		0.018	0.011	0.054	0.000	0.004	0.003	0.000	0.000
1. 환산결함도 점수 =															0.234	
2. 상태평가 결과 =															B	

[미사대교(양양방향)] 결과표

개별교량명 : 미사대교(양양방향)						
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
미사대교(양양방향)	PSC I형교	0.234	B	1,530.0	1.000	0.234
합계(Σ)				1,530.0	1.000	0.234
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.234
2. 상태평가 결과 =						B

[미사대교(양양방향)] 상태평가 결과표

교 량 명 : 미사대교(양양방향)							
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
미사대교(양양방향)	0.234	B	1,530.0	3	4,590	1.000	0.234
합계(Σ)			1,530.0		4,590	1	0.234
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.234
2. 상태평가 결과 =							B