

[발산1교(양양방향)] [PSC I형교] 결과표

개별교량명 : 발산1교(양양방향)																
부재의 분류		상부구조		2차부재	기타부재					받침	하부구조		내구성 요소			
경간번호	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	지점번호	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화(상)	탄산화(하)	염화물(상)	염화물(하)
PSCI[1]	PSCI	b	c	b	b	c	b	A1	b	c	d	q	x	x	x	x
PSCI[2]	PSCI	a	c	b	b	c	b	P1	x	a	b	q	x	x	x	x
PSCI[3]	PSCI	b	b	b	b	c	b	P2	x	b	b	q	a	x	x	x
PSCI[4]	PSCI	a	c	b	b	c	b	P3	x	a	b	q	x	x	x	x
PSCI[5]	PSCI	b	b	b	b	c	b	P4	x	b	c	q	a	a	x	x
PSCI[6]	PSCI	a	b	b	b	c	b	P5	x	b	b	q	x	x	x	x
PSCI[7]	PSCI	a	c	c	b	c	b	P6	x	a	c	q	x	x	x	x
PSCI[8]	PSCI	a	b	a	b	c	b	P7	x	b	b	q	a	a	x	x
PSCI[9]	PSCI	b	b	a	b	c	a	P8	x	a	a	q	x	x	x	x
	PSCI							A2	c	b	b	q		a		x
평균		0.144	0.289	0.200	0.200	0.400	0.189		0.300	0.180	0.280	0.000	0.100	0.100	0.000	0.000
가중치		20	20	3	7	3	2		9	9	20	0	4	3	0	0
(평균X가중치)/가중치합		0.029	0.058	0.006	0.014	0.012	0.004		0.027	0.016	0.056	0.000	0.004	0.003	0.000	0.000
1. 환산결함도 점수 =															0.229	
2. 상태평가 결과 =															B	

[발산1교(양양방향)] 결과표

개별교량명 : 발산1교(양양방향)						
구분	구조형식	환산 결함도점수	상태평가 결과	연장(m)	연장비	환산결함도점수 X 연장비
발산1교(양양방향)	PSC I형교	0.229	B	490.0	1.000	0.229
합계(Σ)				490.0	1.000	0.229
<평가자 의견>						
1. 환산결함도 점수 =						0.229
2. 상태평가 결과 =						B

[발산1교(양양방향)] 상태평가 결과표

교 량 명 : 발산1교(양양방향)							
구성교량명	환산 결함도점수	상태평가 등급	연장 (M)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결함도점수 X 연장비
발산1교(양양방향)	0.229	B	490.0	2	980	1.000	0.229
합계(Σ)			490.0		980	1	0.229
<평가자 의견>							
1. 평가지수 =							0.229
2. 상태평가 결과 =							B