

신작교 토공노반 손상리스트

신작교	토공노반	T1	70.372	좌	침목 03	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.372	좌	침목 04	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.373	좌	침목 05	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.373	좌	침목 06	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.374	좌	침목 07	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.374	좌	침목 08	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.395	좌	침목 08	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.395	좌	침목 09	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.397	좌	침목 10	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.397	좌	침목 11	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.397	좌	침목 12	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.397	좌	침목 13	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.398	좌	침목 14	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.398	좌	침목 15	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.400	좌	침목 16	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.400	좌	침목 17	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.403	우	침목 05	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.403	우	침목 06	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.404	우	침목 07	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.404	우	침목 08	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.406	우	침목 09	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.406	우	침목 10	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.414	좌	침목 05	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.414	좌	침목 06	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.415	우	침목 09	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.415	좌	침목 07	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.415	좌	침목 08	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.416	좌	침목 10	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.416	좌	침목 11	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.422	우	침목 04	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.422	우	침목 05	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.423	우	침목 06	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.423	좌	침목 05	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.423	좌	침목 06	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.437	우	침목 12	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.445	좌	침목 08	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.446	좌	침목 10	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T1	70.468	우	침목 13	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T2	70.129	좌	침목 15	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T2	70.418	좌	침목 14	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T2	70.418	좌	침목 15	침목-도상분리	-신규-
신작교	토공노반	T2	70.450	좌	침목 01	침목-도상분리	-신규-

어량교 토공노반 손상리스트

어량교 토공노반 T1 70.696 좌	침목 09	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.696 좌	침목 10	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.697 좌	침목 11	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.697 좌	침목 12	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.740 우	침목 01	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.740 우	침목 16	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.741 우	침목 03	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.777 우	침목 11	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.906 우	침목 10	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.906 우	침목 10	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.907 우	침목 11	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.907 우	침목 12	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.908 우	침목 13	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.912 좌	침목 05	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.914 우	침목 07	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.924 우	침목 07	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.935 우	침목 08	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.935 우	침목 09	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.945 좌	침목 09	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.947 좌	침목 12	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.950 우	침목 01	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.967 좌	침목 11	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.977 우	침목 10	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.977 우	침목 11	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 70.986 우	침목 10	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 71.005 우	침목 09	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 71.008 우	침목 11	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 71.008 우	침목 12	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 71.009 우	침목 13	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 71.009 우	침목 14	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 71.015 좌	침목 09	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 71.050 좌	침목 02	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 71.061 우	침목 03	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 71.067 좌	침목 11	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 71.067 좌	침목 12	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 71.069 우	침목 13	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 71.069 우	침목 14	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 71.074 우	침목 06	침목-도상분리	-신규-
어량교 토공노반 T1 71.074 우	침목 07	침목-도상분리	-신규-

[illegible]

어랑교 토공노반 T2 71.100 좌 침목 01 침목-도상분리 -신규-
어랑교 토공노반 T2 71.100 좌 침목 15 침목-도상분리 -신규-
어랑교 토공노반 T2 71.133 좌 침목 05 침목-도상분리 -신규-
어랑교 토공노반 T2 71.133 좌 침목 06 침목-도상분리 -신규-
어랑교 토공노반 T2 71.157 좌 침목 11 침목-도상분리 -신규-
어랑교 토공노반 T2 71.168 좌 침목 13 침목-도상분리 -신규-
어랑교 토공노반 T2 71.190 좌 침목 01 침목-도상분리 -신규-
어랑교 토공노반 T2 71.191 좌 침목 02 침목-도상분리 -신규-
어랑교 토공노반 T2 71.192 좌 침목 03 침목-도상분리 -신규-
어랑교 토공노반 T2 71.193 좌 침목 04 침목-도상분리 -신규-
어랑교 토공노반 T2 71.193 좌 침목 05 침목-도상분리 -신규-
어랑교 토공노반 T2 71.194 좌 침목 06 침목-도상분리 -신규-

장구교 토공노반 손상리스트

장구교 토공노반 T1 50.390 좌 침목 15~16 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.390 좌 침목 15~16 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.391 좌 침목 01~04 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.391 좌 침목 01~04 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.394 좌 침목 06~07 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.394 좌 침목 06~07 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.411~50.427 우 침목 03~11 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.411~50.427 좌 침목 03~11 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.420 우 침목 15 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.421 우 침목 02 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.423 좌 침목 05 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.427 우 침목 10~11 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.427 좌 침목 10~11 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.440 좌 침목 14~15 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.461~50.465 좌 침목 02~18 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.462~50.470 우 침목 04~15 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.465~50.470 좌 침목 09~15 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.481 좌 침목 01 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.483 좌 침목 05 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.492 우 침목 04 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.492 좌 침목 04 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.542 우 침목 04 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.542 좌 침목 04 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.557 우 침목 10 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.557 좌 침목 10,11 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.562 우 침목 03 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.597~50.600 우 침목 11~15 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.597~50.600 우 침목 11~15 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.614~50.620 우 침목 07~15 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.614~50.620 우 침목 07~15 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.620~50.627 좌,우 침목 01~11 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.620~50.627 좌,우 침목 01~11 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.620~50.627 좌,우 침목 01~11 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.620~50.627 좌,우 침목 01~11 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.634 좌 침목 06,07 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.634 좌 침목 06,07 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.639 좌,우 침목 14 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.647 좌 침목 11 침목-도상분리 -신규-
 장구교 토공노반 T1 50.661 좌 침목 01,02 침목-도상분리 -신규-

장구교 토공노반 T1 50.661 좌 침목 01,02 침목-도상분리 -신규-
장구교 토공노반 T1 50.663~50.666 좌,우 침목 06~09 침목-도상분리 -신규-
장구교 토공노반 T1 50.663~50.666 좌,우 침목 06~09 침목-도상분리 -신규-
장구교 토공노반 T1 50.671~50.674 좌,우 침목 01~06 침목-도상분리 -신규-
장구교 토공노반 T1 50.671~50.674 좌,우 침목 01~06 침목-도상분리 -신규-
장구교 토공노반 T1 50.674~50.679 좌,우 침목 07~13 침목-도상분리 -신규-
장구교 토공노반 T1 50.674~50.679 좌,우 침목 07~13 침목-도상분리 -신규-
장구교 토공노반 T1 50.681~50.684 우 침목 01,04~07 침목-도상분리 -신규-
장구교 토공노반 T1 50.687~50.690 좌 침목 12~16 침목-도상분리 -신규-
장구교 토공노반 T1 50.751 우 침목 03 침목-도상분리 -신규-
장구교 토공노반 T1 50.761~50.764 좌 침목 01~06 침목-도상분리 -신규-
장구교 토공노반 T1 50.771~50.789 우 침목 02~13 침목-도상분리 -신규-
장구교 토공노반 T1 50.771~50.789 좌 침목 03~13 침목-도상분리 -신규-
장구교 토공노반 T1 50.787~50.790 좌,우 침목 11~16 침목-도상분리 -신규-
장구교 토공노반 T1 50.787~50.790 좌,우 침목 11~16 침목-도상분리 -신규-
장구교 토공노반 T1 50.801 좌,우 침목 01~03 침목-도상분리 -신규-
장구교 토공노반 T1 50.829 좌 침목 13~14 침목-도상분리 -신규-
장구교 토공노반 T1 50.881 좌 침목 02 침목-도상분리 -신규-
장구교 토공노반 T1 50.893 좌 침목 05~07 침목-도상분리 -신규-

화배교 토공노반 손상리스트

화배교	토공노반	T1	71.809	우	침목14	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T1	71.893	우	침목05	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T1	71.914	좌	침목07	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T1	71.915	좌	침목08	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T1	71.934	좌	침목07	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T1	71.944	좌	침목06	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T1	71.947	좌	침목10	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T1	71.947	좌	침목11	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T1	71.948	좌	침목12	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T1	71.950	좌	침목01	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T1	71.950	좌	침목15	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T1	71.956	좌	침목11	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T1	71.957	좌	침목12	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T1	71.958	좌	침목13	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T1	71.963	좌	침목05	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T1	71.976	좌	침목10	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T1	71.986	좌	침목10	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T1	71.987	좌	침목11	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T1	71.988	좌	침목12	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T1	71.989	좌	침목13	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T1	71.990	좌	침목15	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T1	72.055	좌	침목08	침목-도상분리	신규
화배교	토공노반	T2	71.760	우	침목14	침목-도상분리	
화배교	토공노반	T2	71.760	우	침목15	침목-도상분리	
화배교	토공노반	T2	71.783	우	침목05	침목-도상분리	
화배교	토공노반	T2	71.783	우	침목06	침목-도상분리	
화배교	토공노반	T2	71.785	우	침목07	침목-도상분리	
화배교	토공노반	T2	71.785	우	침목08	침목-도상분리	
화배교	토공노반	T2	71.807	우	침목11	침목-도상분리	
화배교	토공노반	T2	71.821	좌	침목03	침목-도상분리	
화배교	토공노반	T2	71.836	우	침목09	침목-도상분리	
화배교	토공노반	T2	71.836		침목08	침목-도상분리	
화배교	토공노반	T2	71.837	우	침목10	침목-도상분리	
화배교	토공노반	T2	71.837	우	침목11	침목-도상분리	
화배교	토공노반	T2	71.839	우	침목14	침목-도상분리	
화배교	토공노반	T2	71.872	우	침목04	침목-도상분리	
화배교	토공노반	T2	71.874	우	침목06	침목-도상분리	
화배교	토공노반	T2	71.891	좌	침목03	침목-도상분리	
화배교	토공노반	T2	71.898	우	침목04	침목-도상분리	

화배교	토공노반	T2	71.898	좌	침목04	침목-도상분리
화배교	토공노반	T2	71.899	우	침목03	침목-도상분리
화배교	토공노반	T2	71.899	우	침목16	침목-도상분리
화배교	토공노반	T2	71.899	좌	침목14	침목-도상분리
화배교	토공노반	T2	71.900	좌	침목01	침목-도상분리
화배교	토공노반	T2	71.903	좌	침목06	침목-도상분리
화배교	토공노반	T2	71.905	우	침목08	침목-도상분리
화배교	토공노반	T2	71.905	좌	침목08	침목-도상분리
화배교	토공노반	T2	71.907	우	침목11	침목-도상분리
화배교	토공노반	T2	71.990	우	침목02	침목-도상분리

화실교 토공노반 손상리스트

화실교	T1	72.118	우	침목07	침목-도상분리	신규
화실교	토공노반	T1	72.456	우	침목11	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.458	우	침목13	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.459	우	침목14	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.459	우	침목15	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.460	우	침목01	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.460	우	침목16	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.461	우	침목03	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.462	우	침목04	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.463	우	침목05	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.463	좌	침목05	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.464	우	침목06	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.464	좌	침목06	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.475	우	침목08	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.475	우	침목09	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.475	좌	침목08	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.475	좌	침목09	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.476	우	침목10	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.476	좌	침목10	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.477	우	침목11	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.477	좌	침목11	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.490	우	침목01	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.491	우	침목03	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.492	우	침목04	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.493	우	침목05	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.493	우	침목06	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.494	우	침목07	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.495	우	침목08	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.496	우	침목10	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.497	우	침목11	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.497	우	침목12	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.498	우	침목13	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	72.499	우	침목14	침목-도상분리 신규
화실교	토공노반	T1	73.114	좌	침목08	침목-도상분리 신규