



13. 강정고가(B37)




위치	11 SPAN -4	선별	T1	부위	TCL	위치	12 SPAN -2	선별	T1	부위	TCL
내용	균열	Cw= 0.5/0.5				내용	균열	Cw= 0.5/0.4			



위치	20 SPAN -4	선별	T1	부위	TCL	위치	4 SPAN -4	선별	T1	부위	침목
내용	균열	Cw= 0.4/0.3				내용	경계부 균열	Cw= 0.3/2.3			



위치	4 SPAN -4	선별	T1	부위	침목	위치	4 SPAN -4	선별	T1	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.3/2.3				내용	경계부 균열	Cw= 0.3/2.3			



위치	4 SPAN -5	선별	T1	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.3/0.9			



위치	5 SPAN -1	선별	T1	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.9			




위치	5 SPAN -3	선별	T2	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.9			




위치	5 SPAN -5	선별	T1	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/1.4			



위치	6 SPAN -1	선별	T1	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.9			



위치	6 SPAN -3	선별	T1	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.3/0.4			



위치	6 SPAN -5	선별	T2	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/1.1			



위치	6 SPAN -5	선별	T2	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.4			



위치	7 SPAN -4	선별	T2	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.9			



위치	7 SPAN -4	선별	T2	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.9			



위치	9 SPAN -5	선별	T2	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.9			



위치	9 SPAN -5	선별	T2	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.9			



위치	9 SPAN -5	선별	T2	부위	침목	위치	10 SPAN -4	선별	T2	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.9				내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.9			



위치	11 SPAN -4	선별	T1	부위	침목	위치	11 SPAN -4	선별	T1	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/2.3				내용	경계부 균열	Cw= 0.5/2.3			



위치	11 SPAN -4	선별	T1	부위	침목	위치	11 SPAN -4	선별	T1	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/2.3				내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.9			



위치	11 SPAN -4	선별	T1	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/1.3			




위치	11 SPAN -4	선별	T1	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/2.3			



위치	11 SPAN -5	선별	T1	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/2.3			



위치	11 SPAN -5	선별	T1	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/2.3			



위치	12 SPAN -1	선별	T1	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.2			




위치	12 SPAN -2	선별	T1	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.9			



위치	12 SPAN -2	선별	T1	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.9			




위치	12 SPAN -2	선별	T1	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.9			



위치	14 SPAN -3	선별	T2	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.4/0.9			



위치	16 SPAN -2	선별	T2	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.9			



위치	16 SPAN -2	선별	T2	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.9			




위치	16 SPAN -2	선별	T2	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.9			



위치	17 SPAN -2	선별	T2	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.9			



위치	17 SPAN -4	선별	T2	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.9			



위치	18 SPAN -1	선별	T2	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.2			



위치	18 SPAN -1	선별	T2	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.9			



위치	4 SPAN -1	선별	T1	부위	PCL
내용	재료분리	A= 0.2X8.0			



위치	5 SPAN -3	선별	T1	부위	TCL
내용	파손	A= 0.2X0.5			

											
위치	7 SPAN -1	선별	T1	부위	침목	위치		선별		부위	
내용	파손	A= 0.1X0.1				내용					
위치		선별		부위		위치		선별		부위	
내용						내용					
위치		선별		부위		위치		선별		부위	
내용						내용					
위치		선별		부위		위치		선별		부위	
내용						내용					