





## 39. 용산천교(B48)

---



|                                                                                     |                  |    |             |    |     |                                                                                      |                  |    |             |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------------|----|-----|
|    |                  |    |             |    |     |    |                  |    |             |    |     |
| 위치                                                                                  | STA. 134K288-296 | 선별 | T1          | 부위 | TCL | 위치                                                                                   | STA. 130K574-580 | 선별 | T1          | 부위 | TCL |
| 내용                                                                                  | 균열               |    | Cw= 0.1/0.6 |    |     | 내용                                                                                   | 균열               |    | Cw= 0.2/0.5 |    |     |
|   |                  |    |             |    |     |   |                  |    |             |    |     |
| 위치                                                                                  | STA. 134K382-389 | 선별 | T1          | 부위 | TCL | 위치                                                                                   | STA. 134K596-604 | 선별 | T2          | 부위 | TCL |
| 내용                                                                                  | 균열               |    | Cw= 0.3/0.4 |    |     | 내용                                                                                   | 균열               |    | Cw= 0.3/0.7 |    |     |
|  |                  |    |             |    |     |  |                  |    |             |    |     |
| 위치                                                                                  | STA. 134K468-476 | 선별 | T1          | 부위 | TCL | 위치                                                                                   | STA. 134K492-500 | 선별 | T1          | 부위 | TCL |
| 내용                                                                                  | 망상균열             |    | A= 0.5X5.0  |    |     | 내용                                                                                   | 망상균열             |    | A= 0.3X8.0  |    |     |

|                                                                                     |                  |    |             |    |     |                                                                                      |                  |    |             |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------------|----|-----|
|    |                  |    |             |    |     |    |                  |    |             |    |     |
| 위치                                                                                  | STA. 134K340-347 | 선별 | T1          | 부위 | TCL | 위치                                                                                   | STA. 134K476-484 | 선별 | T2          | 부위 | TCL |
| 내용                                                                                  | 경계부 균열           |    | Cw= 0.3/2.3 |    |     | 내용                                                                                   | 경계부 균열           |    | Cw= 0.3/1.0 |    |     |
|   |                  |    |             |    |     |   |                  |    |             |    |     |
| 위치                                                                                  | STA. 134K476-484 | 선별 | T2          | 부위 | TCL | 위치                                                                                   | STA. 134K476-484 | 선별 | T2          | 부위 | TCL |
| 내용                                                                                  | 경계부 균열           |    | Cw= 0.3/1.0 |    |     | 내용                                                                                   | 경계부 균열           |    | Cw= 0.3/2.3 |    |     |
|  |                  |    |             |    |     |  |                  |    |             |    |     |
| 위치                                                                                  | STA. 134K484-492 | 선별 | T2          | 부위 | TCL | 위치                                                                                   | STA. 134K492-500 | 선별 | T2          | 부위 | TCL |
| 내용                                                                                  | 경계부 균열           |    | Cw= 0.3/0.9 |    |     | 내용                                                                                   | 경계부 균열           |    | Cw= 0.3/1.0 |    |     |

|    |                  |             |    |    |     |    |                  |     |    |    |    |
|----|------------------|-------------|----|----|-----|----|------------------|-----|----|----|----|
|    |                  |             |    |    |     |    |                  |     |    |    |    |
| 위치 | STA. 134K500-508 | 선별          | T2 | 부위 | TCL | 위치 | STA. 134K452-460 | 선별  | T1 | 부위 | 침목 |
| 내용 | 경계부 균열           | Cw= 0.3/1.0 |    |    |     | 내용 | 침목도상분리           | 1ea |    |    |    |
|    |                  |             |    |    |     |    |                  |     |    |    |    |
| 위치 | STA. 134K460-468 | 선별          | T1 | 부위 | 침목  | 위치 | STA. 134K468-476 | 선별  | T1 | 부위 | 침목 |
| 내용 | 침목도상분리           | 1ea         |    |    |     | 내용 | 침목도상분리           | 3ea |    |    |    |
|    |                  |             |    |    |     |    |                  |     |    |    |    |
| 위치 | STA. 134K476-484 | 선별          | T1 | 부위 | 침목  | 위치 | STA. 134K468-476 | 선별  | T1 | 부위 | 침목 |
| 내용 | 침목도상분리           | 3ea         |    |    |     | 내용 | 침목도상분리           | 2ea |    |    |    |

|                                                                                     |                  |  |  |  |  |     |    |    |    |  |  |                                                                                      |                  |        |  |  |  |    |     |    |    |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|-----|----|----|----|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--|--|--|----|-----|----|----|--|--|--|--|
|    |                  |  |  |  |  |     |    |    |    |  |  |    |                  |        |  |  |  |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 위치                                                                                  | STA. 134K476-484 |  |  |  |  | 선별  | T1 | 부위 | 침목 |  |  | 위치                                                                                   | STA. 134K484-492 |        |  |  |  | 선별 | T2  | 부위 | 침목 |  |  |  |  |
| 내용                                                                                  | 침목도상분리           |  |  |  |  | 1ea |    |    |    |  |  |                                                                                      | 내용               | 침목도상분리 |  |  |  |    | 1ea |    |    |  |  |  |  |
|   |                  |  |  |  |  |     |    |    |    |  |  |   |                  |        |  |  |  |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 위치                                                                                  | STA. 134K484-492 |  |  |  |  | 선별  | T2 | 부위 | 침목 |  |  | 위치                                                                                   | STA. 134K484-492 |        |  |  |  | 선별 | T2  | 부위 | 침목 |  |  |  |  |
| 내용                                                                                  | 침목도상분리           |  |  |  |  | 1ea |    |    |    |  |  |                                                                                      | 내용               | 침목도상분리 |  |  |  |    | 2ea |    |    |  |  |  |  |
|  |                  |  |  |  |  |     |    |    |    |  |  |  |                  |        |  |  |  |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 위치                                                                                  | STA. 134K484-492 |  |  |  |  | 선별  | T1 | 부위 | 침목 |  |  | 위치                                                                                   | STA. 134K484-492 |        |  |  |  | 선별 | T1  | 부위 | 침목 |  |  |  |  |
| 내용                                                                                  | 침목도상분리           |  |  |  |  | 1ea |    |    |    |  |  |                                                                                      | 내용               | 침목도상분리 |  |  |  |    | 1ea |    |    |  |  |  |  |

|                                                                                    |                  |  |            |    |    |                                                                                    |    |                  |  |     |    |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--|-----|----|-----|----|
|   |                  |  |            |    |    |  |    |                  |  |     |    |     |    |
| 위치                                                                                 | STA. 134K500-508 |  | 선별         | T2 | 부위 | 침목                                                                                 | 위치 | STA. 134K500-508 |  | 선별  | T1 | 부위  | 침목 |
| 내용                                                                                 | 침목도상분리           |  | 1ea        |    |    |                                                                                    | 내용 | 침목도상분리           |  | 3ea |    |     |    |
|  |                  |  |            |    |    |                                                                                    |    |                  |  |     |    |     |    |
| 위치                                                                                 | STA. 134K288-296 |  | 선별         | T2 | 부위 |                                                                                    |    |                  |  |     |    | TCL | 위치 |
| 내용                                                                                 | 재료분리             |  | A= 0.2X7.0 |    |    |                                                                                    | 내용 |                  |  |     |    |     |    |
|                                                                                    |                  |  |            |    |    |                                                                                    |    |                  |  |     |    |     |    |
|                                                                                    |                  |  |            |    |    |                                                                                    |    |                  |  |     |    |     |    |
| 위치                                                                                 |                  |  | 선별         |    | 부위 |                                                                                    | 위치 |                  |  | 선별  |    | 부위  |    |
| 내용                                                                                 |                  |  |            |    |    |                                                                                    | 내용 |                  |  |     |    |     |    |