




7. 부용2고가(B35)



위치	15 SPAN -1	선별	T1	부위	침목	위치	15 SPAN -4	선별	T1	부위	TCL
내용	경계부 균열	Cw= 0.5/0.3				내용	균열	Cw= 0.3/0.3			



위치	18 SPAN -4	선별	T2	부위	TCL	위치	19 SPAN -1	선별	T2	부위	TCL
내용	균열	Cw= 0.3/0.2				내용	균열	Cw= 0.3/0.4			




위치	19 SPAN -1	선별	T2	부위	TCL	위치	21 SPAN -1	선별	T1	부위	TCL
내용	균열	Cw= 0.3/0.2				내용	균열	Cw= 0.3/0.4			




위치	21 SPAN -2	선별	T2	부위	침목
내용	경계부 균열	Cw= 0.3/0.9			



위치	1 SPAN -3	선별	T2	부위	TCL
내용	박락	A= 0.1X0.1			



위치	4 SPAN -1	선별	T1	부위	TCL
내용	재료분리	A= 0.2X0.2			



위치	5 SPAN -2	선별	T1	부위	TCL
내용	재료분리	A= 0.2X0.2			



위치	13 SPAN -5	선별	T2	부위	TCL
내용	층분리	L= 0.6mm			



위치	13 SPAN -5	선별	T2	부위	TCL
내용	층분리	L= 0.3mm			



위치	16 SPAN -4	선별	T2	부위	TCL
내용	충분리	L= 0.6mm			



위치	16 SPAN -5	선별	T2	부위	TCL
내용	충분리	L= 10.0mm			



위치	17 SPAN -3	선별	T2	부위	TCL
내용	충분리	L= 0.4mm			



위치	17 SPAN -3	선별	T2	부위	TCL
내용	충분리	L= 1.2mm			



위치	17 SPAN -4	선별	T2	부위	TCL
내용	충분리	L= 0.5mm			



위치	18 SPAN -1	선별	T2	부위	TCL
내용	충분리	L= 0.6mm			



위치	18 SPAN -2	선별	T2	부위	TCL
내용	층분리	L= 5.0mm			



위치	18 SPAN -3	선별	T2	부위	TCL
내용	층분리	L= 0.5mm			



위치	18 SPAN -4	선별	T2	부위	TCL
내용	층분리	L= 1.0mm			



위치	18 SPAN -5	선별	T2	부위	TCL
내용	층분리	L= 1.0mm			



위치	19 SPAN -4	선별	T2	부위	TCL
내용	층분리	L= 0.3mm			



위치	20 SPAN -1	선별	T2	부위	TCL
내용	층분리	L= 1.5mm			



위치	20 SPAN -1	선별	T2	부위	TCL
내용	충분리	L= 1.0mm			




위치	20 SPAN -1	선별		부위	TCL
내용	충분리	L= 0.4mm			




위치	20 SPAN -3	선별	T2	부위	TCL
내용	충분리	L= 0.6mm			



위치	20 SPAN -4	선별	T2	부위	TCL
내용	충분리	L= 2.2mm			



위치		선별		부위	
내용					



위치	20 SPAN -1	선별	T2	부위	TCL
내용	충분리	L= 1.5mm			