

호남고속선 오송고가(T1)_토공노반_46(3.980~4.000km, L=20m)

3K980

3K

HSB 세면 면	TCL 세면 면	HSB 상면 면	TCL 상면 면
TM214.2	TM230.4	16	16.0.1/0.8 ①7_원복도상분리(1EA) ②7_원복도상분리(1EA)
		15	16.0.1/0.5 ①7_원복도상분리(1EA) ②7_원복도상분리(1EA)
		14	16.0.1/0.5 ①7_원복도상분리(1EA) ②7_원복도상분리(1EA)
		13	16.0.1/0.8 ①7_원복도상분리(1EA) ②7_원복도상분리(1EA)
		12	16.0.1/0.8 ①7_원복도상분리(1EA) ②7_원복도상분리(1EA)
		11	16.0.1/0.8 ①7_원복도상분리(1EA) ②7_원복도상분리(1EA)
		10	16.0.1/0.8 ①7_원복도상분리(1EA) ②7_원복도상분리(1EA)
		9	16.0.1/0.8 ①7_원복도상분리(1EA) ②7_원복도상분리(1EA)
		8	16.0.1/0.8 ①7_원복도상분리(1EA) ②7_원복도상분리(1EA)
		7	16.0.1/0.8 ①7_원복도상분리(1EA) ②7_원복도상분리(1EA)
		6	16.0.1/0.8 ①7_원복도상분리(1EA) ②7_원복도상분리(1EA)
		5	16.0.1/0.8 ①7_원복도상분리(1EA) ②7_원복도상분리(1EA)
		4	16.0.1/0.8 ①7_원복도상분리(1EA) ②7_원복도상분리(1EA)
		3	16.0.1/0.8 ①7_원복도상분리(1EA) ②7_원복도상분리(1EA)
		2	16.0.1/0.8 ①7_원복도상분리(1EA) ②7_원복도상분리(1EA)
		1	16.0.1/0.8 ①7_원복도상분리(1EA) ②7_원복도상분리(1EA)

3K990

4K9

HSB 측면	TCL 측면	HSB 상면	TCL 측면	HSB 측면	TCL 측면	HSB 상면	TCL 측면
TM 230.3	②15.0, 2/0.4	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.8	②16	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.8	②16
	②17_원목도상판분리(1EA)	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.4	②17	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.4	②17
	②17_원목도상판분리(1EA)	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.8	②18	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.8	②18
	②17_원목도상판분리(1EA)	②17_원목도상판분리(1EA)	②15.0, 2/0.4	②19	②17_원목도상판분리(1EA)	②15.0, 2/0.4	②19
	②17_원목도상판분리(1EA)	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.8	②20	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.8	②20
	②17_원목도상판분리(1EA)	②17_원목도상판분리(1EA)	②15.0, 1/0.8	②21	②17_원목도상판분리(1EA)	②15.0, 1/0.8	②21
	②17_원목도상판분리(1EA)	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.8	②22	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.8	②22
	②17_원목도상판분리(1EA)	②17_원목도상판분리(1EA)	②15.0, 1/0.8	②23	②17_원목도상판분리(1EA)	②15.0, 1/0.8	②23
	②17_원목도상판분리(1EA)	②17_원목도상판분리(1EA)	②15.0, 2/0.4	②24	②17_원목도상판분리(1EA)	②15.0, 2/0.4	②24
	②17_원목도상판분리(1EA)	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.8	②25	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.8	②25
TM 23	②15.0, 2/0.4	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.8	②26	②15.0, 2/0.4	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.8
	②17_원목도상판분리(1EA)	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.8	②27	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.8	②27
	②17_원목도상판분리(1EA)	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.4	②28	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.4	②28
	②17_원목도상판분리(1EA)	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.4	②29	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.4	②29
	②17_원목도상판분리(1EA)	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.4	②30	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 1/0.4	②30
	②16.0, 1/0.8	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 2/0.8	②31	②16.0, 1/0.8	②17_원목도상판분리(1EA)	②16.0, 2/0.8

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.4 m		56	균열	0.1 mm	0.4 m		111	침목도상분리		1.0 ea	신규
2	균열	0.2 mm	0.4 m		57	균열	0.1 mm	0.4 m		112	침목도상분리		1.0 ea	신규
3	균열	0.2 mm	0.4 m		58	균열	0.1 mm	0.4 m		113	침목도상분리		1.0 ea	신규
4	균열	0.2 mm	0.4 m		59	균열	0.1 mm	0.4 m		114	침목도상분리		1.0 ea	신규
5	균열	0.2 mm	0.4 m		60	균열	0.1 mm	0.4 m		115	침목도상분리		1.0 ea	신규
6	균열	0.2 mm	0.4 m		61	균열	0.1 mm	0.4 m		116	침목도상분리		1.0 ea	신규
7	균열	0.2 mm	0.4 m		62	균열	0.1 mm	0.4 m		117	침목도상분리		1.0 ea	신규
8	균열	0.2 mm	0.4 m		63	균열	0.1 mm	0.4 m		118	침목도상분리		1.0 ea	신규
9	균열	0.2 mm	0.4 m		64	균열	0.1 mm	0.4 m		119	침목도상분리		1.0 ea	신규
10	균열	0.2 mm	0.4 m		65	균열	0.1 mm	0.4 m		120	침목도상분리		1.0 ea	신규
11	균열	0.2 mm	0.4 m		66	균열	0.1 mm	0.8 m		121	침목도상분리		1.0 ea	신규
12	균열	0.2 mm	0.4 m		67	균열	0.1 mm	0.8 m		122	침목도상분리		1.0 ea	신규
13	균열	0.2 mm	0.4 m		68	균열	0.1 mm	0.8 m		123	침목도상분리		1.0 ea	신규
14	균열	0.2 mm	0.4 m		69	균열	0.1 mm	0.8 m		124	침목도상분리		1.0 ea	신규
15	균열	0.1 mm	0.8 m		70	균열	0.1 mm	0.8 m		125	침목도상분리		1.0 ea	신규
16	균열	0.1 mm	0.8 m		71	균열	0.1 mm	0.8 m		126	침목도상분리		1.0 ea	신규
17	균열	0.1 mm	0.8 m		72	균열	0.1 mm	0.8 m		127	침목도상분리		1.0 ea	신규
18	균열	0.1 mm	0.5 m		73	균열	0.1 mm	0.8 m		128	침목도상분리		1.0 ea	신규
19	균열	0.1 mm	0.5 m		74	균열	0.1 mm	0.8 m		129	침목도상분리		1.0 ea	신규
20	균열	0.1 mm	0.4 m		75	균열	0.1 mm	0.5 m		130	침목도상분리		1.0 ea	신규
21	균열	0.1 mm	0.4 m		76	균열	0.2 mm	0.8 m		131	침목도상분리		1.0 ea	신규
22	균열	0.1 mm	0.4 m		77	침목도상분리		1.0 ea	신규	132	침목도상분리		1.0 ea	신규
23	균열	0.1 mm	0.4 m		78	침목도상분리		1.0 ea	신규	133	침목도상분리		1.0 ea	신규
24	균열	0.1 mm	0.4 m		79	침목도상분리		1.0 ea	신규	134	침목도상분리		1.0 ea	신규
25	균열	0.1 mm	0.4 m		80	침목도상분리		1.0 ea	신규					
26	균열	0.1 mm	0.4 m		81	침목도상분리		1.0 ea	신규					
27	균열	0.1 mm	0.4 m		82	침목도상분리		1.0 ea	신규					
28	균열	0.1 mm	0.4 m		83	침목도상분리		1.0 ea	신규					
29	균열	0.1 mm	0.4 m		84	침목도상분리		1.0 ea	신규					
30	균열	0.1 mm	0.4 m		85	침목도상분리		1.0 ea	신규					
31	균열	0.1 mm	0.4 m		86	침목도상분리		1.0 ea	신규					
32	균열	0.1 mm	0.4 m		87	침목도상분리		1.0 ea	신규					
33	균열	0.1 mm	0.4 m		88	침목도상분리		1.0 ea	신규					
34	균열	0.1 mm	0.8 m		89	침목도상분리		1.0 ea	신규					
35	균열	0.1 mm	0.8 m		90	침목도상분리		1.0 ea	신규					
36	균열	0.1 mm	0.8 m		91	침목도상분리		1.0 ea	신규					
37	균열	0.1 mm	0.8 m		92	침목도상분리		1.0 ea	신규					
38	균열	0.1 mm	0.8 m		93	침목도상분리		1.0 ea	신규					
39	균열	0.1 mm	0.8 m		94	침목도상분리		1.0 ea	신규					
40	균열	0.1 mm	0.8 m		95	침목도상분리		1.0 ea	신규					
41	균열	0.1 mm	0.8 m		96	침목도상분리		1.0 ea	신규					
42	균열	0.1 mm	0.8 m		97	침목도상분리		1.0 ea	신규					
43	균열	0.1 mm	0.5 m		98	침목도상분리		1.0 ea	신규					
44	균열	0.1 mm	0.8 m		99	침목도상분리		1.0 ea	신규					
45	균열	0.1 mm	0.5 m		100	침목도상분리		1.0 ea	신규					
46	균열	0.1 mm	0.5 m		101	침목도상분리		1.0 ea	신규					
47	균열	0.1 mm	0.5 m		102	침목도상분리		1.0 ea	신규					
48	균열	0.1 mm	0.8 m		103	침목도상분리		1.0 ea	신규					
49	균열	0.1 mm	0.5 m		104	침목도상분리		1.0 ea	신규					
50	균열	0.1 mm	0.5 m		105	침목도상분리		1.0 ea	신규					
51	균열	0.1 mm	0.8 m		106	침목도상분리		1.0 ea	신규					
52	균열	0.1 mm	1.1 m		107	침목도상분리		1.0 ea	신규					
53	균열	0.1 mm	0.8 m		108	침목도상분리		1.0 ea	신규					
54	균열	0.1 mm	0.8 m		109	침목도상분리		1.0 ea	신규					
55	균열	0.1 mm	0.8 m		110	침목도상분리		1.0 ea	신규					

[illegible]