

한남고속선 학터널 - 토공노반 - 78(7.200~7.210km, L=10m)

7K200

7K210

HSB 상 면	TCL 상 면	TCL 하 면	HSB 하 면
TM097.2	TM047.4	TM089.3	TM262.4
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.5 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
13	균열	0.2 mm	0.5 m		68				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
15	균열	0.2 mm	0.7 m		70				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		77				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
24	균열	0.3 mm	0.7 m		79				
25	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
26	균열	0.2 mm	0.5 m		81				
27	균열	0.2 mm	0.3 m		82				
28	균열	0.2 mm	1.6 m	복합수	83				
29	균열	0.1 mm	0.5 m		84				
30	균열	0.1 mm	0.5 m		85				
31	균열	0.1 mm	0.5 m		86				
32	균열	0.1 mm	0.5 m		87				
33	균열	0.1 mm	0.5 m		88				
34	균열	0.1 mm	0.4 m		89				
35	균열	0.1 mm	0.4 m		90				
36	균열	0.1 mm	0.4 m		91				
37	균열	0.1 mm	0.4 m		92				
38	균열	0.1 mm	0.4 m		93				
39	균열	0.1 mm	0.4 m		94				
40	균열	0.1 mm	0.5 m		95				
41	균열	0.1 mm	0.5 m		96				
42	균열	0.1 mm	0.5 m		97				
43	균열	0.1 mm	0.5 m		98				
44	균열	0.1 mm	0.5 m		99				
45	균열	0.1 mm	0.5 m		100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과 일		장 소	구 간	기										
						제 1	제 2													
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	김 원 강 김 경 기 문 준 석	0220	0.3m이하 : 철석)	한목대소방관리	차료관리											
											0420	0.3m초과 0.5m이하 : 형석)	양상	철타노출						
																0620	0.5m초과 1.0m미만 : 적석)	박리, 박락, 파손	누수, 음압부	