

호남고속선 갈산터널_202(11.071~11.081km, S202)

11K071

11K080 11K081

보조도상면크리

TCL측면

TM,251.4

TM,23631

보조도상면크리

TCL측면

TM,239.1

TM,276.4

채움콘크리트

TCL상면

보조도상면크리

TCL측면

보조도상면크리

TCL측면

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

연번

순상

폭

연장

비고

연번

순상

폭

연장

비고

1

경계부 균열

0.3 mm

0.85 m

56

2

경계부 균열

0.3 mm

0.85 m

57

3

경계부 균열

0.3 mm

0.85 m

58

4

경계부 균열

0.3 mm

0.85 m

59

5

경계부 균열

0.3 mm

0.85 m

60

6

경계부 균열

0.3 mm

0.85 m

61

7

경계부 균열

0.3 mm

0.85 m

62

8

경계부 균열

0.3 mm

0.85 m

63

9

경계부 균열

0.3 mm

0.85 m

64

10

경계부 균열

0.3 mm

0.85 m

65

11

균열

0.1 mm

0.40 m

66

12

균열

0.1 mm

0.40 m

67

13

균열

0.1 mm

0.40 m

68

14

균열

0.1 mm

0.40 m

69

15

균열

0.1 mm

0.40 m

70

16

균열

0.1 mm

0.40 m

71

17

균열

0.1 mm

0.40 m

72

18

균열

0.1 mm

0.40 m

73

19

균열

0.1 mm

0.40 m

74

20

균열

0.1 mm

0.40 m

75

21

균열

0.1 mm

0.40 m

76

22

균열

0.1 mm

0.40 m

77

23

균열

0.1 mm

0.40 m

78

24

균열

0.1 mm

0.40 m

79

25

균열

0.1 mm

0.40 m

80

26

균열

0.1 mm

0.40 m

81

27

균열

0.1 mm

0.40 m

82

28

균열

0.1 mm

0.40 m

83

29

균열

0.2 mm

0.60 m

84

30

균열

0.2 mm

0.60 m

85

31

균열

0.2 mm

0.60 m

86

32

균열

0.2 mm

0.60 m

87

33

균열

0.2 mm

0.60 m

88

34

균열

0.2 mm

0.60 m

89

35

균열

0.2 mm

0.60 m

90

36

91

37

92

38

93

39

94

40

95

41

96

42

97

43

98

44

99

45

100

46

101

47

102

48

103

49

104

50

105

51

106

52

107

53

108

54

109

55