



호남고속선 금강교_28(12.354~12.360km, S2-16)



T1
(하행)



T2
(상행)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열 0.2	mm	0.30 m		56				
2	균열 0.2	mm	0.30 m		57				
3	균열 0.2	mm	0.40 m		58				
4	균열 0.2	mm	0.40 m		59				
5	균열 0.2	mm	0.30 m		60				
6	균열 0.2	mm	0.20 m		61				
7	균열 0.2	mm	0.30 m		62				
8	균열 0.2	mm	0.40 m		63				
9	균열 0.2	mm	0.30 m		64				
10	균열 0.2	mm	0.40 m		65				
11	균열 0.2	mm	0.30 m		66				
12	균열 0.2	mm	0.40 m		67				
13	균열 0.2	mm	0.30 m		68				
14	균열 0.2	mm	0.25 m		69				
15	균열 0.2	mm	0.40 m		70				
16	균열 0.2	mm	0.30 m		71				
17	균열 0.2	mm	0.25 m		72				
18	균열 0.2	mm	0.40 m		73				
19	균열 0.2	mm	0.30 m		74				
20	균열 0.2	mm	0.30 m		75				
21	균열 0.2	mm	0.40 m		76				
22	균열 0.2	mm	0.40 m		77				
23	균열 0.2	mm	0.30 m		78				
24	균열 0.2	mm	0.40 m		79				
25	균열 0.2	mm	0.40 m		80				
26	균열 0.2	mm	0.25 m		81				
27	균열 0.2	mm	0.40 m		82				
28	균열 0.2	mm	0.30 m		83				
29	균열 0.2	mm	0.40 m		84				
30	균열 0.2	mm	0.25 m		85				
31	균열 0.2	mm	0.40 m		86				
32	균열 0.2	mm	0.40 m		87				
33	균열 0.2	mm	0.60 m		88				
34	균열 0.2	mm	0.40 m		89				
35	균열 0.2	mm	0.40 m		90				
36	균열 0.2	mm	0.40 m		91				
37	균열 0.2	mm	0.20 m		92				
38	균열 0.1	mm	0.30 m		93				
39	균열 0.1	mm	0.30 m		94				
40	균열 0.2	mm	0.40 m		95				
41	균열 0.2	mm	0.30 m		96				
42	균열 0.2	mm	0.40 m		97				
43	균열 0.2	mm	0.50 m		98				
44	균열 0.2	mm	0.40 m		99				
45	균열 0.2	mm	0.30 m		100				
46	평상균열 0.3	m	6.20 m		101				
47	평상균열 0.3	m	6.20 m		102				
48	침목도상분리		1.00 EA	2017년도 보수	103				
49	침목도상분리		1.00 EA	2017년도 보수	104				
50	침목도상분리		1.00 EA	2017년도 보수	105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	용	역	명	용	역	사	과		간	열
									관	원		
한국철도공사												
2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역												
KORAIL KOREA RAILROAD												
(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토목안전연구원 (재) 한국건설품질연구원												
이 복 영												
간 윤 리 김 영 기 윤 영 기												
구												
0.220 (0.3m이하 : 흑색)												
침목도상분리												
0.420 (0.5m초과 0.5m이하 : 황색)												
양상												
0.620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)												
바리, 바릭, 파손												
1.020 (1.0m이상 : 분홍색)												
백태												
시공이음분리층분리												