



호남고속선 금강교_29(12.360~12.366km, S2-17)



T1
(하행)

T2
(상행)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열 0.2	mm	0.40 m		56				
2	균열 0.2	mm	0.40 m		57				
3	균열 0.2	mm	0.40 m		58				
4	균열 0.2	mm	0.40 m		59				
5	균열 0.3	mm	0.60 m		60				
6	균열 0.2	mm	0.40 m		61				
7	균열 0.2	mm	0.40 m		62				
8	균열 0.2	mm	0.30 m		63				
9	균열 0.2	mm	0.40 m		64				
10	균열 0.2	mm	0.40 m		65				
11	균열 0.2	mm	0.30 m		66				
12	균열 0.2	mm	0.40 m		67				
13	균열 0.2	mm	0.30 m		68				
14	균열 0.2	mm	0.40 m		69				
15	균열 0.2	mm	0.30 m		70				
16	균열 0.2	mm	0.30 m		71				
17	균열 0.2	mm	0.40 m		72				
18	균열 0.2	mm	0.40 m		73				
19	균열 0.2	mm	0.60 m		74				
20	균열 0.2	mm	0.30 m		75				
21	균열 0.2	mm	0.40 m		76				
22	균열 0.2	mm	0.30 m		77				
23	균열 0.2	mm	0.30 m		78				
24	균열 0.2	mm	0.30 m		79				
25	균열 0.2	mm	0.30 m		80				
26	균열 0.2	mm	0.40 m		81				
27	균열 0.2	mm	0.40 m		82				
28	균열 0.2	mm	0.40 m		83				
29	균열 0.2	mm	0.40 m		84				
30	균열 0.2	mm	0.40 m		85				
31	균열 0.2	mm	0.40 m		86				
32	균열 0.2	mm	0.40 m		87				
33	균열 0.2	mm	0.40 m		88				
34	균열 0.2	mm	0.40 m		89				
35	균열 0.2	mm	0.40 m		90				
36	망상균열 0.3	m	6.20 m		91				
37	망상균열 0.3	m	4.50 m		92				
38	점목도상분리		1.00 EA	2017년도 보수	93				
39	점목도상분리		1.00 EA	2017년도 보수	94				
40	점목도상분리		1.00 EA	2017년도 보수	95				
41	점목도상분리		1.00 EA	2017년도 보수	96				
42	점목도상분리		1.00 EA	2017년도 보수	97				
43	점목도상분리		1.00 EA	2017년도 보수	98				
44	균열 0.2	mm	0.60 m		99				
45	균열 0.1	mm	0.40 m		100				
46	균열 0.2	mm	0.30 m		101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	용	역	명	용	역	사	과업 책임자		참가 책임자		단	현	
									과업 책임자	참가 책임자	과업 책임자	참가 책임자		현	현
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD															
2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도점용역															
(주)한국조물인건연구원 (주)한국토인건연구원 (주)한국건설품질연구원															
이 박 영															
간윤강 김정기 원석기															