

호남고속선 박산고가_83(22.249~22.257km, S15-5)


P15

22K257

15 SPAN-5

22K249	22K250
--------	--------

PCL상표



PCL상표

TCL 美	TCL 美
TCL 美	TCL 美

21

TCL 상	TCL
TCL	TCL

PCL상표

연번	순차	폭	연장	비고	연번	순차	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.3 m		56				
2	경계부 균열	0.2 mm	0.5 m		57				
3	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		58				
4	균열	0.2 mm	0.4 m		59				
5	경계부 균열	0.2 mm	0.9 m		60				
6	균열	0.2 mm	0.4 m		61				
7	균열	0.2 mm	0.4 m		62				
8	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		63				
9	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		64				
10	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		65				
11	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		66				
12	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		67				
13	방수균열	0.4 m	0.6 m		68				
14	방수균열	0.3 m	5.0 m		69				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
18	균열	0.1 mm	0.3 m		73				
19	균열	0.1 mm	0.3 m		74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시행사	공사명	공사역	공사사	주요공사 (주)한국토인전연구원 (주)한국도로인전연구원 (재)한국건설품질연구원	이팩영	간원강 김경기 윤석기	구간	0220 (0.3m이하 : 폭박)	철로보판리	철로보판리
								0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 광박)	양상	철근노출
								0620 (0.5m초과 1.0m미만 : 폭박)	바리,바리,파손	부수수습부
								1020 (1.0m이상 : 분쇄)	변대	시공이음판리,홍판리