

호남고속선 계룡터널_450(33.537~33.549km, S450)

33K537

33K540

33K549

보조도상판크리

①15.0.2/0.9

②15.0.2/0.9

TCL측면

TM081.2

TM272.2

③16.0.1/0.4

④5.0.3/0.5

⑤5.0.3/0.5

(안행)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TCL상면

세움핀크리트

TCL상면

TM096.2

TM216/1

⑥16.0.1/0.3

⑦15.0.2/0.4

⑧15.0.3/0.5

⑨15.0.2/0.6

TCL측면

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TCL상면

TM096.2

TM216/1

⑩15.0.2/0.6

(상행)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TCL측면

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TCL상면

TM096.2

TM216/1

⑪15.0.2/0.6

보조도상판크리

연번	순서	폭	연장	비고	연번	순서	폭	연장	비고
1	균열	0.2mm	0.9m		56				
2	균열	0.2mm	0.9m	m	57				
3	경계부 균열	0.3mm	0.5m	m	58				
4	경계부 균열	0.3mm	0.5m	m	59				
5	경계부 균열	0.3mm	0.5m	m	60				
6	경계부 균열	0.3mm	0.5m	m	61				
7	경계부 균열	0.3mm	0.5m	m	62				
8	균열	0.2mm	0.4m	m	63				
9	균열	0.2mm	0.6m	m	64				
10	균열	0.1mm	0.4m	m	65				
11	균열	0.1mm	0.3m	m	66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				