

호남고속선 계룡터널_494(34.087~34.099km, S494)

34K087

34K090

34K099

TCL측면

TCL상면

TM221.1

(하행)

보조도상판크리

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

⑬

16.0,2/0.6

⑪

5.0,3/0.5

⑭

16.0,1/0.3

TCL측면

TCL상면

TM230.1

(상행)

보조도상판크리

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

⑮

15.0,3/0.3

⑯

15.0,3/0.3

⑰

15.0,3/0.8

⑱

15.0,2/0.9

TCL측면

TCL상면

TM267.3

(상행)

보조도상판크리

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

㉒

15.0,3/0.3

㉓

15.0,3/0.3

㉔

15.0,3/0.3

㉕

15.0,3/0.3

㉖

15.0,3/0.3

㉗

15.0,3/0.3

㉘

15.0,3/0.3

㉙

15.0,3/0.3

㉚

15.0,3/0.3

㉛

15.0,3/0.3

㉜

15.0,3/0.3

㉝

15.0,3/0.3

㉞

15.0,3/0.3

㉟

15.0,3/0.3

㊱

15.0,3/0.3

㊲

15.0,3/0.3

㊳

15.0,3/0.3

㊴

15.0,3/0.3

㊵

15.0,3/0.3

㊶

15.0,3/0.3

㊷

15.0,3/0.3

㊸

15.0,3/0.3

㊹

15.0,3/0.3

㊺

15.0,3/0.3

㊻

15.0,3/0.3

㊼

15.0,3/0.3

㊽

15.0,3/0.3

㊾

15.0,3/0.3

㊿

15.0,3/0.3

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	경계부 균열	0.3	0.5	m	56				
2	경계부 균열	0.3	0.3	m	57				
3	경계부 균열	0.3	0.3	m	58				
4	경계부 균열	0.3	0.3	m	59				
5	경계부 균열	0.3	0.3	m	60				
6	경계부 균열	0.3	0.3	m	61				
7	경계부 균열	0.3	0.3	m	62				
8	경계부 균열	0.3	0.5	m	63				
9	경계부 균열	0.3	0.3	m	64				
10	균열	0.2	0.9	m	65				
11	경계부 균열	0.3	0.8	m	66				
12	균열	0.2	0.6	m	67				
13	균열	0.1	0.3	m	68				
14	균열	0.2	0.9	m	69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				