

호남고속선 계룡터널_385(32.877~32.887km, S385)

보조도상면크리

TCL특면
TCL상면

TM.269.2

TM.039.1

(하행)

T1

TCL상면

채움콘크리트

TM.274.4

TM.091.2

(상행)

T2

TCL상면
TCL특면

보조도상면크리

① 16.0.2/0.9

② 16.0.1/0.4

③ 16.0.1/0.4

④ 16.0.2/0.9

보조도상면크리

TCL특면
TCL상면

TM.274.4

TM.091.2

(상행)

T2

TCL상면

채움콘크리트

TM.274.4

TM.091.2

(하행)

T1

TCL특면
TCL상면

보조도상면크리

① 16.0.2/0.9

② 16.0.1/0.4

③ 16.0.1/0.4

④ 16.0.2/0.9

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2mm	0.9m		56				
2	균열	0.1mm	0.4m		57				
3	균열	0.1mm	0.4m		58				
4	균열	0.2mm	0.9m		59				
5					60				
6					61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				