

호남고속선 계룡터널_399(33.007~33.017km, S399)

33K007

33K010

33K017

보조도상콘크리트

① 16.0.2/0.9

TCL측면

TM 219.3

TM 040.1

TCL상면

② 16.0.1/0.4

③ 16.0.1/0.4

체움콘크리트

TCL측면

보조도상콘크리트

④ 16.0.2/0.9

⑤ 16.0.3/0.9

⑥ 16.0.2/0.9

TCL상면

TM 222.4

TM 256.3

TCL측면

⑦ 16.0.2/0.3

T2

(상행)

면번	수상	폭	연장	비고	면번	수상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.9 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
4	균열	0.2 mm	0.3 m		59				
5	균열	0.2 mm	0.9 m		60				
6	균열	0.3 mm	0.9 m		61				
7	균열	0.2 mm	0.9 m		62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

[illegible]