

호남고속선 여천터널 - 토공노반 - 91(43.210~43.220km, L=10m)

[illegible]

연번	순차	특	연장	비고	연번	순차	특	연장	비고	
1	균열	mm	0.4	m	56	균열	0.2	mm	0.5	m
2	장계부 균열	mm	0.3	m	57	장계부 균열	0.2	mm	0.3	m
3	균열	mm	0.5	m	58	균열	0.2	mm	0.8	m
4	균열	mm	0.8	m	59	균열	0.2	mm	0.5	m
5	균열	mm	0.8	m	60	장계부 균열	0.2	mm	0.3	m
6	균열	mm	0.8	m	61	균열	0.2	mm	0.8	m
7	균열	mm	0.8	m	62	균열	0.2	mm	0.5	m
8	균열	mm	0.5	m	63	균열	0.2	mm	0.8	m
9	균열	mm	0.5	m	64	균열	0.2	mm	0.5	m
10	균열	mm	0.8	m	65	장계부 균열	0.2	mm	0.3	m
11	균열	mm	0.8	m	66	균열	0.2	mm	0.8	m
12	균열	mm	0.5	m	67	균열	0.1	mm	0.8	m
13	균열	mm	0.8	m	68	균열	0.1	mm	0.4	m
14	균열	mm	0.8	m	69	균열	0.1	mm	0.4	m
15	균열	mm	0.4	m	70					
16	균열	mm	0.8	m	71					
17	균열	mm	0.4	m	72					
18	균열	mm	0.5	m	73					
19	균열	mm	0.4	m	74					
20	균열	mm	0.8	m	75					
21	균열	mm	0.5	m	76					
22	장계부 균열	mm	0.3	m	77					
23	균열	mm	0.4	m	78					
24	균열	mm	0.8	m	79					
25	균열	mm	0.5	m	80					
26	균열	mm	0.4	m	81					
27	장계부 균열	mm	0.3	m	82					
28	균열	mm	0.8	m	83					
29	균열	mm	0.5	m	84					
30	장계부 균열	mm	0.3	m	85					
31	균열	mm	0.4	m	86					
32	균열	mm	0.8	m	87					
33	균열	mm	0.5	m	88					
34	장계부 균열	mm	0.3	m	89					
35	균열	mm	0.4	m	90					
36	균열	mm	0.8	m	91					
37	균열	mm	0.5	m	92					
38	균열	mm	0.4	m	93					
39	균열	mm	0.8	m	94					
40	균열	mm	0.5	m	95					
41	균열	mm	0.5	m	96					
42	균열	mm	0.2	m	97					
43	균열	mm	0.8	m	98					
44	균열	mm	0.5	m	99					
45	장계부 균열	mm	0.3	m	100					
46	균열	mm	0.4	m	101					
47	균열	mm	0.8	m	102					
48	균열	mm	0.5	m	103					
49	균열	mm	0.8	m	104					
50	균열	mm	0.3	m	105					
51	장계부 균열	mm	0.2	m	106					
52	균열	mm	0.4	m	107					
53	균열	mm	0.8	m	108					
54	균열	mm	0.5	m	109					
55	균열	mm	0.4	m	110					

시행사	영역	영	공사	관리인자		구분		
				과업책임자	분야별책임자			
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공여		(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	김문강 김경기 윤은석	0220 (0.3mm이하 : 흑색)	참목도상판리	재료보관리
						0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	망상	철근노출
						0820 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리,박락,표손	누수,습윤부
						1020 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	시공이음관리,종단리