

호남고속선 호암교_111(47.089~47.096km, S22-5)

P22

47K096

22 SPAN - 5

47K089

[illegible]

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1	0.7	m	56				
2	균열	0.2	0.4	m	57				
3	균열	0.1	0.4	m	58				
4	균열	0.1	0.4	m	59				
5					60				
6					61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과 일		장 소	구 간	기
						제 1	제 2			
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트캐드 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부 영	김 윤 강 김 경 기 문 준 석	0220	0.3mm이하 : 흑색) 0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색) 0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	한목대소방관리 양성	차료관리 철타노출	한목대소방관리 양성
						0620	0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	누수, 음압부	한목대소방관리 양성
						1020	1.0mm이상 : 분홍색)	백태	시공이음관리, 종단관리	한목대소방관리 양성