

호남고속선 호암교_123(47.173~47.180km, S25-2)

47K173

47K180
25 SPAN - 2

PCL상면

TCL 추첨	TCL 상면
--------	--------

TM.278.3

TM.231.1

(아
오)

(아와)

TCL 50	TCL 50
TCL 50	TCL 50

—

PCL상표

— —

TCL	TCL
상	상
매	매

TM.271.3

12 (주)

(0701)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

—

PCL상면

—

연번	순산	폭	연장	비고	연번	순산	폭	연장	비고
1	강제부 균열	0.3 mm	0.9 m		56				
2	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		57				
3	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		58				
4	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		59				
5	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		60				
6	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		61				
7	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		62				
8	균열	0.1 mm	0.7 m		63				
9	균열	0.1 mm	0.7 m		64				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

[illegible]