


호남고속선 호암교_161(47.439~47.446km, S32-5)

47K439

47K446
32 SPAN - 5



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	군열	0.2	0.4	m	56				
2	군열	0.2	0.3	m	57				
3	군열	0.2	0.8	m	58				
4	군열	0.2	0.7	m	59				
5	군열	0.2	0.7	m	60				
6	경계부 군열	0.3	0.3	m	61				
7	경계부 군열	0.3	0.3	m	62				
8	경계부 군열	0.3	0.3	m	63				
9	군열	0.2	0.3	m	64				
10	경계부 군열	0.3	0.3	m	65				
11	군열	0.2	0.7	m	66				
12	군열	0.2	0.7	m	67				
13	군열	0.2	0.4	m	68				
14	경계부 군열	0.3	0.3	m	69				
15	군열	0.2	0.4	m	70				
16	군열	0.2	0.4	m	71				
17	군열	0.1	0.7	m	72				
18	군열	0.1	0.7	m	73				
19	군열	0.1	0.7	m	74				
20	군열	0.1	0.7	m	75				
21	군열	0.1	0.4	m	76				
22	군열	0.1	0.4	m	77				
23	군열	0.1	0.4	m	78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과 일		장 소	구 간	기						
						제 1	제 2									
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	김 완 강 김 경 기 문 준 석	0220	0.3mm이하 : 흑색)	한목대소방관리	차료관리							
						0420	0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)				양성	철타노출				
						0620	0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)							박리, 박력, 파손	누수, 음압부	
						1020	1.0mm이상 : 분홍색)									