


화남고속선장구표-78(49.034~49.041km, S16-2)

49K034

49K041
16 SPAN - 2

16 SPAN - 2



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
3	균열	0.2 mm	0.75 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.75 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.6 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.6 m		60				
7	균열	0.2 mm	0.75 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.6 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.7 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.5 m		70				
17	균열 부 균열	0.3 mm	1.5 m	복, 균이 증가	71				
18	균열 부 균열	0.1 mm	1.3 m		72				
19	균열 부 균열	0.1 mm	1.3 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.3 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.3 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.3 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.3 m		77				
24	균열 부 균열	0.1 mm	1.3 m		78				
25	균열 부 균열	0.1 mm	1.3 m		79				
26	균열 부 균열	0.3 mm	1.0 m	신구	80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시 행 사	영 영 영	영 영 사	영 영 사	구 간		구 간	구 간	구 간
				개 업 책 입 자	완 마 지			
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설철도안전연구원	이 부영	간 영 경 기	간 영 경 기	 0.222 (0.3mm이하 : 황색) 0.422 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색) 0.622 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색) 1.022 (1.0mm이상 : 분홍색)	 관목도상본리 망상 바리, 반락, 파손 변태	 재도본리 철근노출 누수, 슬관부 시공이음본리, 총본리