

호남고속선 장구교_93(49.139~49.146km, S19-2)

49K139

49K146
19 SPAN - 2

19 SPAN - 2

PCL상표명

TCL	TCL
상	상
매	매

7.4

~~TM.243.3~~

0.7

0.1/0

①

(아호)

(후안)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

0.4

0.4

0.4

PCL 상용

② 15-0.2/0.7

TCL 추면	TCL 상면
--------	--------

3.2

TM.267.4

T2 (주요)

(04)

TCL상	TCL
TCL	TCL

PCL 51 4

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열 0.1 mm	0.4 m			55				
2	균열 0.2 mm	0.7 m			56				
3	균열 0.2 mm	0.3 m			57				
4	균열 0.1 mm	0.7 m			58				
5	균열 0.1 mm	0.7 m			59				
6	균열 0.1 mm	0.4 m			60				
7	균열 0.1 mm	0.4 m			61				
8	균열 0.1 mm	0.3 m			62				
9	균열 0.1 mm	0.3 m			63				
10	균열 0.1 mm	0.4 m			64				
11	균열 0.2 mm	0.4 m			65				
12	균열 0.2 mm	0.4 m			66				
13	균열 0.1 mm	0.4 m			67				
14	균열 0.1 mm	0.4 m			68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31		0.3 mm			85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]