

98(49.174~49.181km, S20-2)

49K174

49K181
20 SPAN - 2

20 SPAN - 2

PCL상

TCL 集团	TCL 产业
--------	--------

2.3

~~TM.273.4~~

아
아

(와
이)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

9.0.

PCL 상면

PCL 상면

TCL	채널
TCL	상면

TCL상면

TM.049.4

TM.097.2

2007년 12월 10일

(0707)

TCL상	TCL
TCL	TCL

TCL集团

PCL상표

PCL상표

연번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		55				
2	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m		56				
3	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.7 m		58				
5	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m		59				
6	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m		60				
7	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m		61				
8	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m		62				
9	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m		63				
10	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m		64				
11	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m		65				
12	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.3 m		68				
15	균열	0.2 mm	0.6 m		69				
16	균열	0.2 mm	0.4 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
18	균열	0.2 mm	0.4 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	균열	0.2 mm	0.4 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
23	균열	0.2 mm	0.4 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.4 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	균열	0.4 mm	0.4 m		81				
28	균열	0.5 mm	0.2 m		82				
29	강재부 균열	0.3 mm	1.0 m	신규	83				
30	강재부 균열	0.3 mm	1.0 m	신규	84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]