

99(49.181~49.188km, S20-3)

49K181

49K188
20 SPAN - 3

20 SPAN - 3

PC를

TCL集团

TCL상회

TM.273.3

~~TM.257.1~~

1

(아
호)

(와
0호)

TCL集团

1

PCL 상면

PCL

TCL상면

TM.097.1

TM.097.1

2주
0원

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

TCL集团

—

—

PCL 41 8

1000

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1	mm	0.4	m	55			
2	관개부 균열	0.3	mm	0.55	m	56			
3	관개부 균열	0.3	mm	0.55	m	57			
4	균열	0.1	mm	0.4	m	58			
5	관개부 균열	0.3	mm	0.3	m	59			
6	관개부 균열	0.3	mm	0.85	m	60			
7	관개부 균열	0.3	mm	0.3	m	61			
8	관개부 균열	0.3	mm	0.3	m	62			
9	균열	0.1	mm	0.4	m	63			
10	균열	0.1	mm	0.4	m	64			
11	균열	0.1	mm	0.4	m	65			
12	균열	0.2	mm	0.4	m	66			
13	균열	0.1	mm	0.4	m	67			
14	균열	0.1	mm	0.4	m	68			
15	균열	0.2	mm	0.4	m	69			
16	균열	0.2	mm	0.4	m	70			
17	균열	0.1	mm	0.4	m	71			
18	균열	0.2	mm	0.4	m	72			
19	균열	0.2	mm	0.4	m	73			
20	균열	0.1	mm	0.4	m	74			
21	균열	0.2	mm	0.4	m	75			
22	균열	0.2	mm	0.3	m	76			
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

[illegible]